

令和4年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(一覧表)

No.22 牛深東中学校




No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考
			道路	警察	学校	地域	その他	
例	〇〇町 〇〇地内 〇〇宅～〇〇宅	車の通行量が多いが歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。 (どのように危険なのか、どのような対策を求めるか記載してください。)	道路	警察	学校	地域	その他	※機関名は分かる範囲で選択(空白でも可)
1	久玉町 牛深高校裏門前	大雨が降ったとき、大きな石が道路へ落ちてきたり、斜面が崩れたりしていた。そのため、斜面の補強工事をしてほしい。	道路					市道 脇の田吉田線
2	久玉町 牛深高校裏門側の道路	カーブミラーはあるが、注意書きが矢印だけしかない。そのため、危険を知らせる手段を増やしてほしい。	道路					市道 脇の田吉田線
3	久玉町4640～山の浦バス停	道幅は狭いが、通勤する車がスピードを出して通ることが多い。そのため、道幅を広くしてほしい。	道路					県道 本渡牛深線
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

※「地図・空中写真閲覧サービス」(国土地理院)(<http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)や写真を添付してください。(地図・航空写真サービスの貼り付けを参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。




令和4年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.22 牛深東中学校



1	久玉町 牛深高校裏門前	大雨が降ったとき、大きな石が道路へ落ちてきたり、斜面が崩れたりしていた。そのため、斜面の補強工事をしてほしい。	道路	市道 脇の田吉田線
 <p>県立牛深高等学校</p>				
 <p>○ : 対策要望箇所 - - - : 通学路(学校指定)</p>				

令和4年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.22 牛深東中学校

2	久玉町 牛深高校裏門側の道路	カーブミラーはあるが、注意書きが矢印だけしかない。そのため、危険を知らせる手段を増やしてほしい。	道路	市道 脇の田吉田線
 <p>県立牛深高等学校</p>				
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)				

No.22 牛深東中学校

3	久玉町4640～山の浦バス停	道幅は狭いが、通勤する車がスピードを出して通ることが多い。そのため、道幅を広くしてほしい。	道路	県道 本渡牛深線
				
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)				