

令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数選択可) | 備 考 |
|--------------|-----|----------------------------|---|----------------|-----------|
| No.2 本渡北小学校 | 1 | 山仁田区、光の森ニュータウン入口 | 防犯灯の設置をお願いしたい。既設の防犯灯と防犯灯の間が約80mあり、要望箇所は曲がり角になっているため暗い。 | 学校 地域 | 防犯灯1基設置済 |
| No.2 本渡北小学校 | 2 | 北浜町、「四郎くん食や」前 | 老朽化した建物があるので、安全対策、防犯対策をお願いしたい。 | 学校 | その他 解体確認済 |
| No.4 本渡東小学校 | 1 | 下浦町 ヤンマー農機販売天草支店～下浦町観光看板① | 歩道側を通学路としているが、歩道側には外灯がなく明かりが届かないため外灯の設置をお願いしたい。 | 学校 地域 | 防犯灯1基設置済 |
| No.4 本渡東小学校 | 2 | 下浦町 ヤンマー農機販売天草支店～下浦町観光看板② | 歩道側を通学路としているが、歩道側には外灯がなく明かりが届かないため外灯の設置をお願いしたい。 | 学校 地域 | 防犯灯1基設置済 |
| No.4 本渡東小学校 | 3 | 下浦町 ヤンマー農機販売天草支店～下浦町観光看板③ | 歩道側を通学路としているが、歩道側には外灯がなく明かりが届かないため外灯の設置をお願いしたい。 | 学校 地域 | 防犯灯1基設置済 |
| No.9 牛深東小学校 | 1 | 久玉町吉田地区 | 牛深東小中学校の通学路であり、牛深高校の生徒も通学に利用している。外灯の間隔が広く、日没後や冬場は真っ暗になる。そこで、既設の外灯の中間地点の電柱に外灯を設置し、児童生徒の通学における安全を確保してほしい。吉田地区の区長さんからも、同様の要望が上がっている。 | 学校 地域 | 防犯灯1基設置済 |
| No.15 五和小学校 | 4 | 小峰神社付近 | 児童の通学路であるが、街灯がないため、危険である。街灯を設置してほしい。 | 学校 地域 | 防犯灯1基設置済 |
| No.19 本渡東中学校 | 4 | 水本自動車整備工場付近 | カーブ終わりの三叉路で、防犯灯がないと自動車から生徒を認識するのが遅れるため危険である。 | 学校 地域 | 防犯灯を1基移設 |
| No.19 本渡東中学校 | 5 | 知ヶ崎から本渡東中学校へ向かう歩道 | 歩道端部に段差があり、防犯灯がないと危険である。 | 学校 地域 | 防犯灯1基設置済 |
| No.19 本渡東中学校 | 6.7 | 下浦町西外園区自治公民館～下浦神社にかけての道路①② | 通学路として、小中高生が利用しているが、外灯の明かりが届かない区間であり非常に危険である。 | 学校 地域 | 防犯灯1基設置済 |
| No.21 牛深中学校 | 1 | 牛深町 加世浦区 船山トンネル(加世浦側) | 付近に外灯がなく暗いため外灯を設置してほしい。 | 学校 地域 | 防犯灯を1基移設 |


令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.2 本渡北小学校

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|----|----------|
| 1 | 山仁田区、光の森ニュータウン入口 | 防犯灯の設置をお願いしたい。既設の防犯灯と防犯灯の間が約80mあり、要望箇所は曲がり角になっているため暗い。 | 学校 | 地域 | 防犯灯1基設置済 |
|  | | | | | 対策前 |
|  | | | | | 対策後 |
|  | | | | | |
|  : 対策要望箇所 | | |  : 通学路(学校指定) | | |

令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.2 本渡北小学校

| | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|----|-----|-------|
| 2 | 北浜町、「四郎くん食や」前 | 老朽化した建物があるので、安全対策、防犯対策をお願いしたい。 | 学校 | その他 | 解体確認済 |
|  <p>● : 対策要望箇所 - - - - - : 通学路(学校指定)</p> | | | | | 対策前 |
|  | | | | | 対策後 |
|  | | | | | |

令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.4 本渡東小学校

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-----|---|----|--|----------|
| 1 | 下浦町 ヤンマー農機販売天草支店～下浦町観光看板① | 歩道側を通学路としているが、歩道側には外灯がなく明かりが届かないため外灯の設置をお願いしたい。 | | 学校 | 地域 | | 防犯灯1基設置済 |
|  | | | 対策前 |  | | | |

○ : 対策要望箇所

— : 通学路(学校指定)

: 通学路(学校指定)

令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.4 本渡東小学校

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|-----|---|--|---------------------|
| 2 | 下浦町 ヤンマー農機販売天草支店～下浦町観光看板② | 歩道側を通学路としているが、歩道側には外灯がなく明かりが届かないため外灯の設置をお願いしたい。 | | 学校 | 地域 | | 防犯灯1基設置済 (自立柱新設) |
|  | | | | 対策前 |  | | |

○ : 対策要望箇所

— : 通学路(学校指定)

: 通学路(学校指定)

令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.4 本渡東小学校

| | | | | | |
|--|--|-----|---|---------------------|--|
| 3 | 下浦町 ヤンマー農機販売天草支店～下浦町観光看板③ 歩道側を通学路としているが、歩道側には外灯がなく明かりが届かないため外灯の設置をお願いしたい。 | | 学校 地域 | 防犯灯1基設置済 (自立柱新設) | |
|  <p>● : 対策要望箇所 - - - - - : 通学路(学校指定)</p> | | 対策前 |  | 対策後 |  |



令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.9 牛深東小学校

| | | | | |
|--|---------|---|-------|--|
| 1 | 久玉町吉田地区 | 牛深東小中学校の通学路であり、牛深高校の生徒も通学に利用している。外灯の間隔が広く、日没後や冬場は真っ暗になる。そこで、既設の外灯の中間地点の電柱に外灯を設置し、児童生徒の通学における安全を確保してほしい。吉田地区の区長さんからも、同様の要望が上がっている。 | 学校 地域 | 防犯灯1基設置済 |
| | | | | 対策前 |
| | | | |  |
| | | | | 対策後 |
| | | | |  |
| ● : 対策要望箇所 --- : 通学路(学校指定) | | | | |

令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.15 五和小学校

| | | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|---|----|----------|
| 4 | 小峰神社付近 | 児童の通学路であるが、街灯がないため、危険である。街灯を設置してほしい。 | 学校 | 地域 | 防犯灯1基設置済 |
|  | | | <p>対策前</p>  | | |
|  | | | <p>対策後</p>  | | |

○ : 対策要望箇所

- - - - - : 通学路(学校指定)

: 通学路(学校指定)

令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.19 本渡東中学校

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|----|----|-----|--|
| 4 | 水本自動車整備工場付近 | カーブ終わりの三叉路で、防犯灯がないと自動車から生徒を認識するのが遅れるため危険である。 | | 学校 | 地域 | | 防犯灯を1基移設 |
| | | | | | | 対策前 |  |
| | | | | | | 対策後 |  |
| | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ● : 対策要望箇所 --- : 通学路(学校指定) | | | | | | | |


令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.19 本渡東中学校

| | | | |
|---|---|-------|----------|
| 5 | 知ヶ崎から本渡東中学校へ向かう歩道 歩道端部に段差があり、防犯灯がないと危険である。 | 学校 地域 | 防犯灯1基設置済 |
| 対策前 | | | |
| | | | |
| 対策後 | | | |
| ○ : 対策要望箇所 --- : 通学路(学校指定) | | | |

令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.19 本渡東中学校

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|----|----|-----|--|
| 6.7 | 下浦町西外園区自治公民館～下浦神社にかけての道路①② | 通学路として、小中高生が利用しているが、外灯の明かりが届かない区間であり非常に危険である。 | | 学校 | 地域 | | 防犯灯1基設置済 |
|  | | | | | | 対策前 |  |
| ● : 対策要望箇所 — : 通学路(学校指定) | | | | | | 対策後 |  |

令和4年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.21 牛深中学校

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--|-------|----------|
| 1 | 牛深町 加世浦区 鯨山トンネル(加世浦側) | 付近に外灯がなく暗いため外灯を設置してほしい。 | | 学校 地域 | 防犯灯を1基移設 |
|  | | | | | 対策前 |
|  | | | | | 対策後 |
|  | | | | | |
| ● : 対策要望箇所 | | | --- : 通学路(学校指定) | | |