

令和6年度

【交通安全用】通学路安全対策要望調書(一覧表)

No.19 本渡東中学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考
1	下浦町旧道と新道の交差点 (旧下浦中グラウンド近く)	下浦町旧道から新道に合流する地点で、右手のガードレールが途切れ、斜面に滑り落ちそうな状況である。歩道の幅もほとんど無く、左はすぐがけがあり、右側はすぐ車道となっており、通行する際は大変危険である。	道路					市道 平床・西外園線
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。

No.19 本渡東中学校

1	下浦町旧道と新道の交差点 (旧下浦中グラウンド近く)	下浦町旧道から新道に合流する地点で、右手のガードレールが途切れ、斜面に滑り落ちそうな状況である。歩道の幅もほとんど無く、左はすぐがけがあり、右側はすぐ車道となっており、通行する際は大変危険である。	道路					市道 平床・西外園線
								
			事故の有無： 無					
 :対策要望箇所、  :通学路(学校指定) ※通学路を使用する児童生徒数 R6: 13人 R7: 10人								