

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)						備 考	
1	栖本小付近Y字路の横断歩道	見通しの悪いカーブで車がスピードを出しがちなため、児童が横断歩道を渡る際に危険がある。ダイヤマークや通学路であることを知らせる看板の設置はあるものの、あまり効果がないため、中央線と路側帯の間に減速を促す破線(減速マーク)を設置してほしい。県道のガードレール外側の法面に生えている雑草が背の低い子供の視認性を悪化させている。該当箇所コンクリートを張るなど、防草対策を要望したい。	道路						県道松島馬場線	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複数枚提出してください。

1	栖本小付近Y字路の横断歩道	見通しの悪いカーブでスピードを出しがちなため、児童が横断歩道を渡る際に危険がある。ダイヤマークや通学路であることを知らせる看板の設置はあるものの、あまり効果がないため、中央線と路側帯の間に減速を促す破線(減速マーク)を設置してほしい。県道のガードレール外側の法面に生えている雑草が背の低い子供の視認性を悪化させている。該当箇所コンクリートを張るなど、防草対策を要望したい。	道路				県道松島馬場線
				<p>:通学路(栖本小学校指定) ※通学路を使用する児童生徒数 5人 R7: 5人 :対策要望箇所、 :通学路(栖本中学校指定) ❀通学路を使用する児童生徒数 R7: 5人 R8: 3人</p>			