




令和7年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)




学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考	頁
				道路	警察					
No.2 本渡北小学校	2	本泉(鶴田建設付近)のカーブミラー	カーブミラーが劣化しているためか、白く濁って見えづらい。また、ミラー自体変形しているのか曲がっているため、よく見えないことがある。	道路					ミラーの補修	3
No.3 亀川小学校	1	下潟 住吉神社付近道路	道路が狭く、自動車が住吉神社方面、明亀橋方面、双方から頻繁に通っている。通学路でもあるため、路側帯を設置してほしい。	道路	警察				路側帯の設置	4
No.3 亀川小学校	2	亀場町コスモス横	学校とコスモスの間に用水路があるが、地域の方がされた簡易な柵で危険である。また、大雨の後は、用水路の水があふれ校門付近や歩道に水がたまり危険である。	道路					転落防止	5
No.4 本渡東小学校	3	天草市下浦町(小手橋付近)	石碑の所の橋と転落防止柵の間に隙間が空いており、誤って落ちる恐れあり。柵を設置するなどの対策がほしい。	道路					転落防止	6
No.5 楠浦小学校	2	楠浦町 下門バス停からお地藏さん方面 お地藏さんの10m程手前から右側にいった道路	斜面の木々が道に覆い被さってきているので土砂崩れの心配がある。外灯も木々が繁って光が届かず見えにくいいため、早めに伐採してほしい。	道路			地域		除草	7
No.6 本町小学校	1	本町本字垣内199-4付近 市道平・引地線 本渡方面隊7-1消防ポンプ格納庫前	側溝の一部に蓋の設置がなく、危険である。また、道路もアスファルトの凹凸が生じており、補修してほしい。	道路					舗装の補修	8
No.6 本町小学校	3	本町小学校正門から、プール横を通して、本町新旧方面へ進む旧道	子ども達は登校と下校時に旧道を通っている。歩道はなく、両側の白線の外側を歩くようにしているが、白線が薄くなっていて車からも分かりにくく、歩行者にとって危険である、白線を引き直して欲しい。	道路					白線の再塗装	9




令和7年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)




学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考	頁	
No.7 佐伊津小学校	1	佐伊津町 寺の尾地区 隅田川沿いの道路	隅田川沿いに植えてあるセンダンの木の太い枝が路側帯(道路)にはみ出していて、児童が通りかかった際に折れた場合、命に関わる大事故につながる可能性がある。	道路						樹木の剪定	10
No.15 五和小学校	1	五和町城河原おおくす近く	通学路の道路脇に、ごみが散乱しているため、撤去してほしい。木が道路に張り出しており、通行に支障を来すため、樹木の剪定・伐採をお願いしたい。	道路				その他		樹木の剪定	11
No.15 五和小学校	2	五和町鬼池地区コミュニティセンター近く	農業用ポンプ小屋の建物倒壊や用水路への転落の危険があるため、注意喚起の看板等を設置してほしい。	道路				その他		注意喚起看板の設置	12
No.19 本渡東中学校	4	志柿町西邦電気工事横カーブミラー	カーブミラーの角度が見にくくなっており危険なので、見やすい角度に調整してほしい。	道路						ミラーの補修	13
No.21 牛深中学校	1	牛深町天附 通天公園から天附公園	白線がところどころ消えかけている。また道路脇から雑草が生い茂っているため交通の妨げになっている。白線を引くことと雑草の除去をお願いしたい。	道路						除草	14
No.35 もぐし海のこども園	1	天草市牛深町1212-2 もぐし海のこども園周辺	園に面している用水路の安全柵に隙間が空いているため、児童が用水路に落ちる事故がありました。隙間を埋めるようお願いします。	道路						転落防止柵の補修	15
No.35 もぐし海のこども園	2	天草市牛深町1212-2 もぐし海のこども園周辺	園に面している用水路の安全柵のワイヤーが切れてむき出しになっています。錆びて断裂しているため新しいものに変えてほしい。	道路						転落防止柵の補修	16
No.35 もぐし海のこども園	3	天草市牛深町1212-2 もぐし海のこども園周辺	園に面している用水路の安全柵のネットが劣化しています。児童の怪我防止のため張替えを検討してほしい。	道路						転落防止柵の補修	17




No.2 本渡北小学校	2	本泉(鶴田建設付近)のカーブミラー	カーブミラーが劣化しているためか、白く濁って見えづらい。また、ミラー自体変形しているのか曲がっているため、よく見えないことがある。	道路	ミラーの補修
				<p>対策前</p> 	<p>対策後</p> 
<p>○ : 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定)</p>					




No.3 亀川小学校	1	下潟 住吉神社付近道路	道路が狭く、自動車が住吉神社方面、明亀橋方面、双方から頻繁に通っている。通学路でもあるため、路側帯を設置してほしい。	道路	警察			路側帯の設置
				<p>対策前</p> 				
<p>○ : 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定)</p>				<p>対策後</p> 				




No.3 亀川小学校	2	亀場町コスモス横	学校とコスモスの間に用水路があるが、地域の方がされた簡易な柵で危険である。また、大雨の後は、用水路の水があふれ校門付近や歩道に水がたまり危険である。	道路					転落防止
				<p>対策前</p>  <p>対策後</p> 					
<p>○ : 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定)</p>									




No.4 本渡東小学校	3	天草市下浦町(小手橋付近))	石碑の所の橋と転落防止柵の間に隙間が空いており、誤って落ちる恐れあり。柵を設置するなどの対策がほしい。	道路					転落防止
				<p>対策前</p> 					
				<p>対策後</p> 					
<p>○ : 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定)</p>									

No.5 楠浦小学校	2	楠浦町 下門バス停からお地藏さん方面 お地藏さんの10m程手前から右側にいった道路	斜面の木々が道に覆い被さってきているので土砂崩れの心配がある。外灯も木々が繁って光が届かず見えにくいいため、早めに伐採してほしい。	道路	地域	除草
				対策前		
				対策後		
<p>○ :対策要望箇所、 - - - :通学路(学校指定)</p>				<p>事故の有無 : 無</p>		


No.6 本町小学校	1	本町本字垣内199-4付近 市道平引地線 本渡方面隊7-1消防ポンプ格納庫前	側溝の一部に蓋の設置がなく、危険である。また、道路もアスファルトの凹凸が生じており、補修してほしい。	道路					舗装の補修
				<p>対策前</p>  <p>対策後</p> 					
<p>○ : 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定)</p>									

No.6 本町小学校	3	本町小学校正門から、プール横を 通って、本町新旧方面へ進む旧道	子ども達は登校と下校時に旧道を通っている。歩道はなく、両側の白線の外側を歩く ようになっているが、白線が薄くなっていて車からも分かりにくく、歩行者にとって危険で ある、白線を引き直して欲しい。	道路	白線の再舗装
				<p>対策前</p> 	
<p>○:対策要望箇所、 - - - :通学路(学校指定)</p>				<p>対策後</p> 	

No.7 佐伊津小学校	1	佐伊津町 寺の尾地区 隅田川沿いの道路	隅田川沿いに植えてあるセンダンの木の太い枝が路側帯(道路)にはみ出して いて、児童が通りかかった際に折れた場合、命に関わる大事故につながる可 能性がある。	道路	樹木の剪定
				<p>対策前</p>  <p>対策後</p> 	
 :対策要望箇所、  :通学路(学校指定)					

No.15 五和小学校	1	五和町城河原おおくす近く	通学路の道路脇に、ごみが散乱しているため、撤去してほしい。木が道路上に張り出しており、通行に支障を来すため、樹木の剪定・伐採をお願いしたい。	道路			その他	樹木の剪定
				<p>対策前</p> 				
<p>○ : 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定)</p>				<p>対策後</p> 				

No.15 五和小学校	5	五和町鬼池地区コミュニティセンター近く	農業用ポンプ小屋の建物倒壊や用水路への転落の危険があるため、注意喚起の看板等を設置してほしい。	道路			その他	注意喚起看板の設置
-------------	---	---------------------	---	----	--	--	-----	-----------






対策前











対策後









○ : 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定)

No.19 本渡東中学校	4	志柿町西邦電気工事横 カーブミラー	カーブミラーの角度が見にくくなっており危険なので、見やすい角度に調整してほしい。	道路	ミラーの補修
				<p>対策前</p> 	
				<p>対策後</p> 	
<p>○: 対策要望箇所、 - - -: 通学路(学校指定)</p>					

No.21 牛深中学校	1	牛深町天附 通天公園から天附公園	白線がところどころ消えかけている。また道路脇から雑草が生い茂っているため交通の妨げになっている。白線を引くことと雑草の除去をお願いしたい。	道路	除草
				<p>対策前</p> 	<p>対策後</p> 
<p>○ 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定)</p>					

No.35 もぐし海のこども園	1	天草市牛深町1212-2 もぐし海のこども園周辺	園に面している用水路の安全柵に隙間が空いているため、児童が用水路に落ちる事故がありました。隙間を埋めるようお願いします。	道路	転落防止柵の補修
				対策前	
				対策後	
 :対策要望箇所、  :通学路(学校指定)					

No.35 もぐし海のこども園	2	天草市牛深町1212-2 もぐし海のこども園周辺	園に面している用水路の安全柵のワイヤーが切れてむき出しになっています。錆びて断裂しているため新しいものに変えてほしい。	道路	転落防止柵の補修
 <p style="text-align: center;">茂串簡易郵便局</p>				<p>対策前</p> 	
				<p>対策後</p> 	
<p>○:対策要望箇所、 - - - :通学路(学校指定)</p>					

No.35 もぐし海のこども園	3	天草市牛深町1212-2 もぐし海のこども園周辺	園に面している用水路の安全柵のネットが劣化しています。児童の怪我防止のため張替えを検討してほしい。	道路	転落防止柵の補修
 <p style="text-align: center;">茂串簡易郵便局</p>				<p>対策前</p> 	
				<p>対策後</p> 	
<p>○:対策要望箇所、 - - - :通学路(学校指定)</p>					