

様式1-1

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

有明地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R6	大浦 白当 大浦阿蘇神社付近	県道：大浦港線	山側の斜面から落石がある。	落石に対する防壁板を設置する。 ※R8工事施工中(R8.7現在)	R8工事にて対応済(県)
2	R7	上津浦 美ノ越 松島有明道路の出口	松島有明道路	出口は下り坂で信号変わり目に通過しようとする車両がいる。降り口左手の立木で横断待ちの歩行者が視認しづらく事故の恐れがある。	立木(国土交通省所有地)の伐採を行う。	検討中(県)
3	R8	赤崎 おいだけ荘の前	国道324号線	横断歩道及びダイヤモンドが消えており危険。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し。	R8工事にて対応済(県)
4	R8	須子 吉田石油付近	国道324号線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンドの引き直し。	R8工事にて対応済(県)
5	R8	大浦 小畦バス停付近	国道324号線	横断歩道の半分が消えかけており危険。	横断歩道の引き直し。	検討中
6	R8	楠甫 蛤バス停付近	国道324号線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンドの引き直し。	検討中
7						
8						
9						
10						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

有明地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R6	大浦 白当 大浦阿蘇神社付近	県道:大浦港線	山側の斜面から落石がある。	落石に対する防壁板を設置する。 ※R8工事施工中(R8.7現在)	R8工事にて対応済(県)
					対応後 	
 : 対策要望箇所  県道:大浦港線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

有明地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
2	R7	上津浦 美ノ越 松島有明道路の出口	松島有明道路	出口は下り坂で信号変わり目に通過しようとする車両がいる。降り口左手の立木で横断待ちの歩行者が視認しづらく事故の恐れがある。	立木(国土交通省所有地)の伐採を行う。	検討中(県)
						
 : 対策要望箇所  松島有明道路						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

有明地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
3	R8	赤崎 おいだけ荘の前	国道324号線	横断歩道及びダイヤモンドが消えており危険。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し。	R8工事にて対応済(県)
				対応後  対応後  横断歩道及びダイヤモンドの引き直し		
○ : 対策要望箇所 - - - 国道324号線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

有明地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
4	R8	須子 吉田石油付近	国道324号線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンドの引き直し。	R8工事にて対応済(県)
				対応後  ダイヤモンドの引き直し  対応後		
						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

有明地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
5	R8	大浦 小畦バス停付近	国道324号線	横断歩道の半分が消えかけており危険。	横断歩道の引き直し。	検討中
				 		
 : 対策要望箇所  国道324号線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

有明地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
6	R8	楠甫 蛤バス停付近	国道324号線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンドの引き直し。	検討中
				 ダイヤモンドの引き直し		
 : 対策要望箇所  国道324号線						