

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

御所浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R6	御所浦町御所浦4377-4 御所浦恐竜の島博物館前	県道：龍ヶ岳御所浦線	『御所浦恐竜の島博物館』のリニューアルオープンに伴い、来訪者が増加している。同博物館正面に定期船や海上タクシーの発着港があり、来訪者の多くが県道を横断するが、横断歩道がないため様々な場所から横断されている。付近はフェリー乗降車両や駐車車両で見通しが悪く、さらに子ども連れの来訪者が多いことから、急な飛び出し等による事故の恐れがある。	横断歩道の設置	地元からの要望をうけ、市から警察署に副申 (令和6年7月)
2	R5	御所浦町御所浦 旧Yショップ前	県道：龍ヶ岳御所浦線	前島から旧Yショップ前にかかる橋は下りになっており、スピードを落とさずに通行する自転車が多い。診療所跡地から駐在所方面においても旧Yショップ前で減速しない車があり、自転車と接触しそうになる。また、橋のたもとに駐車している車が多く見通しも悪い。	路面に減速喚起の表示をしてほしい。	検討中(県)
3	R4	御所浦町御所浦3527-2,3 御所浦支所前交差点	県道：龍ヶ岳御所浦線	「止まれ」の道路標示が消えかけており危険。 ※老朽化によりカーブミラーが破損(R6年)	道路標示の引き直し。 カーブミラーの修繕・再設置	検討中(県)
4	R4	御所浦町御所浦6669-4 森田代理店前	県道：龍ヶ岳御所浦線	「止まれ」の道路標示が消えかけており危険	道路標示の引き直し。	検討中(県)
5	R4	御所浦町御所浦4377-4 松苑前	県道：龍ヶ岳御所浦線	カーブミラーの位置が低い為、大型車(ミキサー車等)からはカーブミラーで対向車が見えない。	カーブミラーをもう一つ高い位置に設置する。	検討中(県)
6	R6	御所浦町御所浦4377-4 民宿エンジョイもりえだ前	県道：龍ヶ岳御所浦線	建物による死角で見通しが悪くなっており危険	カーブミラーを設置する。	検討中(県)
7						
8						
9						
10						

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

御所浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R6	御所浦町御所浦4377-4 御所浦恐竜の島博物館前	県道：龍ヶ岳御所浦線	『御所浦恐竜の島博物館』のリニューアルオープンに伴い、来訪者が増加している。同博物館正面に定期船や海上タクシーの発着港があり、来訪者の多くが県道を横断するが、横断歩道がないため様々な場所から横断されている。付近はフェリー乗降車両や駐車車両で見通しが悪く、さらに子ども連れの来訪者が多いことから、急な飛び出し等による事故の恐れがある。	横断歩道の設置	地元からの要望をうけ、市から警察署に副申 (令和6年7月)



○ : 対策要望箇所



県道：龍ヶ岳御所浦線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

御所浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
2	R5	御所浦町御所浦 旧Yショップ前	県道：龍ヶ岳御所浦線	前島から旧Yショップ前にかかる橋は下りになっており、スピードを落とさずに通行する自転車が多い。診療所跡地から駐在所方面においても旧Yショップ前で減速しない車があり、自転車と接触しそうになる。また、橋のもとに駐車している車が多く見通しも悪い。	路面に減速喚起の表示をしてほしい。	検討中(県)



駐車している車で見通しが悪い



前島にかかる橋



○ : 対策要望箇所

--- 県道：龍ヶ岳御所浦線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

御所浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
3	R4	御所浦町御所浦3527-2,3 御所浦支所前交差点	県道：龍ヶ岳御所浦線	「止まれ」の道路標示が消えかけており危険。 ※腐朽によりカーブミラーが破損(R6年度)	道路標示の引き直し。 カーブミラーの修繕・再設置	検討中(県)



○ : 対策要望箇所

--- 県道：龍ヶ岳御所浦線


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

御所浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
4	R4	御所浦町御所浦6669-4 森田代理店前	県道：龍ヶ岳御所浦線	「止まれ」の道路標示が消えかけており危険	道路標示の引き直し。	検討中(県)



○ : 対策要望箇所

--- 県道：龍ヶ岳御所浦線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

御所浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
5	R4	御所浦町御所浦4377-4 松苑前	県道：龍ヶ岳御所浦線	カーブミラーの位置が低い為、大型車(ミキサー車等)からはカーブミラーで対向車が見えない。	カーブミラーをもう一つ高い位置に設置する。	検討中(県)
						
 : 対策要望箇所  県道：龍ヶ岳御所浦線						

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

御所浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
6	R6	御所浦町御所浦4377-4 民宿エンジョイもりえだ前	県道：龍ヶ岳御所浦線	建物による死角で見通しが悪くなっており危険	カーブミラーを設置する。	検討中(県)

○ : 対策要望箇所

--- 県道：龍ヶ岳御所浦線