

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R5	倉岳町 浦 RIC鶴戸 三叉路付近	県道59号線 (有明倉岳線)	雨天時に水たまりができ、車が通行する際に隣の建物への水はねが激しい。	水たまり箇所の解消	R5道路改修工事【解消済】(県)
2	R5	倉岳町 浦 長尾建設付近交差点	県道59号線 (有明倉岳線)	横断歩道が消えかけている、また、ダイヤモンドが消えており危険。	横断歩道、ダイヤモンドの再標示	R5道路改修工事【一部解消済】(県)
3	R5	倉岳町 浦 第一荒平橋付近	市道: 栖本倉岳線	R4.12大雪の時に車両転落事故が発生。転落した場合、10m下の川へ落下するため非常に危険である。	ガードレールの設置による転落防止対策	R6道路改良工事【解消済】(県)
4	R5	倉岳町 浦 Aマート付近	国道266号	歩道に大きな水たまりができ、自転車通学生や歩行者が車道に出て通行している。車道にも水たまりが出来ており、自転車等の二輪車が通行する際に危険。	水たまりの解消	検討中(県)
5	R5	倉岳町 浦 名桐大橋付近	県道59号線 (有明倉岳線)	ダイヤモンドが消えている。特に教良木方面から通行する場合、のぼり坂になっていることから横断歩道が確認できず危険。	ダイヤモンド、停止線の再標示	検討中(県)
6	R6	倉岳町 浦 栖本倉岳線 2118-1付近	市道: 栖本倉岳線	カーブ途中に水路が横切っており、夜間は見えづらく転落の危険がある。	蓋やガードポールなどの設置による転落防止対策	検討中(市)
7	R6	倉岳町 浦 栖本倉岳線 2118-1付近	市道: 栖本倉岳線	カーブミラーが見えづらい方向に向いており、対向車を確認できない。	カーブミラーの方向修正、修繕	検討中(市)
8	R5	倉岳町 棚底 天草高校倉岳校～熊日付近	市道: 棚底横断線	外側線等路面標示が消えている。また、雨天時は水たまりができる箇所があり、自転車や車両が通行するため危険である。	路面標示の再表示、水たまり箇所の解消。	【R6水たまり解消】(市)
9	R5	倉岳町 棚底 1743-1付近の交差点	市道: 棚底横断線 市道: 棚底中央線	棚底中央線側に一時停止の路面標示もあるが、両路線とも幅員が狭く建築物もあることから、視認性が悪く危険である。スピードを出して通行する車もいるため、通行の際に危険。(交通事故 発生箇所)	交差点があることをわかりやすくするため、カラー舗装の検討。	検討中(市)
10	R5	倉岳町 宮田 倉岳町漁協付近	市道: 西ノ原海岸線	倉岳町宮田3921～倉岳町漁協までの路面に亀裂や凹凸ができており危険。	路面凹凸の解消。	検討中(市)

様式1-1

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R5	倉岳町 宮田 宮田第一トンネルの柵底側 を出たところの交差点	市道:宮田柵底線	ガードポールが設置されていたが取れてしまっている。根本部分のみが露出して残っており、事故の危険がある。	ガードポールの再設置、又は、残っている根本部分の除去	R5道路改修工事【解消済】(市)
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R5	倉岳町 浦 RIC鶴戸 三叉路付近	県道59号線 (有明倉岳線)	雨天時に水たまりができ、車が通行する際に隣の建物への水はねが激しい。	水たまり箇所の解消	R5道路改修工事【解消済】(県)
					<p>対応前</p>	<p>対応後</p>
					<p>対応前</p>	<p>対応後</p>
					<p>水たまりの解消</p>	
<p>○ : 対策要望箇所</p> <p>--- 県道59号線 (有明倉岳線)</p>						

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
2	R5	倉岳町 浦 長尾建設付近交差点	県道59号線 (有明倉岳線)	横断歩道が消えかけている、また、ダイヤモンドマークが消えており危険。	横断歩道、ダイヤモンドマークの再標示	R5道路改修工事【一部解消済】(県)
					<p>対応前</p> 	<p>対応後</p> 
					<p>横断歩道、ダイヤモンドマークの再標示</p>	<p>横断歩道より先は未着手</p>
<p>○ : 対策要望箇所</p> <p>--- 県道59号線 (有明倉岳線)</p>					<p>対応前</p> 	<p>対応後</p> 

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
3	R5	倉岳町 浦 第一荒平橋付近	市道：栖本倉岳線	R4.12大雪の時に車両転落事故が発生。 転落した場合、10m下の川へ落下するため非常に危険である。	ガードレールの設置による転落防止対策	R6道路改良工事【解消済】(県)
					<p>対応前</p> 	<p>対応後</p> 
					<p>対応前</p> 	<p>対応後</p> 
<p>○ : 対策要望箇所      - - - : 市道：栖本倉岳線</p>					<p>ガードレール等の転落防止対策</p>	

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
4	R5	倉岳町 浦 Aマート付近	国道266号	歩道に大きな水たまりができ、自転車通学生や歩行者が車道に出て通行している。車道にも水たまりが出来ており、自転車等の二輪車が通行する際に危険。	水たまりの解消	検討中(県)



水たまりの解消

○ : 対策要望箇所

--- 国道266号

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
5	R5	倉岳町 浦 名桐大橋付近	県道59号線 (有明倉岳線)	ダイヤモンドが消えている。特に教良木方面から通行する場合、のぼり坂になっていることから横断歩道が確認できず危険。	ダイヤモンド、停止線の再標示	検討中(県)
						<p>※のぼり坂になっており、横断歩道が確認できない</p>
<p>○ : 対策要望箇所</p> <p>--- 県道59号線 (有明倉岳線)</p>						

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
6	R6	倉岳町 浦 栖本倉岳線 2118-1付近	市道: 栖本倉岳線	カーブ途中に水路が横切っており、夜間は見えづらく転落の危険がある。	蓋やガードポールなどの設置による転落防止対策	検討中(市)



○ : 対策要望箇所

--- 市道: 栖本倉岳線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
7	R6	倉岳町 浦 栖本倉岳線 2118-1付近	市道: 栖本倉岳線	カーブミラーが見えづらい方向に向いており、対向車を確認できない。	カーブミラーの方向修正、修繕	検討中(市)



○ : 対策要望箇所

--- 市道: 栖本倉岳線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
8	R5	倉岳町 棚底 天草高校倉岳校～熊日付近	市道：棚底横断線	外側線等路面標示が消えている。また、雨天時は水たまりができる箇所があり、自転車や車両が通行するため危険である。	路面標示の再表示、水たまり箇所の解消。	【R6水たまり解消】(市)



○ : 対策要望箇所      - - - : 市道：棚底横断線

対応前



水たまりの解消

対応後



※路線全体  
外側線、横断歩道、ダイヤモンドマークの再標示




【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
9	R5	倉岳町 棚底 1743-1付近の交差点	市道：棚底横断線 市道：棚底中央線	棚底中央線側に一時停止の路面標示もあるが、両路線とも幅員が狭く建築物もあることから、視認性が悪く危険である。スピードを出して通行する車もいるため、通行の際に危険。(交通事故 発生箇所)	交差点があることをわかりやすくするため、カラー舗装の検討。	検討中(市)



カラー舗装

○ : 対策要望箇所

--- 市道：棚底横断線  
市道：棚底中央線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
10	R5	倉岳町 宮田 倉岳町漁協付近	市道：西ノ原海岸線	倉岳町宮田3921～倉岳町漁協までの路面に亀裂や凹凸ができており危険。	路面凹凸の解消。	検討中(市)



○ : 対策要望箇所      - - - 市道：西ノ原海岸線



※路線全体  
路面凹凸の解消

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

倉岳地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R5	倉岳町 宮田 宮田第一トンネルの柵底側を出たところの交差点	市道: 宮田柵底線	ガードポールが設置されていたが取れてしまっている。根本部分のみが露出して残っており、事故の危険がある。	ガードポールの再設置、又は、残っている根本部分の除去	R5道路改修工事【解消済】(市)



○: 対策要望箇所

--- 市道: 宮田柵底線

