

様式1-1

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R4	五和町 御領 手野鬼の城線と五和中央 線の交差点	市道:五和中央線	手野鬼の城線を鬼の城公園方面に通行 する際に、交差点左側の樹木によって左 方向の安全確認がしづらい。	樹木伐採またはカーブミラー設置を検討 して欲しい。	対応済み(市)
2	R4	五和町 御領 国道324号線と県道281号 線の交差点付近	県道281号線	オリーブ園付近から国道324号線の交差 点にかけて、中央線や右折レーンの白線 が消えており、中央線をはみ出して走行 する車両が見られる。	スクールバスも走行するなど、交通量也多 い道路であるため、中央線、右折レーンを 引き直して欲しい。	対応済み(県)
3	R4	五和町 御領 県道281号線と北鳥越線の 交差点	県道281号線	中央線、右左折レーンの白線が消えてい る。	天草空港や鬼の城公園方面につながる 道路であるため、中央線、右左折レーンを 引き直して欲しい。	対応済み(県)
4	R4	五和町 御領 息峠から五和小中学校 にかけての道路	市道:松ヶ迫向線	五和小中学校の開校後、手野方面からの 利用者も増えているが、樹木が市道側ま で繁茂しており、付近一帯の道路は屋間 でも薄暗く、前方の見通しも悪くなってい る。また、舗装の劣化が目立つ。	樹木の伐採と路面を整備して欲しい。	検討中(市)
5	R7	五和町 御領 御領(大島)地区 国道324 号線沿いの横断歩道3箇 所	国道324号線	横断歩道が消えかかっており、また夜間 は横断歩道が見えにくい恐れがある。	横断歩道の引き直しと視認性向上の舗装 をお願いしたい。	一部対応済み(警察)
6	R4	五和町 二江 県道47号線と二江町線の 交差点(崎本邸前)	県道47号線	君ヶ水橋方面から交差点へ出る際に民家 や植栽等があるため見通しが悪く、通行 量も多いため、危険である。	カーブミラーを設置して欲しい。 私有地への設置については所有者の承 諾を得ている。	対応済み(県)
7	R4	五和町 二江 県道47号線と田向線の交 差点付近(田向橋横)	県道47号線	田向橋を渡って公民館等に行くため、高 齢者が日常的に県道を横断しているが、 横断歩道がないため危険である。	交通量も多く、スピード超過車も多い区間 であるため、横断歩道を設置して欲しい。	検討中(県)
8	R4	五和町 二江 通詞島の集落排水施設付 近	通詞島内道路	カーブミラーが設置してあるが、鏡面の劣 化により通詞大橋方面からの車両が確認 できない。	カーブミラーを更新して欲しい	対応済み(県)
9	R6	五和町 二江 二江地区コミュニティセ ンター入口付近の横断歩道	市道:二江町線	横断歩道の白線が消えかかっている。	横断歩道の引き直しをお願いしたい。	対応済み(警察)
10	R6	五和町 二江 イルカセンター前交差点 (カレー屋珊瑚礁側)	国道324号線	日常的に地元住民の方が横断している が、横断歩道がなく、交通量も多いため危 険である。	横断歩道を設置して欲しい。	検討中(警察)

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R8	五和町 二江 二江郵便局付近	国道324号線	郵便局やバス停等が隣接しており、付近に押しボタン式信号機設置の横断歩道があるが、日常的に地元住民の方が道路を横断している。車両のスピードが出やすく、過去に死亡事故も発生しているため危険である。	横断歩道を設置して欲しい。 4月17日 要望書提出。	検討中(警察)
12	R8	五和町 二江 通詞島入口交差点	国道324号線	国道を通行する車両のスピードが出やすく、通詞島方面からの車両が国道324号線へ進入することが難しい。また、交差点付近には、横断歩道もあり、高齢者や学生が道路を日常的に横断しているが、過去に横断者が車両と衝突する事故も発生しており、危険である。	信号機を設置して欲しい。 6月8日 要望書提出。	検討中(警察)
13	R4	五和町 手野一丁目 県道47号線と城河原手野線の交差点付近	県道47号線	県道47号線から城河原手野線への右折レーン、中央線が消えている。県道から市道への右折は急カーブになるため危険である。	右折レーンと中央線を引き直して欲しい。 また、天草光学前から田向までの区間は特に交通量も多く、スピード超過車も多いため、路面に速度制限の表示をお願いしたい。	一部対応済み(県)
14	R4	五和町 手野二丁目 下内野バス停付近(スクールバス乗り場側)	県道47号線	五和小中学校の生徒や高齢者がスクールバス乗り場やバス停に向かうため横断歩道がない場所を渡っている。(最寄りの横断歩道まで100m以上離れている)	交通量も多く、スピード超過車も多い区間であるため、横断歩道を設置して欲しい。	検討中(警察)
15	R5	五和町 手野二丁目 天草光学(株)の前の県道	県道47号 本渡五和線	道向かいに同社駐車場があり、出退勤時や昼休憩時に横断が多くある。また、この区間は交通量も多く、速度が出やすい区間であり、危険である。	横断歩道の設置及び、減速や注意を呼び掛ける看板の設置	検討中(警察)
16	R4	五和町 城河原一丁目 県道47号線と山仁田月の出線の交差点(木下治療院付近)	県道47号線	木下治療院側から県道へ出る際に、民家の塀があるため、歩道を走る自転車や歩行者が確認できない。	カーブミラーを設置して欲しい。	対応済み(県)
17	R4	五和町 城河原三丁目 二江城河原線と県道47号線の交差点(アーチ薬局付近)	県道47号線	打越方面から大野橋を渡り、直進又は右折する際に内野川の土手に植えてあるツツジが死角となって左方向の安全確認が全くできない。	ツツジを伐採して欲しい。	対応済み(県)
18						
19						
20						


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R4	五和町 御領 手野鬼の城線と五和中央線の交差点	市道:五和中央線	手野鬼の城線を鬼の城公園方面に通行する際に、交差点左側の樹木によって左方向の安全確認がしづらい。	樹木伐採またはカーブミラー設置を検討して欲しい。	対応済(市)



○:対策要望箇所

--- 市道:五和中央線



対応後




様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
2	R4	五和町 御領 国道324号線と県道281号 線の交差点付近	県道281号線	オリーブ園付近から国道324号線の交差点にかけて、中央線や右折レーンの白線が消えており、中央線をはみ出して走行する車両が見られる。	スクールバスも走行するなど、交通量も多い道路であるため、中央線、右折レーンを引き直して欲しい。	対応済(県)



○ : 対策要望箇所

--- 県道281号線



対応後




様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
3	R4	五和町 御領 県道281号線と北鳥越線の 交差点	県道281号線	中央線、右左折レーンの白線が消えている。	天草空港や鬼の城公園方面につながる道路であるため、中央線、右左折レーンを引き直して欲しい。	対応済（県）
 ○ : 対策要望箇所 - - - 県道281号線					 対応後 	

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
4	R4	五和町 御領 息峠窯から五和小中学校 にかけての道路	市道:松ヶ迫向線	五和小中学校の開校後、手野方面からの利用者也増えているが、樹木が市道側まで繁茂しており、付近一帯の道路は昼間でも薄暗く、前方の見通しも悪くなっている。また、舗装の劣化が目立つ。	樹木の伐採と路面を整備して欲しい。	検討中(市)

草市

200 m

地理院地図

○ : 対策要望箇所

--- 市道:松ヶ迫向線

樹木伐採


路面整備

様式1-2


【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
5	R7	五和町 御領 御領(大島)地区 国道324 号線沿いの横断歩道3箇所	国道324号線	横断歩道が消えかかっており、また夜間は横断歩道が見えにくい恐れがある。	横断歩道の引き直しと視認性向上の舗装をお願いしたい。	一部対応済(警察)
						
○ : 対策要望箇所 - - - 国道324号線					横断歩道のみ引き直されている。 横断歩道の引き直しと視認性向上の舗装を行う。	

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
6	R4	五和町 二江 県道47号線と二江町線の交差点	県道47号線	君ヶ水橋方面から交差点へ出る際に民家や植栽等があるため見通しが悪く、通行量も多いため、危険である。	カーブミラーを設置して欲しい。 私有地への設置については所有者の承諾を得ている。	対応済(県)



100 m

・162

○ : 対策要望箇所

--- 県道47号線



カーブミラーの設置

↓

対応後




【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
7	R4	五和町 二江 県道47号線と田向線の交差点 付近(田向橋横)	県道47号線	田向橋を渡って公民館等に行くため、高齢者が日常的に県道を横断しているが、横断歩道がないため危険である。	交通量も多く、スピード超過車も多い区間であるため、横断歩道を設置して欲しい。	検討中(県)



● : 対策要望箇所

■ ■ ■ 県道47号線




横断歩道の設置

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区


令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
8	R4	五和町 二江 通詞島の集落排水施設付近	通詞島内道路	カーブミラーが設置してあるが、鏡面の劣化により通詞大橋方面からの車両が確認できない。	カーブミラーを更新して欲しい	対応済(県)
						
						

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
9	R6	五和町 二江 二江地区コミュニティセンター入口付近の横断歩道	市道：二江町線	横断歩道の引き直しをお願いしたい。	市道：二江町線	対応済（警察）
						
 :対策要望箇所					 市道：二江町線	

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
10	R6	五和町 二江 イルカセンター前交差点 (カレー屋珊瑚礁側)	国道324号線	日常的に地元住民の方が横断しているが、横断歩道がなく、交通量も多いため危険である。	横断歩道を設置して欲しい。	検討中(警察)
						
 :対策要望箇所				 国道324号線		

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R8	五和町 二江 二江郵便局付近	国道324号線	郵便局やバス停等が隣接しており、付近に押しボタン式信号機設置の横断歩道があるが、日常的に地元住民の方が道路を横断している。車両のスピードが出やすく、過去に死亡事故も発生しているため危険である。	横断歩道を設置して欲しい。 4月17日 要望書提出。	検討中(警察)



○ : 対策要望箇所

- - - 国道324号線



横断歩道の新設

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
12	R8	五和町 二江 通詞島入口交差点	国道324号線	国道を通行する車両のスピードが出やすく、通詞島方面からの車両が国道324号線へ進入することが難しい。また、交差点付近には、横断歩道もあり、高齢者や学生が道路を日常的に横断しているが、過去に横断者が車両と衝突する事故も発生しており、危険である。	信号機を設置して欲しい。 6月8日 要望書提出。	検討中(警察)



● : 対策要望箇所

■ ■ ■ 国道324号線




信号機を設置する

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
13	R4	五和町 手野一丁目 県道47号線と城河原手野線の交差点付近	県道47号線	県道47号線から城河原手野線への右折レーン、中央線が消えている。県道から市道への右折は急カーブになるため危険である。	右折レーンと中央線を引き直して欲しい。また、天草光学前から田向までの区間は特に交通量も多く、スピード超過車も多いため、路面に速度制限の表示をお願いしたい。	一部対応済(県)
 ○ : 対策要望箇所 - - - 県道47号線					 中央線、右折レーンの引き直し 路面への速度制限表示	
					 中央線、右折レーンのみ 引き直しがされている。 路面への速度制限表示も行う。	


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
14	R4	五和町 手野二丁目 下内野バス停付近(スクールバス乗り場側)	県道47号線	五和小中学校の生徒や高齢者がスクールバス乗り場やバス停に向かうため横断歩道がない場所を渡っている。(最寄りの横断歩道まで100m以上離れている)	交通量も多く、スピード超過車も多い区間であるため、横断歩道を設置して欲しい。	検討中(警察)




様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
15	R5	五和町 手野二丁目 天草光学(株)の前の県道	県道47号	道向かいに同社駐車場があり、出退勤時や昼休憩時に横断が多くある。また、この区間は交通量も多く、速度が出やすい区間であり、危険である。	横断歩道の設置及び、減速や注意を呼び掛ける看板の設置	検討中(警察)



天草市

五和町手野(二)

下内野

内野川

小峰

中ノ井手

志田ノ原

△113.8

42

97

83

○: 対策要望箇所

--- 県道47号



横断歩道の設置


注意喚起看板の設置

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
16	R4	五和町 城河原一丁目 県道47号線と山仁田月の 出線の交差点(木下治療院 付近)	県道47号線	木下治療院側から県道へ出る際に、民家の 塀があるため、歩道を走る自転車や歩 行者が確認できない。	カーブミラーを設置して欲しい。	対応済(県)
 100m 地理院地図				 カーブミラーの設置 対応後		
○ : 対策要望箇所 --- 県道47号線						


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

五和地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
17	R4	五和町 城河原三丁目 二江城河原線と県道47号 線の交差点(アーチ薬局付 近)	県道47号線	打越方面から大野橋を渡り、直進又は右 折する際に内野川の土手に植えてあるツ ツジが死角となって左方向の安全確認が 全くできない。	ツツジを伐採して欲しい。	対応済(県)



大野

城河原(三)

100 m

地理院地図

○ : 対策要望箇所

--- 県道47号線



ツツジの伐採

対応後

