





亀川小学校

平成28年7月8日作成

1	亀場町亀川 【味千ラーメン信号機から樋渡橋方向に十数メートル直進右側】	児童の通学路になっている。側溝鉄網の間に空間があり、子どもが足を踏み入れる危険があるので隙間をふさいでほしい。また、大雨後は、かなりの増水になり低学年児童が横にそれると側溝に落ちる危険があるので、側溝と通路の間に仕切りがほしい。	道路	地域	市道 榎木丸恵比曾線
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="212 486 1433 1268"> </div> <div data-bbox="1523 454 2038 853"> </div> <div data-bbox="1523 917 2038 1348"> </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="291 1372 548 1420"> : 対策要望箇所 </div> <div data-bbox="660 1380 963 1412"> : 通学路(学校指定) </div> </div>					

2	宮地岳町中の平	幅員が狭く、見通しが悪いため、通学等に支障をきたしている。	道路	(一)宮地岳今田線
				
<p> : 対策箇所</p>				

3	亀場町食場	幅員が狭く歩道が未整備であるので通学時には危険である。	道路		梨の木地蔵園線
					
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)			