


各小中学校 放課後児童クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備 考
						学校	地域		
No.2 本渡北小学校	1	本渡町本戸馬場明德寺手前の交差点から城下方面に向かう歩道	歩道に夜間照明がなく危ない。交通量も多いが子供たちの安全確保のために防犯灯を設置してほしい。			学校	地域		防犯灯1基設置済
No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 2分団下門地内	周辺は街灯がなく、空き家も多く、人目につきにくいいため、防犯上街灯の設置が望まれる。			学校	地域		防犯灯1基設置済
No.7 佐伊津小学校	1	佐伊津町堀の内	学校から住宅地を結ぶ通学路だが、民家や人通りが少なく暗い。冬季は、児童生徒の下校時にとても暗く危険なので、街灯を設置してほしい。(堀の内地区児童18名在郷地区2名)			学校	地域		防犯灯1基設置済
No.8 牛深小学校	1	牛深町加世浦のトンネル出入り口付近	トンネルの出入り口付近が、街灯はあるものの高架があるためとても暗い。危険なので防犯灯を新設してほしい。			学校	地域		既設防犯灯の高さ、方向を調整し対策済。
No.8 牛深小学校	2	牛深町須口簡易郵便局付近	車の通行量が多い上に、街灯が少なく危険なので、防犯灯を新設してほしい。			学校	地域		防犯灯1基設置済
No.9 牛深東小学校	1	久玉町吉田地区(牛深高校裏手の道路)	牛深東小中学校の通学路であり、牛深高校の生徒も通学に利用している。外灯がなく、日没後は大変暗く、特に冬場は真っ暗になる。そこで、袋田商店(写真に表示)近くに外灯を設置し、児童生徒の通学における安全を確保してほしい。吉田地区の区長さんから、同様の要望が上がった。			学校	地域		防犯灯1基設置済。 既設防犯灯1基移設し対策済。
No.10 有明小学校	1	下津浦の新しいコミュニティセンター前の道路	直線200mくらいあり、イノシシがでるので危険。民家が少なく街灯もない。50mに1つ街灯を設置してほしい。			学校	地域		防犯灯2基設置済
No.15 五和小学校	1	五和町城河原1丁目城木場(岩崎商店から城木場神社へ入っていく道路)	街灯がなく暗くなると道が見えないので危険。街灯を設置してほしい。			学校	地域		防犯灯1基設置済
No.26 栖本中学校	1	栖本町湯船原地内	夜間時暗く危険なため、街灯を設置してほしい。民家も少ない。見通しが悪い所も多い。			学校	地域		通学路整備での防犯灯の新規設置は行わないが、支障木の伐採等を定期的実施。
No.27 新和中学校	1	神掛けの滝を右手に県道大宮地宮地岳線を進んでいった所	道を上っていった先に集落があるが、道中に街灯がない。			学校	地域		通学路整備での防犯灯の新規設置は行わないが、防犯灯の支障木を伐採し対策。
No.31 本渡はまゆう児童クラブ	1	川原町 川原公園	公園の周囲を生垣で囲まれており、道路から中の様子を伺い知ることができない。防犯上好ましくないため、周囲の生垣を撤去してほしい。					その他	維持管理業務実施済

[illegible]

No.2 本渡北小学校	1	本渡町本戸馬場明德寺手前の交差点から城下方面に向かう歩道	歩道に夜間照明がなく危ない。交通量も多いが子供たちの安全確保のために防犯灯を設置してほしい。			学校	地域		防犯灯1基設置済
				対策前					
									
				対策後					
									
				 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)					

No.5 楠浦小学校	1	楠浦町 2分団下門地内	周辺は街灯がなく、空き家も多く、人目につきにくいため、防犯上街灯の設置が望まれる。			学校	地域		防犯灯1基設置済
				対策前 					
				対策後 					
 : 対策要望箇所				 : 通学路(学校指定)					



No.7 佐伊津小学校	1	佐伊津町堀の内	学校から住宅地を結ぶ通学路だが、民家や人通りが少なく暗い。冬季は、児童生徒の下校時にとても暗く危険なので、街灯を設置してほしい。(堀の内地区児童18名在郷地区2名)			学校	地域		防犯灯1基設置済
				対策前					
									
				対策後					
									
				 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)					

No.8 牛深小学校	1	牛深町加世浦のトンネル出入り口付近	トンネルの出入り口付近が、街灯はあるものの高架があるためとても暗い。危険なので防犯灯を新設してほしい。			学校	地域	既設防犯灯の高さ、方向を調整し対策済。
				対策前				
								
				対策後				
								


● : 対策要望箇所 - - - - - : 通学路(学校指定)


No.8 牛深小学校	2	牛深町須口簡易郵便局付近	車の通行量が多い上に、街灯が少なく危険なので、防犯灯を新設してほしい。		学校	地域	防犯灯1基設置済
				対策前 			
				対策後 			
 : 対策要望箇所				 : 通学路(学校指定)			

No.9 牛深東小学校	1	久玉町吉田地区(牛深高校裏手の道路)	牛深東小中学校の通学路であり、牛深高校の生徒も通学に利用している。外灯がなく、日没後は大変暗く、特に冬場は真っ暗になる。そこで、袋田商店(写真に表示)近くに外灯を設置し、児童生徒の通学における安全を確保してほしい。吉田地区の区長さんからも、同様の要望が上がった。			学校	地域	防犯灯1基設置済。 既設防犯灯1基移設し対策済。
			対策前(移設) 	対策前(防犯灯設置) 				
			対策後(移設) 	対策後(防犯灯設置) 				
● : 対策要望箇所 - - - - - : 通学路(学校指定)								


No.10 有明小学校	1	下津浦の新しいコミュニティセンター前の道路	直線200mくらいあり、イノシシがでるので危険。民家が少なく街灯もない。50mに1つ街灯を設置してほしい。		学校	地域	防犯灯2基設置済
				対策前  対策後 			
○ : 対策要望箇所 - - - : 通学路(学校指定)				対策前  対策後 			

No.15 五和小学校	1	五和町城河原1丁目城木場(岩崎商店から城木場神社へ入っていく道路)	街灯がなく暗くなると道が見えないので危険。街灯を設置してほしい。			学校	地域		防犯灯1基設置済
				対策前					
									
				対策後					
									
				 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)					

No.26 栖本中学校	1	栖本町湯船原地内	夜間時暗く危険なため、街灯を設置してほしい。民家も少ない。見通しが悪い所も多い。		学校	地域	通学路整備での防犯灯の新規設置は行わないが、支障木の伐採等を定期的に実施。
				対策前  対策後 			
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)							

No.27 新和中学校	1	神掛けの滝を右手に県道大宮地宮地岳線を進んでいった所	道を上っていった先に集落があるが、道中に街灯がない。			学校	地域	通学路整備での防犯灯の新規設置は行わないが、防犯灯の支障木を伐採し対策。
				対策前				
								
				対策後				
								
				● : 対策要望箇所 - - - - - : 通学路(学校指定)				

No.31 本渡はまゆう児童クラブ	1	川原町 川原公園	公園の周囲を生垣で囲まれており、道路から中の様子を伺い知ることができない。防犯上好ましくないため、周囲の生垣を撤去してほしい。				その他	維持管理業務実施済
				対策前 				
				対策後 (R4.3.1現在) 				
 : 対策要望箇所				 : 通学路(学校指定)				

No.31 本渡はまゆう児童クラブ	2	古川町 古川公園	周囲の生垣が高くなり過ぎると、道路から中の様子が判らなくなるため、適切な高さで管理してほしい。				その他	維持管理業務実施済
				対策前 		対策前 		
				対策後(R4.3.1現在) 		対策後(R3.6.30現在) 		
 : 対策要望箇所				 : 通学路(学校指定)				

No.36	あげぼの児童クラブ	1	亀川小学校敷地～あげぼの児童クラブ	交通量は比較的多いが、夕方下校時街灯が少なく発見が遅くなった場合は事故等の危険性がある。		学校	地域	防犯灯1基設置済
					対策前			
					対策後			
 :対策要望箇所					 :通学路(学校指定)			