

令和4年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(一覧表)

No.2 めぐみ保育園学童クラブ

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)	備 考
例	〇〇町 〇〇地内 〇〇宅～〇〇宅	車の通行量は多いが歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。 (どのように危険なのか、どのような対策を求めるか記載してください。)	道路 警察 学校 地域 その他	※機関名は分かる範囲で選択(空白でも可)
1	天草市古川町	昨年要望した空き家のブロック塀はなくなり、その跡の空き地に侵入しないようにロープと杭が打ってあるが、杭が倒れて用をなしていない。下校時子供が杭やロープを触ったり空き地に入り込む恐れがあるので危険である。	学校	市道 古川・無田線
2	天草市古川町	電柱の反射板が外れており、強風時等危険である。固定するか撤去を要望します。		その他 市道 古川・無田線
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※「地図・空中写真閲覧サービス」(国土地理院)(<http://maps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)や写真を添付してください。(地図・航空写真サービスの貼り付けを参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複数枚提出してください。

令和4年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.2 めぐみ保育園学童クラブ

1	天草市古川町	昨年要望した空き家のブロック塀はなくなり、その跡の空き地に侵入しないようにロープと杭が打ってあるが、杭が倒れて用をなしていない。下校時子供が杭やロープを触ったり空き地に入り込む恐れがあるので危険である。	学校	市道 古川・無田線
● 対策要望箇所 ----- 通学路(学校指定)				

令和4年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.2 めぐみ保育園学童クラブ

2	天草市古川町	電柱の反射板が外れており、強風時等危険である。固定するか撤去を要望します。			その他 市道 古川・無田線
● : 対策要望箇所 --- : 通学路(学校指定)					