

No.32 学童トライアングル


No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考
1	川原町8-39付近四つ角	本渡南小の通学路になっており、西から東方向はカーブミラーがあつて歩行者が見えるが、東から西方向にはカーブミラーがなく、歩行者が見えにくい。児童の飛び出しがあつた場合、危険であるので、カーブミラーの設置をお願いしたい。	道路					市道 古川・無田線 市道 川原1号線
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。

No.32 学童トライアングル

1	川原町8-39付近四つ角	本渡南小の通学路になっており、西から東方向はカーブミラーがあって歩行者が見えるが、東から西方向にはカーブミラーがなく、歩行者が見えにくい。児童の飛び出しがあった場合、危険であるので、カーブミラーの設置をお願いしたい。	道路	市道 古川・無田線 市道 川原1号線
---	--------------	--	----	-----------------------



○ : 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定) ※通学路を使用する児童生徒数 R6: 50人 R7: 50人

事故の有無 : 有