

No.2 本渡北小学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)	備 考
1	茂木根釜地区の市道(堀田牛乳付近)	道幅が狭いため、歩行する箇所が壁近くしかない。しかし、その壁(木が生えている部分の壁)が道路側に曲がっていて、道路側に落ちてくる危険性がある。また、向かいの民家の壁も危険性がある。取り外せないか。	道路 学校	※民家の了承が必要 市道 箱の水・広瀬線
2	本泉(鶴田建設付近)のカーブミラー	カーブミラーが劣化しているためか、白く濁って見えづらい。また、ミラー自体変形しているのか曲がっているため、よく見えないことがある。	道路	市道 梶山・一の瀬線 市道 山仁田・北稜線
3	牛の首(フルーツサンド屋周辺)	T字路になっており、交通量も多い。地区の方も安全対策を願っておられる。通学路だけでなく週末等でも多く利用されている交差点である。事故を防ぐために信号機設置を要望する。	警察	県道本渡芥北線 市道 箱の水・広瀬線
4	本渡わくわく児童館からハローワーク天草にかけての通学路	交通量が多い道路で、通学路として利用する児童も多い。歩道がなく、道路幅も狭いため、安全に通行できるよう歩道の整備をお願いしたい。	道路	※R6からの継続 市道 梶山・一の瀬線
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複数枚提出してください。

令和7年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.2 本渡北小学校


1	茂木根釜地区の市道(堀田牛乳付近)	道幅が狭いため、歩行する箇所が壁近くしかない。しかし、その壁(木が生えている部分の壁)が道路側に曲がっていて、道路側に落ちてくる危険性がある。また、向かいの民家の壁も危険性がある。取り外せないか。	道路	学校			市道 箱の水・広瀬線
							
○ 対策要望箇所、 — — — 通学路(学校指定) ※ 通学路を使用する児童生徒数 R7: 32人 R8: 28人				事故の有無 : 無			

令和7年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.2 本渡北小学校

2	本泉(鶴田建設付近)のカーブミラー カーブミラーが劣化しているためか、白く濁って見えづらい。また、ミラー自体変形して いるのか曲がっているため、よく見えないことがある。	道路	市道 梶山・一の瀬線 市道 山仁田・北稜線

No.2 本渡北小学校

3	牛の首(フルーツサンド屋周辺) T字路になっており、交通量も多い。地区の方も安全対策を願っておられる。通学路だけでなく週末等でも多く利用されている交差点である。事故を防ぐために信号機設置を要望する。	警察			県道本渡芥北線 市道 箱の水・広瀬線
					
○ : 対策要望箇所、 — — — : 通学路(学校指定) ※ 通学路を使用する児童生徒数 R7: <u>45人</u> R8: <u>40人</u>					事故の有無 : 無

令和7年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.2 本渡北小学校

4	本渡わくわく児童館からハローワーク天草にかけての通学路	交通量が多い道路で、通学路として利用する児童も多い。歩道がなく、道路幅も狭いため、安全に通行できるよう歩道の整備をお願いしたい。	道路						市道 梶山・一の瀬線
									
					事故の有無 : 無				

(○) : 対策要望箇所、(---) : 通学路(学校指定) **※**通学路を使用する児童生徒数 R7: 7人 R8: 7人