

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡地区(栢宇土町、志柿町、下浦町、楠浦町、本町、佐伊津町)

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R4	本渡 栢宇土町 トーソー天草営業所先の横断歩道	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し。	対応済(県)
2	R4	本渡 栢宇土町 天草教販前の横断歩道	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道の引き直し。	対応済(警察)
3	R7	本渡 栢宇土町 亀川ダム付近のセンターライン	国道266号線	センターラインが消えており危険。	センターラインの引き直し。	検討中(県)
4	R7	本渡 栢宇土町 大林バス停前	国道266号線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンド及び歩行者注意の文字の引き直し。	検討中(県)
5	R7	本渡 栢宇土町 天草教販付近	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し。	対応済(県)
6	R4	本渡 志柿町 瀬戸 「セドの肉」前の横断歩道	国道266号線	横断歩道があるが薄くなっており気づきにくい。止まる車が少なく危険。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
7	R4	本渡 志柿町 瀬戸 中の浦バス停前の横断歩道	国道266号線	横断歩道があるが薄くなっており気づきにくい。止まる車が少なく危険。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
8	R4	本渡 下浦町 下浦石工発祥の地碑付近	国道266号 市道:平床・新開線	一時停止が消えており危険	一時停止停止線の引き直し。	検討中(市:R8対応予定)
9	R4	本渡 下浦町 下浦保育園前の横断歩道	市道:西・樫ノ木線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道の引き直し。	検討中(警察)
10	R4	本渡 下浦町 下浦町4389付近	市道:後小手線	カーブミラーの支柱が腐食しており倒壊の恐れがある。	支柱の取り替え。	対応済み(市)

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡地区(柜宇土町、志柿町、下浦町、楠浦町、本町、佐伊津町)

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R4	本渡 下浦町 天草オレンジラインと菅の 尾・岩太郎線のT字路	天草オレンジライン 市道:菅の尾・岩太郎 線	カーブミラーの鏡が無くなっており危険。	ミラー部分の取り替え。	対応済み(市)
12	R8	本渡 下浦町 下浦石工発祥の地碑付近	国道266号	付近に横断歩道がなく、今後、通学路として利用するため。	横断歩道の新規設置。	検討中(県)
13	R4	本渡 楠浦町 小川商店先のカーブ	市道:久保・立浦線	カーブミラーが経年劣化により、見えにくくなっている。	新規に交換する。	対応済み(市)
14	R4	本渡 楠浦町 楠浦ダム手前のカーブ	市道:黒木尾・東太平 線	カーブミラーの方向が少しずれており、見えにくいになっている。	カーブミラーの向きを少し下に向ける。	検討中(市)
15	R4	本渡 楠浦町 本渡牛深線と釜・辺田線の T字路	県道:本渡牛深線 市道:釜・辺田線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	対応済み(警察)
16	R4	本渡 楠浦町 上杉置店前のT字路	県道:本渡牛深線 錦島 釜線	一時停止線及び横断歩道が消えている。	一時停止線及び横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)
17	R8	本渡 楠浦町 小川商店先のカーブ	市道:久保・立浦線	カーブミラーの方向が少しずれており、見えにくいになっている。	カーブミラーの向きを少し下に向ける。	検討中(市)
18	R4	本渡 本町 本町天草支援学校付近	主要地方道本渡苓北 線	横断歩道の線が消えており、歩行者が渡りにくく、車からの認識も遅くなり危険。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)
19	R4	本渡 本町 本町平・引地線と本渡苓北 線の交差点	市道:平・引地線 主要地方道本渡苓北 線	横断歩道の線及び一時停止線が消えており、一時停止をしない車もいるため危険。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)
20	R4	本渡 佐伊津町 国道324号線と蛭ノ尾・弓 田線のT字路	国道324号線 市道:蛭ノ尾・弓田線	一時停止線及び白線が消えている。右左折する際の停止位置が分かりにくく危険。	一時停止線ほか白線の引き直し。	対応済み(警察)

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡地区（栢宇土町、志柿町、下浦町、楠浦町、本町、佐伊津町）

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
21	R8	本渡 本町 東向寺線と新休・栢の原線 のY字路	市道：東向寺線 市道：新休・栢の原線	ラバーポールが折れており、歩車道の境目を見失い、危険。	ラバーポールの新規設置。	検討中（市）
22	R4	本渡 佐伊津町 国道324号線と蛭ノ尾・弓 田線のT字路	国道324号線 市道：蛭ノ尾・弓田線	一時停止線及び白線が消えている。右左折する際の停止位置が分かりにくく危険。	一時停止線ほか白線の引き直し。	対応済み（警察）
23	R4	本渡 佐伊津町 金が丘交差点付近	市道：佐伊津・小串線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	対応済み（警察）
24	R4	本渡 佐伊津町 ローソン付近	国道324号線	横断歩道の線が消えている。	横断歩道の引き直し。	対応済み（警察）
25						
26						
27						
28						
29						
30						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 栢宇土地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R4	本渡 栢宇土町 トソー天草営業所先の横断歩道	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し。	対応済(県)
						
 : 対策要望箇所  国道266号線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 栢宇土地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
2	R4	本渡 戸宇土町 天草教販前の横断歩道	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道の引き直し。	対応済(警察)



横断歩道の引き直し



対応後



●: 対策要望箇所



■ ■ ■ 国道266号線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 戸宇土地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
3	R7	本渡 戸宇土町 亀川ダム付近のセンターライン	国道266号線	センターラインが消えており危険。	センターラインの引き直し。	検討中(県)
						
 : 対策要望箇所				 国道266号線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 戸宇土地区

令和8年7月現在


No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
4	R7	本渡 戸宇土町 大林バス停前	国道266号線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンド及び歩行者注意の文字の引き直し。	検討中(県)
						
 : 対策要望箇所  国道266号線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 戸宇土地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
5	R7	本渡 戸宇土町 天草教販付近	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し。	対応済(県)
						
 : 対策要望箇所				 国道266号線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 志柿地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
6	R4	本渡 志柿町 瀬戸 「セドの肉」前の横断歩道	国道266号線	横断歩道があるが薄くなっており気づきにくい。止まる車が少なく危険。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
				 横断歩道が薄くなっており危険 ↓ 対応後 		
 : 対策要望箇所  国道266号線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 志柿地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
7	R4	本渡 志柿町 瀬戸 中の浦バス停前の横断歩道	国道266号線	横断歩道があるが薄くなっており気づきにくい。止まる車が少なく危険。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)



横断歩道が薄くなっており危険

対応後



○ : 対策要望箇所

— — — 国道266号線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 下浦地区

令和8年7月現在



No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
8	R4	本渡 下浦町 下浦石工発祥の地碑付近	国道266号 市道：平床・新開線	一時停止が消えており危険	一時停止停止線の引き直し。	検討中（警察）
						
 : 対策要望箇所  国道266号 市道：平床・新開線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 下浦地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
9	R4	本渡 下浦町 下浦保育園前の横断歩道	市道：西・榎ノ木線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道の引き直し。	検討中（警察）
						
 : 対策要望箇所  市道：西・榎ノ木線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 下浦地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
10	R4	本渡 下浦町 下浦町4389付近	市道:後小手線	カーブミラーの支柱が腐食しており倒壊の恐れがある。	支柱の取り替え。	対応済み(市)



対応後



○:対策要望箇所



市道:後小手線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 下浦地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R4	本渡 下浦町 天草オレンジラインと菅の尾・岩太郎線のT字路	天草オレンジライン 市道：菅の尾・岩太郎線	カーブミラーの鏡が無くなっており危険。	ミラー部分の取り替え。	対応済み(市)
						
 : 対策要望箇所  天草オレンジライン 市道：菅の尾・岩太郎線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 下浦地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
12	R8	本渡 下浦町 下浦石工発祥の地碑付近	国道266号	付近に横断歩道がなく、今後、通学路として利用するため。	横断歩道の新規設置。	検討中(県)



横断歩道の設置

○ : 対策要望箇所


--- 国道266号

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 楠浦地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
13	R4	本渡 楠浦町 小川商店先のカーブ	市道：久保・立浦線	カーブミラーが経年劣化により、見えにくくなっている。	新規に交換する。	対応済み(市)
						
 : 対策要望箇所  市道：久保・立浦線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 楠浦地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
14	R4	本渡 楠浦町 楠浦ダム手前のカーブ	市道：黒木尾・東太平線	カーブミラーの方向が少しずれており、見えにくいになっている。	カーブミラーの向きを少し下に向ける。	検討中(市)
						
 : 対策要望箇所  市道：黒木尾・東太平線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 楠浦地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
15	R4	本渡 楠浦町 本渡牛深線と釜・辺田線の T字路	県道:本渡牛深線 市道:釜・辺田線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	対応済み(警察)



一時停止線の引き直し



対応後



●: 対策要望箇所

県道:本渡牛深線
 市道:釜・辺田線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 楠浦地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
16	R4	本渡 楠浦町 上杉置店前のT字路	県道:本渡牛深線 錦島 釜線	一時停止線及び横断歩道が消えている。	一時停止線及び横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)
				 一時停止線及び横断歩道の引き直し 対応後		
 : 対策要望箇所				 県道:本渡牛深線 錦島 釜線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 楠浦地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
17	R8	本渡 楠浦町小川商店先のカーブ	市道：久保・立浦線	カーブミラーの方向が少しずれており、見えにくいになっている。	カーブミラーの向きを少し下に向ける。	検討中(市)



ミラーの位置を下げ



○ : 対策要望箇所

--- 市道：久保・立浦線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 本町地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
18	R4	本渡 本町 本町山口線と本渡苓北線のT字路	市道：本町山口線 主要地方道本渡苓北線	横断歩道の線が消えており、歩行者が渡りにくく、車からの認識も遅くなり危険。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)
				 ↓ 対応後  横断歩道の引き直し		
○：対策要望箇所 市道：本町山口線 主要地方道本渡苓北線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 本町地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
19	R4	本渡 本町 本町天草支援学校付近	主要地方道本渡苅北線	横断歩道の線が消えており、歩行者が渡りにくく、車からの認識も遅くなり危険。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)




対応後



横断歩道の引き直し

 : 対策要望箇所
 主要地方道本渡苅北線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 本町地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
20	R4	本渡 本町 本町平・引地線と本渡苓北線 線の交差点	市道：平・引地線 主要地方道本渡苓北線	横断歩道の線及び一時停止線が消えており、一時停止をしない車もいるため危険。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)
				 対応後 横断歩道の引き直し		
 : 対策要望箇所  市道：平・引地線 主要地方道本渡苓北線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 本町地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
21	R8	本渡 本町 東向寺線と新休・杵の原線のY字路	市道：東向寺線 市道：新休・杵の原線	ラバーポールが折れており、歩車道の境目を見失い、危険。	ラバーポールの新規設置。	検討中(市)
						
 : 対策要望箇所 				市道：東向寺線 市道：新休・杵の原線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 佐伊津地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
22	R4	本渡 佐伊津町 国道324号線と蛭ノ尾・弓田 線のT字路	国道324号線 市道:蛭ノ尾・弓田線	一時停止線及び白線が消えている。右左 折する際の停止位置が分かりにくく危険。	一時停止線ほか白線の引き直し。	対応済み(警察)
						
 : 対策要望箇所  国道324号線 市道:蛭ノ尾・弓田線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 佐伊津地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
23	R4	本渡 佐伊津町 金が丘交差点付近	市道：佐伊津・小串線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	対応済み(警察)
				 一時停止線の引き直し 対応後 		
 : 対策要望箇所  市道：佐伊津・小串線						


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 佐伊津地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
24	R4	本渡 佐伊津町 ローソン付近	国道324号線	横断歩道の線が消えている。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)



横断歩道の引き直し

対応後



○ : 対策要望箇所

— 国道324号線