

様式1-1

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

生深地区

令和8年7月現在



No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R6	魚貫町二区 県道35号線の魚貫郵便局 付近の横断歩道周辺	県道35号線	魚貫郵便局付近の海側路側帯の白線及 び横断歩道手前の◇マークが消えている	白線及び◇マークの線引き	◇マーク対応済み 路側帯の白線、中央線は引か ないとのこと(県)
2	R6	牛深町元下須区 臨港道路	臨港道路	埋立地へ行く場合、直進車、右折車とも見 えにくい。また、埋立地から臨港道路へ出 る際の一時停止の標識がない。	カーブミラーの設置、一時停止標識、停止線の設置	検討中
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

生深地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R6	魚貫町二区 県道35号線の魚貫郵便局 付近の横断歩道周辺	県道35号線	魚貫郵便局付近の海側路側帯の白線及 び横断歩道手前の◇マークが消えている	白線及び◇マークの線引き	◇マーク対応済み 路側帯の白線、中央線は引か ないとのこと(県)
						
						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

生深地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
2	R6	牛深町元下須区 臨港道路	臨港道路	埋立地へ行く場合、直進車、右折車とも見えにくい。また、埋立地から臨港道路へ出る際の一時停止の標識がない。	カーブミラーの設置、一時停止標識、停止線の設置	検討中
						
						