

## 令和4年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(一覧表)

No.23 有明中学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)	備 考
例	〇〇町 〇〇地内 〇〇宅～〇〇宅	車の通行量が多いが歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。 (どのように危険なのか、どのような対策を求めるか記載してください。)	道路 警察 学校 地域 その他	※機関名は分かる範囲で選択(空白でも可)
1	有明町大島子 熊本屋～有明天寿殿葬儀場	車の通行量が多く、スピードが出ている車両も多い。歩道が設置されていない箇所もあり、登下校の際非常に危険なため、歩道の整備や白線の塗装等を検討してほしい。	道路	国道324号
2	有明町赤崎 有明中学校横の山側	学校山手側にイノシシが出没し危険である。近くに小学校もあり、柵を設置するなど効果的な対策を検討してほしい。	道路	市道 五反田三笠山線
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※「地図・空中写真閲覧サービス」(国土地理院)(<http://maps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)や写真を添付してください。(地図・航空写真サービスの貼り付けを参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複数枚提出してください。

## 令和4年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.23 有明中学校

1	有明町大島子 熊本屋～有明天寿殿葬儀場	車の通行量が多く、スピードが出ている車両も多い。歩道が設置されていない箇所もあり、登下校の際非常に危険なため、歩道の整備や白線の塗装等を検討してほしい。	道路		国道324号
					

○ : 対策要望箇所



: 通学路(学校指定)

## 令和4年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.23 有明中学校

2	有明町赤崎 有明中学校横の山側	学校山手側にイノシシが出没し危険である。近くに小学校もあり、柵を設置するなど効果的な対策を検討してほしい。	道路				市道 五反田三笠 山線
							

○ : 対策要望箇所

- - - - - : 通学路(学校指定)

: 通学路(学校指定)