

〈一覧表の見方〉

…学校要望箇所
 …各機関対策事項
 …令和5年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)…

対策済: 対策済
 対策有り: 現年度対策可能
 検 討 中: 次年度以降対策予定

保 留: 時期・対策方法未定
 対策無し: 対策不可

報告機関 担当(記入)者: 川中 浩一朗 電話: 32-6795

令和5年2月作成

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
No.01 本渡南小学校	1	上川原地区 群愛前	車の交通量は多いが、歩道が狭く危険なので歩道を増設してほしい。	道路	対策無し	市道 本渡・栢宇土線	以前、要望を頂き一部カラー舗装を施工しております。交通量が多いことは認識しておりますが、道路沿線には住宅等も立ち並んでおりますので、歩道の拡幅は難しいと考えます。	土木課	以前、要望を頂き一部カラー舗装を施工しております。交通量が多いことは認識しておりますが、道路沿線には住宅等も立ち並んでおりますので、歩道の拡幅は難しいと考えます。	対策無し	継続
No.01 本渡南小学校	2	上川原地区 和雑貨華や付近道路	見通しが悪く、付近交差点の抜け道となっており危険なため、安全対策をしてほしい。	警察	対策有り	市道 川原区画7号線	今年度(R4年度)工事で一時停止の新設工事を上申中です。	天草警察署	今年度(R4年度)工事で一時停止規制を新設しました。	対策済	継続
No.01 本渡南小学校	3	川原新町 階段から歩道	手すり部分が腐れて壊れているため、危険。	道路	対策有り	市道 柏木区画2号線 市道 柏木区画10号線	ガードパイプの損傷を2箇所確認しました。今年度修理します。	土木課	ガードパイプの損傷を2箇所確認しました。現在修繕の見積りを依頼しています。	対策有り	新規
No.01 本渡南小学校	4	浄南地区 志波ピアノ教室付近	見通しの悪い交差点になっている。児童と自動車の接触事故が起きている。	道路	対策無し	市道 浄南・太田線	道路改良事業により、交差点部の建物は撤去され見通しはよくなっています。	土木課	現在、道路改良事業を進めており、整備完了後は歩道も設置され、一定の見通しも確保されます。	対策無し	新規
No.01 本渡南小学校	5	エザキ薬局からセブンイレブンまで	交通量が多いにもかかわらず、道路幅員が狭く歩道もないため、危険な状況である。	道路	対策有り	市道 太田町1号線 市道 亀川・馬場線 市道 浄南・諏訪線	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和6年度完了予定です。	都市計画課	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和6年度完了予定です。	対策有り	継続
No.01 本渡南小学校	6	亀川馬場線(旧本渡中前)	幅員が狭く歩道が未整備であるため、通学時危険な状況である。	道路	対策有り	市道 亀川・馬場線	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和5年度完了予定です。	土木課	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和5年度完了予定です。	対策有り	継続
No.02 本渡北小学校	1	国道324号、ミスターーナツ天草本渡店前交差点(横断歩道)	登校班が合流する地点で、時には多くの登校班で混雑する。混雑を緩和するために、朝の時間だけでも、歩行者信号の待ち時間を短くしてほしい。	警察	対策無し	国道324号 市道 箱の水・広瀬線	秒数変更の結果、自動車の青色秒数が短くなれば、国道の交通渋滞の原因にもなり、他の信号交差点にも影響が出ることから、横断秒数が足りないのであれば延長を検討します。	天草警察署	現場確認の結果、小学生が横断可能な青色秒数は確保されています。歩行者秒数の延長は、主道路(国道)の渋滞や従道路の右左折が困難となり、他の信号交差点にも影響が出ることから、秒数延長は困難と判断しました。	対策無し	新規
No.02 本渡北小学校	2	北小校門前の横断歩道	信号の待機場所が非常に狭い。朝の登校時には大変混雑するので、安全対策をお願いしたい。	道路	保留	市道 馬場・大矢崎線	信号機周辺は住宅等が近接しておりますので、現状での待機場所拡幅は難しいと考えます。街路樹等スペースの活用等を含めた対策を検討します。	土木課	信号機周辺は住宅等が近接しておりますので、現状での待機場所拡幅は難しいと考えます。街路樹等スペースの活用等を含めた対策を検討します。	保留	新規
No.02 本渡北小学校	3	山下商店前の丁字路	ミスターーナツ天草本渡店方面から来る車が、一時停止線を越えてから停止する場合があるので、安全対策をお願いしたい。	警察 道路	検討中	市道 箱の水・広瀬線	取締りを強化する箇所として検討します。交差点の市道側の入口が広いので、右折車と左折車が2台横並びして、県道側の見通しが利く位置で停止する状況があるため、導流帯等を設置して市道側入口を絞るよう道路管理者に依頼予定です。 令和4年11月4日合同点検実施。 導流帯等を設置して交差点入口を絞るような路面標示を検討します。	天草警察署 合同点検	取締りを強化する箇所として検討します。また、対策について道路管理者と検討中です。 令和4年11月4日合同点検実施。 導流帯等を設置して交差点入口を絞るような路面標示を検討します。	検討中	新規
No.02 本渡北小学校	4	県道本渡帯北線、牛の首公民館入口	公民館近くにゴミ収集所がある。ゴミ収集車が出入りする時間帯と児童の登下校の時間帯が重なるため、安全対策をお願いしたい。	道路	対策無し	県道 本渡帯北線	天草市(市民環境課)よりゴミ収集業者に対して、通学路であり注意するよう周知をします。	天草広域本部	天草市(市民環境課)よりゴミ収集業者に対して、通学路であり注意するよう周知をしました。	対策無し	新規
No.02 本渡北小学校	5	ドリームショップこじまから福山畳店方面へ向かう道路	車の交通量が多く、スピードが出ている車も多い。道幅が狭く、民家等の壁で見通しも悪いので、安全対策をお願いしたい。	道路	対策無し	市道 亀川・馬場線	道路の拡幅は、民地に隣接しているため難しいと考えます。通学路を本渡北幼稚園方面に変更する等検討をお願いします。	土木課	道路の拡幅は、民地に隣接しているため難しいと考えます。通学路を本渡北幼稚園方面に変更する等検討をお願いします。	対策無し	新規
No.02 本渡北小学校	6	いずみや付近の丁字路	ダイソー方面から来る車が、県道本渡帯北線に出る時が危ない。一時停止線がないので、引いてほしい。	警察 道路	対策無し	市道 井手原・法泉寺線	事故の発生もなく、一時停止交通規制新設の必要性は低いです。道路管理者による停止指導線の設置を検討します。 令和4年11月4日合同点検実施。 道路管理者、警察による路面表示等の対策は不適と判断しました。学校による通学路であることを示す看板等の設置を検討します。	天草警察署 合同点検	事故の発生もなく、一時停止交通規制新設の必要性は低いです。道路管理者による停止指導線の設置を検討します。 令和4年11月4日合同点検実施。 道路管理者、警察による路面表示等の対策は不適と判断しました。学校による通学路であることを示す看板等の設置を検討します。	対策無し	新規
No.02 本渡北小学校	7	天草警察署前	登校時、横断歩道(押しボタン式信号機)を渡った小学生と、左側から来る自転車に乗った中学生がぶつかりそうになるので、安全対策をお願いしたい。	道路	対策無し	市道 下川原・茂木根線	現地を確認しましたが、見通しは良好と判断しました。歩行者、自転車ともにゆとりある通行をお願いします。	土木課	現地を確認しましたが、見通しは良好と判断しました。歩行者、自転車ともにゆとりある通行をお願いします。	対策無し	新規
No.02 本渡北小学校	8	肥後銀行本渡北支店からかしはら方面へ向かう道路	朝の通勤時、スピードを出している車が通る。道幅が狭いので、ゾーン30に指定するなど、安全対策をお願いしたい。	警察	検討中	市道 今釜2号線	来年度最高速度30キロ規制上申を検討します。	天草警察署	来年度(R5年度)工事で最高速度30キロ規制の新設を上申します。	検討中	新規
No.02 本渡北小学校	9	かしはらの裏	登校時、かしはらの方から下ってくる車が、子供から見えづらいので、安全対策をお願いしたい。	道路	対策無し	市道 今釜1号線	現地を確認しましたが、死角にはカーブミラーが設置しており、「かしはら」からの見通しは良好と判断しました。歩行者、自転車ともにゆとりある通行をお願いします。	土木課	現地を確認しましたが、死角にはカーブミラーが設置しており、「かしはら」からの見通しは良好と判断しました。歩行者、自転車ともにゆとりある通行をお願いします。	対策無し	新規

〈一覧表の見方〉

…学校要望箇所
 …各機関対策事項
 …令和5年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)…

対策済: 対策済
 対策有り: 現年度対策可能
 検 討 中: 次年度以降対策予定

保 留: 時期・対策方法未定
 対策無し: 対策不可

報告機関 担当(記入)者: 川中 浩一朗 電話: 32-6795

令和5年2月作成

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
No.02 本渡北小学校	10	ファミリーマート前交差点	メガネスーパーの向かい側に大きな看板があり、信号を待つ場所が狭い。歩行者用信号が青の時間も短く、子供たちが走って渡っているため、安全対策をお願いしたい。	道路	対策無し	国道324号 市道 馬場・大矢崎線	歩行者だまりの拡幅は困難です。交通安全講習等のソフト対策をお願いします。	天草広域本部	歩行者だまりの拡幅は困難です。交通安全講習等のソフト対策をお願いします。	対策無し	新規
				道路	対策無し		看板は民地に設置されており、行政から撤去の指導はできないと考えます。また、待機場所拡幅には用地が必要となるため、事業の実施は厳しいと考えます。	土木課	看板は民地に設置されており、行政から撤去の指導はできないと考えます。また、待機場所拡幅には用地が必要となるため、事業の実施は厳しいと考えます。		
				警察	保留		児童の横断状況を確認し、横断秒数が不足していれば秒数延長を検討します。	天草警察署	現地調査の結果、小学生が通常歩行で横断可能な青色秒数は確保されていました。歩行者秒数の延長は、主道路(国道)の渋滞や従道路の右左折が困難となり、他の信号交差点にも影響が出ることから、秒数延長は困難と判断しました。		
No.02 本渡北小学校	11	ヘアサロン峰前の丁字路	県道本渡苅北線へ進入する際、生垣があるため左方面からの車両が見えない。一時停止線も消えかけている。カーブミラーの追加設置、一時停止線の引き直し等、安全対策をお願いしたい。	道路	対策無し	市道 園田・虫追線	現地を確認しましたが、生け垣は手入れされており、県道の歩道部よりかなり手前にありました。このため、一時停止箇所として停止し、徐行しながら交差点に進入すればカーブミラーは必要ないと考えます。	土木課	現地を確認しましたが、生け垣は手入れされており、県道の歩道部よりかなり手前にありました。このため、一時停止箇所として停止し、徐行しながら交差点に進入すればカーブミラーは必要ないと考えます。	対策済	新規
				警察	検討中		停止線の補修箇所として上申予定です。	天草警察署	今年度(R4年度)工事で補修済みです。		
No.03 亀川小学校	1	柗宇土町 久々山自治公民館前	スクールバス乗降時に横断歩道を渡る際、車がなかなか止まらない。道路や横断歩道を目立たせるなどの対策をお願いしたい。	道路	検討中	国道266号	速度落せの路面標示を検討します。(次年度以降)また、警察による警らをお願いします。	天草広域本部	速度落せの路面標示を検討します。(次年度以降)	検討中	新規
				道路 警察 学校	検討中		令和4年11月7日合同点検実施。速度落せの路面標示を検討します。また、警察による速度違反取締り箇所として検討します。	合同点検	令和4年11月7日合同点検実施。速度落せの路面標示を検討します。また、警察による速度違反取締り箇所として検討します。		
No.03 亀川小学校	2	亀場町食場 帽子岳神社登山入口から入ってすぐの三叉路	見通しが悪く、住宅地を出入りする車との接触の危険がある。カーブミラーの新設や「止まれ」の表示等をしてほしい。	道路	検討中	市道 平小場・宇土線 市道 後堀線	指導停止線や「トマレ」の表示については検討させていただきます。なお、既設カーブミラーに曇りがありましたので清掃対応を行い、必要に応じ修繕をいたします。	土木課	指導停止線や「トマレ」の表示については検討させていただきます。なお、既設カーブミラーの清掃は行いましたが劣化がありましたので、交換を検討いたします。	検討中	新規
				警察	対策無し		事故の発生もなく、一時停止交通規制新設の必要性は低いと思われます。	天草警察署	事故の発生もなく、一時停止交通規制新設の必要性は低いと思われます。		
No.03 亀川小学校	3	亀場町食場 宮下橋バス停前	スクールバスの停留所で横断歩道はあるが、スピードを出して通行する車が多い。「スクールバス停留所あり注意」等の交通安全標識を設置してほしい。	道路	対策無し	国道266号	既に道路管理者として可能な対策は実施しています。交通安全講習等のソフト対策をお願いします。	天草広域本部	既に道路管理者として可能な対策は実施しています。交通安全講習等のソフト対策をお願いします。	対策無し	新規
No.03 亀川小学校	4	亀場町食場 宮下橋バス停前	スクールバス乗降時に、車の通行量が多いが、動物病院と反対側には歩道がないので、歩道を新設してほしい。	道路	対策有り	国道266号	歩道整備事業を実施中です。	天草広域本部	歩道整備事業を実施中です。	対策有り	新規
No.03 亀川小学校	5	亀場町亀川 味千ラーメン前交差点	歩道の中に電柱があり、多くの児童が利用する通学路であるため、車道にはみ出そうとすることがある。電柱の移動または、歩車分離式信号にしてほしい。	道路	保留	市道 榎木丸・恵比呂線	ご要望のとおり、歩車分離式信号機が望ましいと考えます。天草警察署と協議をさせていただきます。	土木課	令和4年11月7日合同点検の結果、歩車分離式信号は道路状況等を考慮すると設置困難と判断されました。このため、電柱の移動等を含め、路肩の狭い区間についての改良を検討します。	保留	新規
				警察	対策無し		市道側の横断歩道を歩車分離式信号にした場合、歩行者がいない時間帯は国道の渋滞が予想されます。	天草警察署	市道側の横断歩道を歩車分離式信号にした場合、歩行者がいない時間帯は国道の渋滞が予想されます。		
				道路 警察 学校	保留		令和4年11月7日合同点検実施。歩車分離式信号は道路状況等を考慮すると設置困難と判断しました。電柱の移動等を含め、路肩の狭い区間についての改良を検討します。	合同点検	令和4年11月7日合同点検実施。歩車分離式信号は道路状況等を考慮すると設置困難と判断しました。電柱の移動等を含め、路肩の狭い区間についての改良を検討します。		
No.03 亀川小学校	6	亀場町亀川 細田理髪店前三叉路	酒屋前の歩道が狭すぎて危ない。歩道の拡幅をしてほしい。	道路	保留	市道 明亀線 市道 亀川・馬場線	交通量が多いこと、道路幅員・歩道部が極端に狭いことを確認しましたが、道路沿線には住宅等が近接しており、拡幅は困難であると考えます。現歩道における歩車道境界ブロックの着色等、歩道の明示化等の対策を検討します。	土木課	現地を確認しましたが、道路沿線には住宅等が近接しており、拡幅は困難であると考えます。現歩道における歩車道境界ブロックの着色等、歩道の明示化等の対策を検討します。	保留	新規
No.03 亀川小学校	7	亀場町亀川 布井歯科前	天草工業高校グラウンド方面から車や自転車がスピードを出して下りてくることがある。「止まれ」の表示をしてほしい。	警察	対策無し	市道 古寺2号線	一時停止規制がないので止まれ文字は引けません。主道路の外側線は引通しており、外観から交差点の優先関係は明白で、一時停止規制の必要性はありません。	天草警察署	一時停止規制がないので止まれ文字は引けません。主道路の外側線は引通しており、外観から交差点の優先関係は明白で、一時停止規制の必要性はありません。	対策無し	新規
No.04 本渡東小学校	1	志柿町 志柿保育園・志柿児童館～志柿バス停	登校時は車が多いうえ、歩道も狭いので、車への注意喚起のためにも白線を引き直してほしい。	道路	検討中	市道 志柿・下浦線	現地確認を行い、外側線等見えづらくなっていることを確認しました。順次計画的な対応を行います。	土木課	現地確認を行い、外側線等見えづらくなっていることを確認しました。順次計画的な対応を行います。	検討中	新規
No.04 本渡東小学校	2	瀬戸町 「カネマツの家」の前の道	直線のため、スピードを出す車が多い。住宅や保育園も近いため、速度規制をしてほしい。	警察	対策無し	市道 瀬戸町2号線	交通量が少なく、事故の発生もないため、速度規制新設の必要性は低いと思われます。	天草警察署	交通量が少なく、事故の発生もないため、速度規制新設の必要性は低いと思われます。	対策無し	新規

〈一覧表の見方〉

…学校要望箇所
 …各機関対策事項
 …令和5年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)…

対策済:対策済 対策有り:現年度対策可能 検 討 中:次年度以降対策予定	保 留:時期・対策方法未定 対策無し:対策不可
--	----------------------------

報告機関 担当(記入)者: 川中 浩一朗 電話: 32-6795

令和5年2月作成

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
				道路	警察	学校	その他							
No.04 本渡東小学校	3	志柿町仲の浦 急カーブの道の下側斜面	通学路であるが、がけ崩れの恐れがあるので、崩れないように補強してほしい。	道路				保留	市道 仲の浦・焼野線	現地を確認のうえ、路肩の下がりを確認しましたが、現在のところ崩壊の可能性は少ないと考えます。現場には注意杭を設置し、経過観察とさせていただきます。	土木課	現地を確認のうえ、路肩の下がりを確認しましたが、現在のところ崩壊の可能性は少ないと考えます。現場には注意杭を設置し、経過観察とさせていただきます。	保留	新規
No.04 本渡東小学校	4	志柿町仲の浦 バリユー、熊本日日新聞を結ぶ横断歩道	交通量が多く、また、車がなかなか止まらないので信号機をつけてほしい。		警察			対策無し	国道266号	歩行者妨害等違反の取締りを強化する場所として検討します。大型の横断歩道標識も設置してあります。確実に手を挙げて横断するよう指導します。	天草警察署	歩行者妨害等違反の取締りを強化する場所として検討します。大型の横断歩道標識も設置してあります。学校に対し確実に手を挙げて横断するよう指導します。	対策無し	新規
No.04 本渡東小学校	5	志柿町知ヶ崎 避難道から下って国道に出る所	右側がカーブになっており見えにくいので、カーブミラーをつけてほしい。	道路				保留	市道 知ヶ崎8号線	国道266号、知ヶ崎住宅先の左カーブの出口付近に位置する市道であること及び市道が急勾配であることを確認しました。しかしながら、既にカーブミラーが設置してあること及び歩道の改修工事も施工中ですので、完了後に再度現地状況の確認をお願いします。	土木課	現場を確認しましたが、既にカーブミラーが設置してあること及び歩道の改修工事も施工中ですので、完了後に再度現地状況の確認をお願いします。	保留	新規
No.04 本渡東小学校	6	下浦町平床 文龍社付近交差点	見通しが悪いので、交差点にカーブミラーをつけてほしい。	道路				検討中	市道 霞の口1号線	市道から国道へ進入する際、左側の垣根及び看板による見通しの悪さを確認しました。しかしながら、指導停止線があり市道幅員が5.0m、国道の歩道部が6.0mと通行には余裕があると考えますので「トマレ」の表示を検討します。	土木課	現場を確認しましたが、指導停止線があり市道幅員が5.0m、国道の歩道部が6.0mと通行には余裕があると考えますので「トマレ」の表示を検討します。	検討中	新規
No.04 本渡東小学校	7	下浦町平床 文龍社から入った住宅街	対策していただいたが、ポールとロープの簡易的なものであるためすぐ外れる。丈夫な柵の設置や側溝に蓋をしてほしい。	道路				検討中	市道 霞の口1号線	本路線は、転落防止柵工の設置(延長250m)を計画しており、昨年100m程完了しております。残りも順次整備予定です。	土木課	本路線は、転落防止柵工の設置(延長250m)を計画しており、昨年100m、今年度60m程完了しております。残りも順次整備予定です。	対策有り	継続
No.04 本渡東小学校	8	下浦町平床 平床信号から入った道沿い	スピードを出す車が多く、子どもが脇にそれた場合、用水路があり危ない。用水路は増水時の流れが速い。柵やガードレール、または、スピードを落とすための注意喚起の看板をつけてほしい。	道路				保留	市道 平床・西外園線	現地調査の結果、道路高から用水路底高の高低差が2.0m、路肩から用水路までの距離が2.0m程度は間隔があります。現地状況からすると用水路の反対側の道路路肩は広いため、通学路変更等の検討をお願いします。	土木課	令和4年11月4日合同点検実施。道路管理者、警察によるハード対策は不適と判断しました。下浦薬局側の道路路肩を通るなど通学路の変更を検討します。	対策無し	新規
					警察			対策無し		交通量、道路幅員、直線距離等の条件により実勢速度が速度規制を上回る車両は極めて少ないです。当該道路は事故の発生もなく、今年度速度規制の見直し(最高速度40キロ廃止)を実施する予定です。	天草警察署	令和4年11月4日合同点検実施。道路管理者、警察によるハード対策は不適と判断しました。下浦薬局側の道路路肩を通るなど通学路の変更を検討します。		
				道路	警察	学校		対策無し		令和4年11月4日合同点検実施。道路管理者、警察によるハード対策は不適と判断しました。下浦薬局側の道路路肩を通るなど通学路の変更を検討します。	合同点検	令和4年11月4日合同点検実施。道路管理者、警察によるハード対策は不適と判断しました。下浦薬局側の道路路肩を通るなど通学路の変更を検討します。		
No.04 本渡東小学校	9	下浦町江須 水門付近	転落等の恐れがあるので、ガードレールをつけてほしい。	道路				検討中	市道 外園・船場線	現地確認を行い、道路高から遊水地底高の高低差が3.4mと確認しました。今後、転落防止の対策を検討します。	土木課	現地確認を行い、道路高から遊水地底高の高低差が3.4mと確認しました。今後、転落防止の対策を検討します。	検討中	新規
No.04 本渡東小学校	10	下浦町 東外園から湯貴方面に抜ける道沿いの田んぼ	登下校の際にイノシシを度々目撃するので、安全対策を検討してほしい。	道路				保留	市道 早坂・栖本線	イノシシ等の有害鳥獣に対しての心配はご理解できますが、道路管理での対策は難しいと考えます。本市のイノシシ対策部署(農業振興課)と情報共有を行います。	土木課	イノシシ等の有害鳥獣に対しての心配はご理解できますが、道路管理での対策は難しいと考えます。本市のイノシシ対策部署(農業振興課)と情報共有を行います。	保留	新規
No.05 楠浦小学校	1	県道本渡牛深線と県道宮地岳本渡線の交差点	交通量が多く、朝夕の日差しの関係で、横断中の児童の見落としのケースがあった。横断歩道を児童が2カ所渡ることなどから注意喚起をお願いしたい。	道路				対策無し	県道 本渡牛深線 県道 宮地岳本渡線	交通安全講習等のソフト対策をお願いします。	天草広域本部	交通安全講習等のソフト対策をお願いします。	対策無し	新規
No.06 本町小学校	1	本町下河内地区	朝夕は比較的交通量が多い場所で横断する距離も長い。横断歩道は設置されているが、線が消えていて見えにくいので新しく塗り直してほしい。		警察			検討中	県道 本渡帯北線	補修予定箇所として上申予定です。	天草警察署	次年度(R5年度)工事で補修します。	検討中	新規
No.07 佐伊津小学校	1	佐伊津町1972番地の空き家	令和2年度もあげたが、長年放置された空き家が風雨で劣化が進み、倒壊の恐れがある。道路側に壁が膨らんできている。空き家に面する道路は通学路であり、児童の通行に危険が伴うため、撤去してほしい。撤去できない場合は、安全確保の対策をお願いしたい。			学校		対策有り	市道 東通線	9月22日から当分の間、危険家屋を迂回して登下校するよう通学路の変更を行いました。	学校教育課	9月22日から当分の間、危険家屋を迂回して登下校するよう通学路の変更を行いました。	対策有り	継続
						その他		対策有り		再度適正管理の依頼を行います。	建築課	再度適正管理の依頼を行います。		
No.07 佐伊津小学校	2	崎明瀬の防空壕跡付近	民家が少なく、草木が生い茂り、防空壕跡もあるため身を隠せる危険がある。夕方になるととても危険なので、見通しをよくしてほしい。落石注意の看板もある。街灯は一基あるが、間隔が広く離れたところは薄暗い。	道路				対策無し	市道 大矢崎・明瀬線	本要望箇所は、昨年隣接する法面部からの転石があったため、落石等安全対策のため大型土のうを設置しております。現在のところ経過観察中でありしは撤去を考慮していません。	土木課	本要望箇所は、昨年隣接する法面部からの転石があったため、落石等安全対策のため大型土のうを設置しております。現在のところ経過観察中でありしは撤去を考慮していません。	対策無し	新規
						学校		対策有り		夜間の通行については、十分注意するよう指導します。	学校教育課	引き続き指導を徹底します。		
						地域		対策無し		要望箇所前の電柱には既に防犯灯を設置しています。設置基準上、十分な間隔で設置されているため、新規設置は行いません。	まちづくり支援課	要望箇所には既に防犯灯が設置されており、周囲も十分な間隔で設置されているため、新規設置は行いません。		
No.10 有明小学校	1	ごとう病院前の横断歩道	本渡方面からくる車が、スピードを落とさずにカーブを走ってくるため危ない。信号があるが効果がない。信号以外にも対策してほしい。	道路				対策有り	国道324号	防護柵の設置を実施中です。	天草広域本部	防護柵を設置しました。	対策済	新規

〈一覧表の見方〉

…学校要望箇所
 …各機関対策事項
 …令和5年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)・・・

対策済:対策済
 対策有り:現年度対策可能
 検 討 中 :次年度以降対策予定

保 留 :時期・対策方法未定
 対策無し:対策不可

報告機関

担当(記入)者: 川中 浩一朗 電話: 32-6795

令和5年2月作成

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考	
No.10 有明小学校	2	蛤里バス停付近	下りの急カーブになっており、車がスピードを出して走ってくるので、歩道を広げて点滅信号機を設置してほしい。	道路	検討中	国道324号	歩道の幅は困難と考えます。区画線の再設置を検討します。(次年度以降)	天草広域本部	区画線の再設置を実施します。(現年度対応)	対策有り	新規	
				警察	対策無し			天草警察署				警戒のための点滅信号機新設は不可としております。速度違反取締り箇所として検討します。
				道路 警察 学校	検討中			合同点検				令和4年11月7日合同点検実施。点滅信号機の新設は不可と判断しました。道路路肩の清掃や側溝蓋の補修、外側線の引き直し等を検討します。
No.10 有明小学校	3	大浦郵便局前	車がスピードを出して走ってくる。信号も取り外されているので、スピードを落とすような施策をしてほしい。	道路	対策無し	国道324号	警察による警らをお願いします。	天草広域本部	警察による警らをお願いします。	対策無し	新規	
No.10 有明小学校	4	上津浦インター付近	車がスピードをあげて走ってくる。非常に危険なので、ガードレールを設置してほしい。	道路	対策有り	国道324号	歩道整備事業を実施中です。	天草広域本部	歩道整備事業を実施中です。	対策有り	新規	
No.10 有明小学校	5	島子コミュニティセンター 近く	通行の際、歩道の幅が十分でなく車道にはみ出して危険なため、歩行者用通路を設置してほしい。また、ブロック塀と道路との間に段差があるので、転落防止柵の設置を検討してほしい。	道路	保留	市道 島子中央線 市道 鬼塚下線	防護柵の設置基準は落差2m以上となっているためラバーポール等の設置を検討します。また、歩道の設置については早急な幅は困難であるため、地元住民をはじめ通行車両のマナー向上等注意喚起を促す看板等の設置を検討します。	有明支所産業建設係	ラバーポールと注意喚起の看板設置を令和5年度に検討します。	検討中	新規	
No.13 栖本小学校	1	国道266号 湯船原交差点	交通量が多く、坂道のため車のスピードが出がちである。通行する車に横断者の横断を知らせる赤色灯の設置を検討してほしい。	道路	対策無し	国道266号	既に道路管理者として可能な対策は実施しています。交通安全講習等のソフト対策をお願いします。	天草広域本部	既に道路管理者として可能な対策は実施しています。交通安全講習等のソフト対策をお願いします。	対策無し	新規	
No.14 新和小学校	1	新和町小宮地諏訪地区	車の通行量が多く、スピードが出る道路である。児童の通学路であるが、一部歩道が無いところがあり、歩くところの幅も狭い。歩くスペースの確保をお願いしたい。	道路	対策有り	県道 大多尾新合線	歩道整備事業を実施中です。	天草広域本部	歩道整備事業を実施中です。	対策有り	継続	
No.14 新和小学校	2	新和町小宮地馬場下付近の橋	橋の高さがあり、川の幅が広い。また、水量が多いので、危険である。橋の際の3カ所にはガードレールが設置してあるが、あと1カ所にも設置をお願いしたい。	道路	保留	市道 小宮地大多尾線	要望箇所は、県河川護岸であり、設置については関係機関との協議が必要です。また、当該箇所は通学路外であり、危険な場所に立ち入らないよう学校からも注意喚起等をお願いします。	新和支所産業建設係	今後、ガードパイプ等防護柵の設置を含め検討します。	検討中	新規	
No.14 新和小学校	3	新和町小宮地NIT西日本 新和交換所付近	学校前を碓石方面にまっすぐ進む直線道路で、朝夕の交通量が多い。登校児童は、歩道側を通学しているが、全員の家が歩道と逆の方にあるため、朝夕道路を横断している。ぜひ横断歩道の設置をお願いしたい。	警察	検討中	県道 大多尾新合線	交通量と横断歩行者数を調査の上、新設の必要性について検討します。歩行者の待機場所の確保や緑石の撤去工事等の道路管理者との協議が必要です。	天草警察署	交通量と横断歩行者数を調査の上、新設の必要性について検討します。歩行者の待機場所の確保や緑石の撤去工事等の道路管理者との協議が必要です。	検討中	新規	
				道路 警察 学校	保留			合同点検				令和4年11月7日合同点検実施。通学路の変更を検討のうえ、再度横断歩道の必要性を検討します。
No.15 五和小学校	1	手野公民館(バス乗降場所)付近の横断歩道	スクールバスを降りた児童が道路を横断する。車の交通量が多いが横断歩道が消えかかっているため、大変危険である。横断歩道を塗り直してほしい。	警察	検討中	市道 二江城河原線	横断歩道の補修箇所として上申予定です。	天草警察署	今年度(R4年度)工事で補修済みです。	対策済	新規	
No.15 五和小学校	2	旧手野小学校方面から県道本渡五和線に渡る橋付近	スクールバスを降りた児童が道路を横断する。車の交通量が多いが横断歩道が消えかかっているため、大変危険である。横断歩道を塗り直してほしい。	警察	検討中	県道 本渡五和線	横断歩道の補修箇所として上申予定です。	天草警察署	今年度(R4年度)工事で補修済みです。	対策済	新規	
No.15 五和小学校	3	手野 高橋商店付近の横断歩道	スクールバスを降りた児童が道路を横断する。車の交通量が多く、カーブ途中の横断歩道は、ほとんど消えている。大変危険であるため、横断歩道を塗り直してほしい。	警察	検討中	県道 本渡五和線	横断歩道の補修箇所として上申予定です。	天草警察署	今年度(R4年度)工事で補修済みです。	対策済	新規	
No.15 五和小学校	4	御領 御領幼児園付近道路	児童が毎日横断する。横断旗を設置してあるが、坂道等のため見通しが悪い。車の交通量が多く横断歩道が消えかかっているため、大変危険である。横断歩道を塗り直してほしい。	警察	検討中	国道324号	横断歩道の補修箇所として上申予定です。	天草警察署	今年度(R4年度)工事で補修済みです。	対策済	新規	
No.15 五和小学校	5	御領 さくら自動車付近歩道	交通量が多く、直線道路で車のスピードが出る箇所である。車道側のポールをつけてほしい。	道路	対策無し	国道324号	直線部で見通しも良い場所です。警察による警らをお願いします。	天草広域本部	直線部で見通しも良い場所です。警察による警らをお願いします。	対策無し	新規	
No.15 五和小学校	6	御領 川崎モーター前道路	近くに信号のある横断歩道はあるが、通学路を遠回りすることになるので、横断歩道をつけてほしい。	警察	対策無し	国道324号	近接する横断歩道があることから、当該横断歩道を利用するよう指導をお願いします。	天草警察署	学校に対し、近くの信号のある横断歩道を利用するよう指導します。	対策無し	新規	
No.15 五和小学校	7	御領神社近くの交差点 (国道324号と市道貝津沖の畑線の合流地点)	押しボタン式信号のある交差点になるが、国道がカーブしている箇所に複数の道路が交差し交通量も多く危険なため、ガードレールを設置し登下校時の安全を確保してほしい。	道路	対策有り	国道324号	現在施工中の舗装補修に併せて区画線の再設置を実施します。区画線の視線誘導により安全を確保します。(現年度対応)	天草広域本部	区画線の再設置を実施しました。	対策済	新規	

〈一覧表の見方〉

…学校要望箇所
 …各機関対策事項
 …令和5年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)…

対策済:対策済
 対策有り:現年度対策可能
 検 討 中 :次年度以降対策予定

保 留 :時期・対策方法未定
 対策無し:対策不可

報告機関

担当(記入)者: 川中 浩一朗 電話: 32-6795

令和5年2月作成

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)				対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
				道路	警察	学校	その他							
No.17 河浦小学校	1	河浦町河浦(倉田地区)の市営住宅前道路	車の交通量が多いが、歩道がなく、通学路であるため、ポール等を新設してほしい。	道路				検討中	県道 牛深天草線	安全施設(ポールコーン等)の設置を検討します。(次年度以降)	天草広域本部	安全施設(ポールコーン等)の設置を検討します。(次年度以降)	検討中	新規
				道路	警察	学校		検討中		令和4年11月7日合同点検実施。ポール新設については、乗入口があり不適と判断しました。速度落とせ等の路面標示を検討します。				
No.17 河浦小学校	2	河浦町河浦(倉田地区)の市営住宅	一町田団地から通学路に出る停止線が消えているので、停止線を再度塗装してほしい。				その他	対策有り	市営住宅管理用道路	今年度中に対策を予定しています。	建設総務課	停止線の再設置を行いました。	対策済	新規
No.18 本渡中学校	1	小松原交差点から第2市安橋交差点まで	一部、歩道がない区間や歩道幅員が狭い区間があるため、危険な状況である。	道路				対策有り	市道 今釜新町1号線 市道 下川原・茂木根線	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和6年度完了予定です。	都市計画課	平成29年度から事業に着手しており、用地取得の進捗次第で計画的に実施し、令和6年度完了予定です。	対策有り	継続
No.19 本渡東中学校	1	下浦新道・旧道交差点付近	登校時の視界はいいが、下校時の視界が悪く、国道に出てこようとした自動車と接触しそうな事例がある。カーブミラー等の設置をお願いしたい。	道路				保留	市道 平床・西線	民地からの雑木を伐採すると、見通しは改善すると考えます。所有者等へ相談します。	土木課	民地からの雑木を伐採すると、見通しは改善すると考えます。所有者等へ相談します。	保留	継続
No.19 本渡東中学校	2	水本自動車整備工場付近	生徒が坂を下り、国道へ出て通学するが、車道との距離が近く危険である。左折するために安全な広さを確保してほしい。	道路				対策有り	国道266号	歩道整備事業を実施中です。	天草広域本部	歩道整備事業を実施中です。(現年度対応)	対策有り	継続
No.19 本渡東中学校	3	河丁付近	夏になると草が生い茂り、通行に十分な幅が保たれず危険である。草が歩道に進入しないような措置をお願いしたい。	道路				対策無し	国道324号	年に1回の除草で対応しますが、状況により除草を追加対応します。(通常業務)	天草広域本部	年に1回の除草で対応しますが、状況により除草を追加対応します。(通常業務)	対策無し	継続
No.19 本渡東中学校	4	天草瀬戸大橋	非常に交通量が多い場所であるため、通学路で横断歩道を通らないようにしている。歩道に車両が進入する可能性もあるためガードパイプを新設してほしい。	道路				保留	国道324号 国道266号	要望の具体的内容を確認のうえ、検討します。	天草広域本部	視線誘導標を設置します。(次年度以降)	検討中	継続
				道路	警察	学校		検討中		令和4年11月7日合同点検実施。歩道も広くガードレール等の設置は不適と判断しました。視線誘導灯の設置を検討します。				
No.19 本渡東中学校	5	知ヶ崎セブンイレブン付近	車の出入りが激しく見通しの悪いところがあるため、安全対策を検討してほしい。	道路				対策無し	市道 知ヶ崎4号線 市道 浜平新田3号線	昨年合同点検を行い、見通しの悪かった市道からの出口にはカーブミラーを設置しています。セブンイレブンでも「STOP」の路面標示、「児童に注意」の看板を設置していただいております。これ以上の対策は難しいと考えます。	土木課	昨年合同点検を行い、道路管理者によるカーブミラーの設置、セブンイレブンでも「STOP」の路面標示、「児童に注意」の看板を設置しています。これ以上の対策は難しいと考えます。	対策無し	継続
No.19 本渡東中学校	6	オレンジロード	学校へ向かって下り坂になっており、スピードを出す車が多い。また、歩道やガードレールもないため対策をお願いしたい。	道路				検討中	上島中央広域農道	注意喚起の看板設置を検討します。	農林整備課	学校教育課において注意喚起看板を3ヶ所設置済みです。学校入口付近から山側へ約250m区間の両側外側線と学校入口付近の横断歩道の引き直しについて、令和5年度以降、天草警察署と協議のうえ実施時期等を検討します。	検討中	継続
No.19 本渡東中学校	7	下浦町 文龍社付近	歩道が舗装されていないところがあり、水たまりができてやすい。歩道を舗装してほしい。	道路				検討中	国道266号	舗装が老朽化しているため、再舗装を検討します。(次年度以降)	天草広域本部	舗装が老朽化しているため、再舗装を検討します。(次年度以降)	検討中	新規
No.19 本渡東中学校	8	下浦町 柿塚周辺	大雨の時に水があふれる。また、道幅が狭いので改善をお願いしたい。	道路				対策無し	市道 早坂・栖本線	道路側溝に側溝蓋が設置されていないことから、水路が詰まり路面に流出することが考えられます。しかしながら、道路勾配はとれており冠水の恐れはないことから、経過観察とさせていただきます。	土木課	道路側溝に側溝蓋が設置されていないことから、水路が詰まり路面に流出することが考えられます。しかしながら、道路勾配はとれており冠水の恐れはないことから、経過観察とさせていただきます。	対策無し	新規
No.19 本渡東中学校	9	下浦町 湯貴公民館～坂の上	大雨の時には水があふれるので、対策をお願いしたい。	道路				保留	市道 湯貴開拓線	側溝内に堆積土等はなかったため、側溝蓋に落ち葉等が詰まり、山からの表面水が路面水になると考えます。道路側溝部の清掃を行い、経過を確認します。	土木課	側溝内に堆積土等はなかったため、側溝蓋に落ち葉等が詰まり、山からの表面水が路面水になると考えます。道路側溝部の清掃を行い、経過を確認します。	保留	新規
No.19 本渡東中学校	10	下浦町 本郷	防波堤を通学しているが道幅が狭い。安全な広さを確保してほしい。	道路				保留	市道 外園・船場線	今後、現地状況並びに利用状況等を調査いたします。	土木課	今後、現地状況並びに利用状況等を調査いたします。	保留	新規
No.20 稜南中学校	1	楠浦町 旧すずめラーメン前丁字路	車の交通量が多いうえ、横断歩道で待機している歩行者がいても停止する車が少なく危険なので、信号機を設置してほしい。		警察			検討中	県道 本渡牛深線 市道 草積線	交通量、横断歩行者数等を調査の上、信号機の必要性について検討します。歩行者妨害違反の取締り場所として検討します。	天草警察署	現場調査の結果、交通量はあるものの、ドライバーが横断歩行者を認めて停止することから信号機の必要性は低いと判断しました。歩行者妨害違反や一時停止違反の取締り場所とする他、重点警戒を行う場所としました。	対策無し	新規
No.20 稜南中学校	2	亀場町 新生堂天草営業所付近道路	車の交通量が多いが幅員が狭く、カーブミラーが設置してあるものの見通しが悪く危険なので、交通規制をするなどして交通量の調整を図ってほしい。		警察			対策無し	市道 榎木丸・恵比曾線	要望の危険性に対し、交通規制による交通量の調整は、周辺の交通環境に与える影響が大きく困難であることから、解決策としては不適と考えます。	天草警察署	車両通行止め等の交通規制による交通量の調整は、付近住民や周辺の交通環境に与える影響も大きいため、重点警戒により対応することとします。	対策無し	新規
No.20 稜南中学校	3	亀場町 フレッシュ吉田前道路	車の交通量が多いが幅員が狭く危険なので、歩道を拡張したり緑石の高さを上げたりしてほしい。	道路				保留	市道 明亀線	交通量が多いこと、道路幅員・歩道部が極端に狭いことを確認しましたが、道路沿線には住宅等が近接しており、拡張は困難であると考えます。現歩道における歩車道境界ブロックの着色等、歩道の明示化等の対策を検討します。	土木課	現場を確認しましたが、道路沿線には住宅等が近接しており、拡張は困難であると考えます。現歩道における歩車道境界ブロックの着色等、歩道の明示化等の対策を検討します。	保留	新規

〈一覧表の見方〉

……学校要望箇所
 ……各機関対策事項
 ……令和5年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)…

対策済: 対策済
 対策有り: 現年度対策可能
 検 討 中: 次年度以降対策予定

保 留: 時期・対策方法未定
 対策無し: 対策不可

報告機関 担当(記入)者: 川中 浩一朗 電話: 32-6795

令和5年2月作成

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
No.22 牛深東中学校	1	久玉町 牛深高校裏門前	大雨が降ったとき、大きな石が道路へ落ちてきたり、斜面が崩れたりしていた。そのため、斜面の補強工事をしてほしい。	道路	保留	市道 脇の田吉田線	道路への落石防止のため応急的に防護対策をしています。民有地であり、早急な対策実施は難しいため対応を検討します。	牛深支所建設係	民有地であり早急な対策実施は難しいため、落石防止の応急的防護対策をしており、今後も対応を検討します。	保留	新規
No.22 牛深東中学校	2	久玉町 牛深高校裏門側の道路	カーブミラーはあるが、注意書きが矢印だけしかない。そのため、危険を知らせる手段を増やしてほしい。	道路	検討中	市道 脇の田吉田線	警察とも協議し、注意喚起等の有効的な対策を検討します。	牛深支所建設係	警察と協議を行い、カーブ部分の前後に注意喚起のため「対向注意」の文字を路面に設置しました。	対策済	新規
No.22 牛深東中学校	3	久玉町4640～山の浦バス停	道幅は狭いが、通勤する車がスピードを出して通ることが多い。そのため、道幅を広くしてほしい。	道路	対策無し	県道 本渡牛深線	道路幅は困難と判断しました。警察による警らをお願いします。	天草広域本部	道路幅は困難と判断しました。警察による警らをお願いします。	対策無し	新規
No.23 有明中学校	1	有明町大島子 熊本屋～有明天寿殿葬儀場	車の通行量が多く、スピードが出ている車両も多い。歩道が設置されていない箇所もあり、登下校の際非常に危険なため、歩道の整備や白線の塗装等を検討してほしい。	道路	保留	国道324号	地権者の協力が得られれば、歩道整備を検討します。	天草広域本部	地権者の協力が得られれば、歩道整備を検討します。	保留	継続
No.23 有明中学校	2	有明町赤崎 有明中学校横の山側	学校山手側にイノシシが出没し危険である。近くに小学校もあり、柵を設置するなど効果的な対策を検討してほしい。	道路	対策無し	市道 五反田三笠山線	イノシシ対策としての構造物設置は実施していません。通行時は十分注意するよう指導します。	有明支所産業建設係	当該箇所沿線に設置した箱罠で5頭を捕獲しており、最近は出没の連絡を受けていません。今後も箱罠の設置は継続し、あわせて通行時には十分注意するよう指導をお願いします。	対策無し	継続
No.25 倉岳中学校	1	倉岳町浦 阿蘇宮付近道路	降雨時に道路の畑側端から車道にかけて大きな水たまりができ、登校時に自転車の通行が困難である。アスファルト舗装による改善をお願いしたい。	道路	検討中	県道 有明倉岳線	側溝整備を検討します。(次年度以降)	天草広域本部	側溝整備を検討します。(次年度以降)	検討中	新規
No.25 倉岳中学校	2	倉岳町浦 浦バス停から県道有明倉岳線に合流する三叉路	浦バス停から先の道路と交わる三叉路付近は、通行車の走行速度が速く、下校時の自転車通学生徒の安全確保が必要である。三叉路にカーブミラーの設置をお願いしたい。	道路	保留	市道 中浦引地線	関係機関と現地確認・協議を行い、対策を検討します。	倉岳支所産業建設係	要望箇所は、左右ともに見通しがよく必要ないと判断します。	対策無し	新規
No.25 倉岳中学校	3	倉岳町棚底 山本商店から浦方面	幅員が狭く歩道が未整備であるため、通学時危険な状況である。	道路	対策有り	市道 棚底横断線	令和4年度から事業に着手しており、令和5年度完了予定です。	土木課	令和4年度から事業に着手しており、令和5年度完了予定です。	対策有り	継続
No.26 栖本中学校	1	栖本町湯船原 コインランドリー前	停止線はあるが、国道へ出る自動車と登下校中の生徒が出合い頭に接触しそうになり大変危険である。ドライバーへの注意喚起対策として、通学路表示などを検討してほしい。	道路	対策無し	国道266号 市道 湯船原中線	市道の道路幅が狭く、一時停止の路面標示もあるため、車両の走行速度は遅い区間です。また、国道の安全対策は実施済みであり、昨年度、通学路安全対策プログラムに基づく合同点検を実施しましたが、大きな危険があるとは考えにくく、これ以上の対策は行わないとの結果でした。隣接には、歩行者に対する安全対策を実施済の道路もあるため、必要があれば、通学路を再検討して頂き、学校から生徒に対してご指導くださるようお願いいたします。	栖本支所産業建設係	中学校・警察と通学路の変更協議を行い、該当箇所については通行しないこととしました。また、現場付近のフェンスに掲示してあった看板の取り外し、支障木の伐採(地権者により実施)、一時停止喚起の標識取付け及び路面標示の再設置を実施しました。	対策済	新規
No.26 栖本中学校	2	栖本町湯船原 浜地区	大型工事車両が常駐する場所ができ、見通しの悪い狭い道でスピードを出して走行するので、大変危険である。	道路	対策無し	栖本漁港臨港道路	見通しが悪いカーブ箇所には、道路反射鏡が設置済であるため、車両の視認性が低い路線とは考えていません。道路幅は狭いが、車両運転者のマナーにより解決できるのではないかと考えます。	栖本支所産業建設係	中学校・警察と協議を行い、該当箇所については車両運転者の視認性が低い路線でないことから、学校において、通学に伴う注意喚起を実施することとしました。	対策無し	新規
No.26 栖本中学校	3	栖本町湯船原 浜地区	交通量の多い国道で、見通しの悪い坂道を越えるまで横断歩道がないので、設置をお願いしたい。	警察	保留	国道266号	比較的直近に横断歩道があり、横断需要等が多い場合に改めて検討します。	天草警察署	カーブに横断歩道を設置するのは危険であることから、要望箇所への設置は困難です。	対策無し	新規
No.26 栖本中学校	4	栖本町じゅうえん公園前道路	横断歩道の白線が大分剥げている状態である。スクールゾーンであることが一目で分かるよう、横断歩道をカラー舗装に塗り直してほしい。(栖本支所と連携)	警察	対策有り	国道266号	道路管理者において補修予定です。カラー舗装についても道路管理者での施工予定です。	天草警察署	道路管理者による舗装工事で補修済みです。	対策済	新規
No.27 新和中学校	1	新和町小宮地662番地付近	ため池前のガードレールが途切れているため場合によっては転落の可能性あり。	道路	検討中	県道 大多尾新合線	ため池の管理に支障がないか確認のうえ、転落防止柵等を検討します。(次年度以降)	天草広域本部	ため池の管理に支障がないか確認のうえ、転落防止柵等を検討します。(次年度以降)	検討中	継続
No.28 五和中学校	1	御領 御領幼児園付近道路	横断歩道の白線が薄い。坂道になっており、車のスピードが出やすいので、この場所を目立つように、白線補修や道路のカラー化等をしてほしい。	道路	対策有り	国道324号	区画線の再設置を実施済みです。	天草広域本部	区画線の再設置を実施済みです。	対策済	新規
				警察	対策有り		道路管理者による舗装工事予定です。	天草警察署	道路管理者による舗装工事で補修済みです。		
No.28 五和中学校	2	御領 さくら自動車付近歩道	この道は車のスピードが出やすいところであり、歩道に車が進入するのを防ぐため、車道と歩道の間にポール等を設置してほしい。	道路	対策無し	国道324号	直線部で見通しも良い場所です。警察による警らをお願いします。	天草広域本部	直線部で見通しも良い場所です。警察による警らをお願いします。	対策無し	新規
No.02 めぐみ保育園学童クラブ	1	天草市古川町	昨年要望した空き家のブロック塀はなくなり、その跡の空き地に侵入しないようにロープと杭が打ってあるが、杭が倒れて用をなしていない。下校時子供が杭やロープを触ったり空き地に入り込む恐れがあるので危険である。	学校	対策有り	市道 古川・無田線	危険性について児童へ周知し、安全に登下校するよう指導を行います。また、敷地内に入った周辺で遊んだりしないよう指導を行います。	学校教育課	引き続き指導を徹底します。	対策有り	新規

〈一覧表の見方〉

…学校要望箇所
 …各機関対策事項
 …令和5年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)…

対策済:対策済
 対策有り:現年度対策可能
 検 討 中:次年度以降対策予定

保 留:時期・対策方法未定
 対策無し:対策不可

報告機関

担当(記入)者: 川中 浩一朗 電話: 32-6795

令和5年2月作成

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
No.02 めぐみ保育園学童クラブ	2	天草市古川町	電柱の反射板が外れており、強風時等危険である。固定するか撤去を要望します。	その他	対策有り	市道 古川・無田線	電柱管理者に連絡済みです。今年度中に対策を予定しています。	事務局	電柱管理者において反射板を撤去しました。	対策済	新規
No.10 すまいるステーション	1	今釜橋付近	橋を渡る場合、車道と歩道の境がフラットになっておりますので、暴走車があった場合に児童たちの逃げ場がありません。車道と歩道の境に車止めの設置をお願いします。	道路	保留	市道 馬場・大矢崎線	車止め(ボラード)の設置につきましては、交通管理者とも協議を行い方針を決定していきたいと考えます。	土木課	車止め(ボラード)の設置につきましては、交通管理者とも協議を行い方針を決定していきたいと考えます。	保留	新規
No.10 すまいるステーション	2	今釜橋から志登平団地までの歩道	車道と歩道の境がなく、暴走車があった場合に児童たちが通行する際に危険と思われます。車道と歩道の境に車止めの設置をお願いします。	道路	保留	市道 馬場・大矢崎線	車止め(ボラード)の設置につきましては、交通管理者とも協議を行い方針を決定していきたいと考えます。	土木課	車止め(ボラード)の設置につきましては、交通管理者とも協議を行い方針を決定していきたいと考えます。	保留	新規
No.10 すまいるステーション	3	志登平団地付近の交差点	交差点が変則四叉路(実質三叉路)になっているため、児童が横断する際の待機場所が狭く、大矢崎に抜ける道に左折する車があった場合に危険と思われる。横断待機場所の拡幅をお願いします。	道路	保留	市道 馬場・大矢崎線 市道 広瀬10号線	待機場所はポストコーンで確保しております。利用状況等調査しながら、今後の方針を検討いたします。	土木課	待機場所はポストコーンで確保しております。利用状況等調査しながら、今後の方針を検討いたします。	保留	新規
No.10 すまいるステーション	4	志登平団地からセブンイレブンまでの歩道	車道と歩道の境がなく、暴走車があった場合に児童たちが通行する際に危険と思われます。車道と歩道の境に車止めの設置をお願いします。	道路	保留	市道 馬場・大矢崎線	車止め(ボラード)の設置につきましては、交通管理者とも協議を行い方針を決定していきたいと考えます。	土木課	車止め(ボラード)の設置につきましては、交通管理者とも協議を行い方針を決定していきたいと考えます。	保留	新規
No.10 すまいるステーション	5	セブンイレブンから緑地公園入口までの歩道	車道と歩道の境がなく、暴走車があった場合に児童たちが通行する際に危険と思われます。車道と歩道の境に車止めの設置をお願いします。	道路	保留	市道 下川原・茂木根線	車止め(ボラード)の設置につきましては、交通管理者とも協議を行い方針を決定していきたいと考えます。	土木課	車止め(ボラード)の設置につきましては、交通管理者とも協議を行い方針を決定していきたいと考えます。	保留	新規
No.10 すまいるステーション	6	緑地公園入口の交差点	交差点が三叉路になっていて、大矢崎方面の直進車と緑地公園に出入する車と児童が横断する際に危険な時があります。信号機があれば安全に横断できますので、信号機の設置をお願いします。	警察	対策無し	市道 下川原・茂木根線	既設の信号交差点が近接しており、信号機の新設は困難と判断しました。歩行者妨害等違反の取締りを強化する場所として検討します。	天草警察署	既設の信号交差点が近接しており、信号機の新設は困難と判断しました。歩行者妨害等違反の取締りを強化する場所として検討します。	対策無し	新規
No.19 一町田児童クラブ	1	河浦町河浦野田医院付近道路	河浦小学校付近は道路が狭く、バスの往来も多いため、歩道に安全のためのグリーン帯が設けてある。野田医院付近から道幅が狭くなり、安全のためのグリーン帯が切れているので伸ばしてほしい。	道路	対策有り	市道 一町田中央線	今年度工事を実施中です。	河浦支所産業建設係	グリーン帯の設置は完了しました。	対策済	新規
No.22 亀川保育園	1	亀場町亀川 上地区樋渡橋～岡部宅	歩道、車道ともに狭いので拡張してほしいが、難しいと推測するので、水色の塗装を塗りなおしてほしい。	道路	検討中	市道 榎木丸・恵比曽線	歩道部に着色してある塗装の劣化を確認しました。計画的に補修します。	土木課	歩道部に着色してある塗装の劣化を確認しました。計画的に補修します。	検討中	新規
No.22 亀川保育園	2	亀場町亀川 上地区岡部宅付近	用水路があり、子どもが安易に遊べる。また雨天時に増水が予想されるので、安全柵などの設置をしてほしい。	道路	対策無し	市道 榎木丸・恵比曽線	昨年、転落防止柵を設置しています。	土木課	昨年、転落防止柵を設置しています。	対策無し	新規
No.31 もぐし海のこども園	1	もぐし海のこども園前の川沿い	河川に設置してある鉄製の柵と道路の間に隙間があり、児童が隙間にはまったことがある。川に転落する危険性もあるため、一部対応してもらったが、再点検と対策(柵の更新等)を検討してほしい。また、令和2年7月豪雨で河川の石積みが崩れた箇所もあるので、安全点検をお願いしたい。	道路	保留	市道 小和田線	一部応急対応していますが、元々道路幅員が狭く、対策方法次第で更に幅員が狭くなるおそれがあるため、早急に対策実施は難しいが地元とも協議し検討します。	牛深支所建設係	一部応急対応していますが、更に幅員が狭くなるおそれがあるため、早急に対策実施は難しいので今後も地元と協議し検討します。	保留	新規