

## 令和5年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(一覧表)

## No.15 五和小学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考
					学校	地域		
1	手野(鶴丸産業入口付近)	児童の通学路であるが、街灯がないため、危険である。街灯を設置してほしい。						二江城河原線
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

※「地図・空中写真閲覧サービス」(国土地理院)(<http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)や写真を添付してください。(地図・航空写真サービスの貼り付けを参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。

令和5年度 【防犯用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.15 五和小学校

1	手野(鶴丸産業入口付近)	児童の通学路であるが、街灯がないため、危険である。街灯を設置してほしい。		学校 地域	二江城河原線
:対策要望箇所          :通学路(学校指定)					