

〈一覧表の見方〉

…学校要望箇所
 …各機関対策事項
 …令和8年1月時点までの対策実施状況および対策判定

(対策判定)…

<p>対策済: 対策済</p> <p>対策有り: 現年度対策可能</p> <p>検 討 中: 次年度以降対策予定</p>	<p>保 留: 時期・対策方法未定</p> <p>対策無し: 対策不可</p>
---	---

令和8年2月作成

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	機 関	対策の実施状況	対策判定	備 考
No.4 本渡東小学校	1	下浦町平床	電柱に街灯が設置してあるものの、道路沿いの歩道(通学路)は大木や植え込みの陰で非常に薄暗い状況にある。見通しも悪い。木の伐採、街灯の設置場所の変更、新たな設置をお願いしたい。	学校 地域	対策有り	国道266号線	横断歩道そばの既設防犯灯1基を角度可変タイプに取り替え、歩道を広く照らすよう設置予定です。また、付近の電柱に1基新規で設置予定です。	まちづくり支援課	令和7年度中に横断歩道そばの既設防犯灯を角度可変タイプに取替済です。また、防犯灯1基を新たに設置済みです。	対策済	
	2	下浦町平床	街灯がない道路が300mほど続く。道路の両端に数件お店があるが、昼のみの営業で、登下校の時間帯や朝夕は人がいない状況である。街灯を設置してほしい。	学校 地域	対策有り	国道266号線	要望箇所は基準に該当しているため、当該道路に既存の電柱に共架する形で、3基防犯灯を設置予定です。	まちづくり支援課	令和7年度中に防犯灯3基を新たに設置済みです。	対策済	
	3	下浦町平床	電柱に街灯が設置してあるものの、大木や植え込みの陰で非常に薄暗い状況にある。その他たんぼ道や山道にも街灯のない箇所がある。見通しも悪い。木の伐採、街灯の設置場所の変更、新たな設置をお願いしたい。	学校 地域	対策有り	市道 葎の口線 市道 平床・尾戸線	支障となっている雑木の伐採を行い、防犯灯の向きを道路と直角にします。電柱への新規設置については、不特定多数の児童生徒が通行するものではなく基準に該当しないため、区での天草市防犯灯設置補助の活用をご検討ください。	まちづくり支援課	支障木の伐採と、防犯灯の向きの変更済みです。新規の設置については、基準に該当しないため、区での天草市防犯灯設置費補助の活用をご検討ください。	対策済	
No.21 牛深中学校	1	本校西門周辺	下校時に暗いことがあるため、照明を設置してほしい。	学校 地域	対策有り	市道 市営球場線	要望箇所は基準に該当しているため、西門前の九電柱に1基新規で設置予定です。	まちづくり支援課	防犯灯1基を新たに設置済みです。	対策済	
	2	牛深町 牛深市民グラウンド西のT字路	下校時に暗いことがあるため、照明を設置してほしい。(プールと電柱に1か所ずつ)	地域 学校	対策有り	県道35号 牛深天草線	要望箇所は付近に既設の防犯灯が2本あり、基準に該当しないため新規での設置は行いません。中学校側の1基(240カ591 牛深0920-2)については、電灯の向きを交差点側へ向け、神社側の一本(240サ511 牛深1048-1)については、防犯灯設置の鉄柱から近くの九電柱へ移設し、向きを同じく交差点側へ向ける予定としています。	まちづくり支援課	中学校側の1基(240カ591 牛深0920-2)について、電灯の向きを変更済みです。神社側の一本(240サ511 牛深1048-1)についても移設し、交差点側が照らされるよう対応を行いました。	対策済	
							プール側に1基照明を設置済みです。	教育総務課	プール側に1基照明を設置済みです。	対策済	
No.29 天草中学校	1	天草町 松の平Aバス停(菅の原トンネル付近)～生徒宅	生徒が現在、通学路として利用している道であるが、街灯がほとんどなく、防犯上、大変危険であるため、街灯を設置してほしい。(該当生徒の保護者からの要望あり) <状況> ・現在、スクールバスの仮の停留所として「松の平Aバス停」を利用している。(本来は、停留所は該当生徒自宅近くにある。しかしながら、以前、土砂崩れがあり、松の平Aバス停を「仮の停留所」として利用するようになっているとのこと) ・松の平Aバス停から生徒宅までの間で、街灯がついているのは、2か所のみである。 ①松の平Aバス停 ②本来のバス停 ※①と②の間に1つでもよいので、街灯を設置していただきたい。	学校 地域	対策無し	市道 惣平次線	要望箇所は不特定多数の児童生徒が通行するものではなく基準に該当しない。区での防犯灯設置費補助金の活用をご検討いただきたい。	まちづくり支援課	同地区内の移設可能な防犯灯1基を、要望箇所に移設済みです。	対策済	
No.19 本渡東中学校	1	志柿町・ホテル河丁～デイリーヤマザキ天草志柿店までの国道沿い	外灯が高い位置にあり、ところにより草木で隠れているため、歩道まで明かりが届かず暗い。また、伸びてきている草木を避けようとして自転車で走行中にバランスを崩すなどの危険が生じている。	学校 地域	対策有り	国道324号線	防犯灯にかかる支障木については、11/5に伐採済みです。	まちづくり支援課	防犯灯が設置されている電柱に係る支障木については伐採済みです。当該道路に係る全面的な支障木については、道路管理者に対応を依頼します。	対策済	