

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡地区(本渡南、本渡北、亀場町)

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R4	本渡南 栄町 大黒屋商店付近の交差点	市道:港町・乙女蛇線 市道:亀川・馬場線	一時停止線が消えており危険。(2か所)	一時停止線と「止まれ」の引き直し	対応済み(警察)
2	R8	本渡南 栄町 大黒屋商店付近の交差点	市道:港町・乙女蛇線 市道:亀川・馬場線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線と「止まれ」の引き直し	検討中(警察)
3	R8	本渡南 船之尾町 亜寿多ラーメン付近	主要地方道本渡苓北線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンドの引き直し	検討中(警察)
4	R8	本渡南 船之尾町 亜寿多ラーメン付近	主要地方道本渡苓北線	横断歩道と一時停止線が消えており危険。	横断歩道と一時停止線の引き直し	検討中(警察)
5	R8	本渡南 川原町 居酒屋記のん付近の交差点	市道:下川原・茂木根線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道の引き直し	検討中(警察)
6	R8	本渡南 川原町 居酒屋記のん付近の交差点	地方道:本渡下田線 主要地方道下川原・茂木根線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンドの引き直し	検討中(警察)
7	R4	本渡北 城下町 小松原町交差点を城下町方面に入って突き当りのT字路	主要地方道:本渡苓北線	信号のない横断歩道とバス停が近くにあり、バスが停車する場合はT字路内で止まることになり危険。横断歩行者及びT字路左折車がいた場合、対向車の死角となる。	バス停の位置を、T字路から遠ざけるように変更する。	検討中(九州産交)
8	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 イエローハットから入った所の突き当り	市道:井手原・法泉寺線 主要地方道:本渡苓北線	車道の合流地点は歩道でもあるが、登り坂で見通しが悪い。どの位置で一時停止すべきか分かりづらく、危険である。	車両の停止位置を明確にするよう、一時停止線(中抜き線)を引く。	対応済み(市)
9	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 支援学校前の道路	市道:園田・丸尾線	合流する車が止まらないため危険。	一時停止線(中抜き線)を引く。	対応済み(市)
10	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 西ノ久保公園から本渡苓北線のT字路	市道:井龍・箱の水線 主要地方道:本渡苓北線	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直し。	対応済み(市)

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡地区(本渡南、本渡北、亀場町)

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R4	本渡北 本渡町広瀬 天草ボウリングセンター前 の信号機のない交差点	市道：馬場・大矢崎線	一時停止だが、「止まれ」の文字が無く、 停止位置がはっきりと分からない	「止まれ」の文字を引く。	検討中(警察)
12	R7	本渡北 本渡町広瀬 堀田養鰻付近	市道：権現堂・平線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	検討中(警察)
13	R4	本渡 亀場町 食場 ベネシュ天草店前	国道266号線 市道：平小場・宇土線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)
14	R4	本渡 亀場町 亀川 看護専門学校前	市道：大川尻2号線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き)の引き直し	対応済み(市)
15	R4	本 渡亀場町 亀川 看護専門学校前	市道：大川尻2号線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き)の引き直し	対応済み(市)
16	R4	本渡 亀場町 亀川 アトリエFua付近	市道：浜田尻新田線	合流する際、家の外壁で死角となり危険。	カーブミラーの設置	検討中(市)
17	R4	本渡亀場町 亀川 ファミリーサロンラッキーか ら入った中道	市道：浜田尻新田線 市道：榎木丸・恵比曽 線	「止まれ」の文字が消えており危険。	「止まれ」の引き直し	対応済み(警察)
18	R4	本渡 亀場町 亀川 深川釣具天草店付近	市道：新涯・草積橋線	一時停止線及び「止まれ」が消えており危 険。	一時停止線(中抜き線)及び「止まれ」の 引き直し	対応済み(市)
19	R4	本渡亀場町 亀川 お弁当たけのや付近	市道：恵比曽・垣内線	50mほど側溝が無く危険。	側溝蓋の設置	対応済み(市)
20	R4	本渡 亀場町 亀川 お弁当たけのや付近	市道：恵比曽・垣内線	側溝蓋がグラついている。段差も生じてお り危険。	側溝蓋の改修	対応済み(市)

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡地区(本渡南、本渡北、亀場町)

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
21	R7	本渡 亀場町 亀川 コスモス亀場店付近	市道:新涯・草積橋線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市:R8対応予定)
22	R7	本渡 亀場町 亀川 亀川薬局付近	市道:榎木丸・新涯線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市:R8対応予定)
23	R7	本渡 亀場町 亀川 フレッシュヨシダ付近	市道:名亀線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市:R8対応予定)
24	R7	本渡亀場町 亀川 新生堂天草営業所付近	市道:浜田上線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市:R8対応予定)
25	R7	本渡 亀場町 亀川 本渡治療院付近	市道:浜田尻新田線	カーブミラーが見えにくくなっており危険。	支障木の伐採	対応済み(地域住民)
26	R7	本渡 亀場町 亀川 フジオカ薬品付近	市道:浜田尻新田線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市:R8対応予定)
27	R7	本渡 亀場町 亀川 メナード化粧品天草代行店 横	市道:浜田尻新田線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)
28	R8	本渡 亀場町 亀川 亀場コミセン付近	市道:榎木丸・新涯線	カーブミラーが小さく見えにくい。	カーブミラーの設置	検討中(警察)
29	R8	本渡 亀場町 亀川 亀場幼稚園付近	市道:新涯1号線	一時停止線が無く危険。	一時停止線の新規設置	検討中(警察)
30						

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡南地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R4	本渡南 栄町 大黒屋商店付近の交差点	市道：港町・乙女蛇線 市道：亀川・馬場線	一時停止線が消えており危険。（2か所）	一時停止線と「止まれ」の引き直し	対応済み（警察）

停止線及び「止まれ」の引き直

↓

○ : 対策要望箇所
--- : 市道〇〇線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡南地区

令和8年7月現在


No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
2	R8	本渡南 栄町 大黒屋商店付近の交差点	市道：港町・乙女蛇線 市道：亀川・馬場線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線と「止まれ」の引き直し	検討中（警察）
				 停止線および止まれの引き直		
 : 対策要望箇所				 : 市道〇〇線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡南地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
3	R8	本渡南 船之尾町 亜寿多ラーメン付近	主要地方道本渡苅北線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンドの引き直し	検討中(警察)
						
						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡南地区

令和8年7月現在


No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
4	R8	本渡南 船之尾町 亜寿多ラーメン付近	主要地方道本渡苅北線	横断歩道と一時停止線が消えており危険。	横断歩道と一時停止線の引き直し	検討中(警察)
				 ダイヤモンドと一時停止線の引き直し		
○ : 対策要望箇所 - - - : 市道〇〇線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡南地区

令和8年7月現在


No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
5	R8	本渡南 川原町 居酒屋記のん付近の交差点	市道:下川原・茂木根線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道の引き直し	検討中(警察)
						
○ : 対策要望箇所 - - - : 市道〇〇線				横断歩道の引き直し		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡南地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
6	R8	本渡南 川原町 居酒屋記のん付近の交差点	地方道:本渡下田線 主要地方道下川原・ 茂木根線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンドの引き直し	検討中(警察)
				 横断歩道と一時停止線の引き		
○ : 対策要望箇所 - - - : 市道○○線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
7	R4	本渡北 城下町 小松原町交差点を城下町 方面に入って突き当りのT 字路	主要地方道:本渡苓北 線	信号のない横断歩道とバス停が近くに あり、バスが停車する場合はT字路内で止ま ることになり危険。横断歩行者及びT字路 左折車がいた場合、対向車の死角とな る。	バス停の位置を、T字路から遠ざけるよう に変更する。	検討中(九州産交)
						
 :対策要望箇所  主要地方道:本渡苓北線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
8	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 イエローハットから入った所の 突き当り	市道：井手原・法泉寺線 主要地方道：本渡苅北 線	車道の合流地点は歩道でもあるが、登り 坂で見通しが悪い。どの位置で一時停止 すべきか分かりづらく、危険である。	車両の停止位置を明確にするよう、一時 停止線(中抜き線)を引く。	対応済み(市)
				 一時停止線(中抜き線)を引く 対応後		
 : 対策要望箇所 				市道：井手原・法泉寺線 主要地方道：本渡苅北線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
9	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 支援学校前の道路	市道：園田・丸尾線	合流する車が止まらないため危険。	一時停止線(中抜き線)を引く。	対応済み(市)
				 一時停止線(中抜き線)を引く 対応後		
 : 対策要望箇所  市道：園田・丸尾線						


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
10	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 西ノ久保公園から本渡苓北 線のT字路	市道:井龍・箱の水線 主要地方道:本渡苓北 線	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直し。	対応済み(市)



市道:井龍・箱の水線
主要地方道:本渡苓北線

対応要望箇所



横断歩道の引き直し


対応後

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R4	本渡北 本渡町広瀬 天草ボウリングセンター前 の信号機のない交差点	市道：馬場・大矢崎線	一時停止だが、「止まれ」の文字が無く、 停止位置がはっきりと分からない	「止まれ」の文字を引く。	検討中（警察）
						
 : 対策要望箇所  市道：馬場・大矢崎線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年7月現在


No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
12	R7	本渡北 本渡町広瀬 堀田養鰻付近	市道：権現堂・平線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	検討中（警察）
						
 : 対策要望箇所  市道：権現堂・平線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
13	R4	本渡 亀場町 食場 ベネシュ天草店前	国道266号線 市道：平小場・宇土線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線の引き直し	検討中（警察）
						
 : 対策要望箇所				 国道266号線 市道：平小場・宇土線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
14	R4	本渡 亀場町 亀川 看護専門学校前	市道:大川尻2号線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き)の引き直し	対応済み(市)
						
 :対策要望箇所				 市道:大川尻2号線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
15	R4	本 渡亀場町 亀川 看護専門学校前	市道:大川尻2号線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き)の引き直し	対応済み(市)
				 一時停止線(中抜き)の 引き直し ↓ 対応後 		
 : 対策要望箇所				 市道:大川尻2号線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
16	R4	本渡 亀場町 亀川 アトリエFua付近	市道：浜田尻新田線	合流する際、家の外壁で死角となり危険。	カーブミラーの設置	検討中（市）
						
 : 対策要望箇所					 市道：浜田尻新田線	

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在



No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
17	R4	本渡亀場町 亀川 ファミリーサロンラッキーから入った中道	市道:浜田尻新田線 市道:榎木丸・恵比曽線	「止まれ」の文字が消えており危険。	「止まれ」の引き直し	対応済み(警察)
						
○ : 対策要望箇所 市道:浜田尻新田線 市道:榎木丸・恵比曽線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
18	R4	本渡 亀場町 亀川 深川釣具天草店付近	市道:新涯・草積橋線	一時停止線及び「止まれ」が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)及び「止まれ」の引き直し	対応済み(市)
				 一時停止線(中抜き)の引き直し 対応後		
						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
19	R4	本渡亀場町 亀川 お弁当たけのや付近	市道：恵比曽・垣内線	50mほど側溝が無く危険。	側溝蓋の設置	対応済み(市)
					 50mほど側溝蓋がない 対応後 	
 : 対策要望箇所					 市道：恵比曽・垣内線	

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区



令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
20	R4	本渡 亀場町 亀川 お弁当たけのや付近	市道: 恵比曽・垣内線	側溝蓋がグラついている。段差も生じており危険。	側溝蓋の改修	対応済み(市)
				 側溝蓋がガタガタ、グラついており、 段差も生じている。 ↓ 対応後 		
 : 対策要望箇所				 市道: 恵比曽・垣内線		

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
21	R7	本渡 亀場町 亀川 コスモス亀場店付近	市道：新涯・草積橋線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線（中抜き線）の引き直し	検討中（市：R8対応予定）
						
						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
22	R7	本渡 亀場町 亀川 亀川薬局付近	市道：榎木丸・新涯線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線（中抜き線）の引き直し	検討中（市：R8対応予定）

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
23	R7	本渡 亀場町 亀川 フレッシュヨシダ付近	市道:名亀線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市:R8対応予定)
				 一時停止線(中抜き線) 及び止まれの引き直し		
 :対策要望箇所				 市道:名亀線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在



No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
24	R7	本渡亀場町 亀川 新生堂天草営業所付近	市道：浜田上線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線（中抜き線）の引き直し	検討中（市：R8対応予定）
						
 : 対策要望箇所				 市道：浜田上線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
25	R7	本渡 亀場町 亀川 本渡治療院付近	市道：浜田尻新田線	カーブミラーが見えにくくなっており危険。	支障木の伐採	対応済み(地域住民)
				 カーブミラーに木が映り込み 見えにくい。		
				対応後 		
						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在




No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
26	R7	本渡 亀場町 亀川 フジオカ薬品付近	市道：浜田尻新田線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線（中抜き線）の引き直し	検討中（市：R8対応予定）
						
 : 対策要望箇所				 市道：浜田尻新田線		

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
27	R7	本渡 亀場町 亀川 メナード化粧品天草代行店 横	市道：浜田尻新田線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)
				 一時停止線の引き直し		
						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
28	R8	本渡 亀場町 亀川亀場コミセン付近	市道：榎木丸・新涯線	カーブミラーが小さく見えにくい。	カーブミラーの設置	検討中（警察）



●: 対策要望箇所

市道：榎木丸・新涯線



カーブミラーの設


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年7月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
29	R8	本渡 亀場町 亀川亀場幼稚園付近	市道：新涯1号線	一時停止線が無く危険。	一時停止線の新規設置	検討中(警察)



○ : 対策要望箇所 - - - 市道：新涯1号線