

平成28年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

本町小学校

平成28年 6年30日作成

1	本町本(鶴地区) 「下鶴バス停」の前後	見通しが悪く、道幅も狭いため、通学中、とても危険である。前後のカーブぐらい道を広くしていただくか、路側帯の幅を広くしてほしい。	道路	学校	地域	引地本町線県道 292号線
			  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div data-bbox="1554 1321 1787 1369">バス停より上</div> <div data-bbox="1832 1321 2065 1369">バス停より下</div> </div>			
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)						

平成28年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

本町小学校

平成28年 6年30日作成

2	本町本(寺領地区) 学校のプール横の小道の側溝	側溝が深く、降雨時に水が増量し、坂道のために流れが速い。また道路も荒れており凹凸が多い。荒れた道路の整備と側溝に蓋をしてほしい。	道路	学校	地域	里道(垣内、平)
			 			
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)						

平成28年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

本町小学校

平成28年 6年30日作成

3	本町新休 東向寺近くの旧道と新道の合流点	歩道がなく、路側帯も狭い。路線バスの経路にもなっている。歩道の設置をお願いしたいが、無理ならば、道路の拡張か路側帯を広くしてほしい。	道路	警察	学校	地域	市道 東向寺3号線
							
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)							

平成28年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

本町小学校

平成28年 6年30日作成

4	本町下河内 市営斎場から下ってきた交差点	本渡町から山を越えて斎場を過ぎて下り坂になっているので、スピードが出ている車が多い。注意喚起の看板の設置と横断歩道を濃く書いてほしい。	道路	警察	学校	地域	市道 本町山口線市道 掛道線
							
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)							


平成28年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

本町小学校

平成28年 6年30日作成

5	本町下河内 県道44号と県道47号が合流する三 叉路	県道47号(空港線)は交通量が多く、車もスピードを出している。合流点で右折や左折をする車も多い。押しボタン式信号の設置と県道47号の横断歩道を濃く書き直してほしい。	道路	警察	学校	地域	本渡五和線県道 47号線
---	----------------------------------	--	----	----	----	----	--------------



 :対策要望箇所



:通学路(学校指定)

平成28年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

本町小学校

平成28年 6年30日作成

6	本町本(寺領地区) 旧道と新道の合流点	横断歩道の近くの道路がえぐれて段差ができており、雨の日は大きい水たまりができ、車の水しぶきで児童や指導員の方が濡れてしまう。平にしてほしい。	道路	地域	本渡茶北線県道 44号線
			 		
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)					