

令和4年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(一覧表)

No.31 もぐし海のこども園


No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考
			道路	警察	学校	地域	その他	
例	〇〇町 〇〇地内 〇〇宅～〇〇宅	車の通行量が多いが歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。 (どのように危険なのか、どのような対策を求めるか記載してください。)	道路	警察	学校	地域	その他	※機関名は分かる範囲で選択(空白でも可)
1	もぐし海のこども園前の川沿い	河川に設置してある鉄製の柵と道路の間に隙間があり、児童が隙間にはまったことがある。川に転落する危険性もあるため、一部対応をもらったが、再点検と対策(柵の更新等)を検討してほしい。また、令和2年7月豪雨で河川の石積みが崩れた箇所もあるので、安全点検をお願いしたい。	道路					市道 小和田線
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

※「地図・空中写真閲覧サービス」(国土地理院)(<http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)や写真を添付してください。(地図・航空写真サービスの貼り付けを参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。

令和4年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.31 もぐし海のこども園

1	もぐし海のこども園前の川沿い	河川に設置してある鉄製の柵と道路の間に隙間があり、児童が隙間にはまったことがある。川に転落する危険性もあるため、一部対応をもらったが、再点検と対策(柵の更新等)を検討してほしい。また、令和2年7月豪雨で河川の石積みが崩れた箇所もあるので、安全点検をお願いしたい。	道路	市道 小和田線
				
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)				