




## 令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考
				道路	警察				
No.2 本渡北小学校	11	ヘアーサロン峰前の丁字路	県道本渡茶北線へ進入する際、生垣があるため左方面からの車両が見えない。一時停止線も消えかけている。カーブミラーの追加設置、一時停止線の引き直し等、安全対策をお願いしたい。	道路	警察				一時停止線の再塗装
No.10 有明小学校	1	ごとう病院前の横断歩道	本渡方面からくる車が、スピードを落とさずにカーブを走ってくるため危ない。信号があるが効果がない。信号以外にも対策をしてほしい。	道路					防護柵の設置
No.15 五和小学校	1	手野公民館(バス乗降場所)付近の横断歩道	スクールバスを降りた児童が道路を横断する。車の交通量が多いが横断歩道が消えかかっているため、大変危険である。横断歩道を塗り直してほしい。		警察				横断歩道の再塗装
No.15 五和小学校	2	旧手野小学校方面から県道本渡五和線に渡る橋付近	スクールバスを降りた児童が道路を横断する。車の交通量が多いが横断歩道が消えかかっているため、大変危険である。横断歩道を塗り直してほしい。		警察				横断歩道の再塗装
No.15 五和小学校	3	手野 高橋商店付近の横断歩道	スクールバスを降りた児童が道路を横断する。車の交通量が多く、カーブ途中の横断歩道は、ほとんど消えている。大変危険であるため、横断歩道を塗り直してほしい。		警察				横断歩道の再塗装
No.15 五和小学校	4	御領 御領幼稚園付近道路	児童が毎日横断する。横断旗を設置してあるが、坂道等のため見通しが悪い。車の交通量が多く横断歩道が消えかかっているため、大変危険である。横断歩道を塗り直してほしい。		警察				横断歩道の再塗装
No.15 五和小学校	7	御領神社近くの交差点(国道324号と市道貝津沖の畑線の合流地点)	押しボタン式信号のある交差点になるが、国道がカーブしている箇所に複数の道路が交差し交通量も多く危険なため、ガードレールを設置し登下校時の安全を確保してほしい。	道路					区画線の再設置
No.17 河浦小学校	2	河浦町河浦(倉田地区)の市営住宅	一町田団地から通学路に出る停止線が消えているので、停止線を再度塗装してほしい。				その他		停止線の再塗装
No.22 牛深東中学校	2	久玉町 牛深高校裏門側の道路	カーブミラーはあるが、注意書きが矢印だけしかない。そのため、危険を知らせる手段を増やしてほしい。	道路					路面標示の設置
No.26 栖本中学校	1	栖本町湯船原 コインランドリー前	停止線はあるが、国道へ出る自動車と登下校中の生徒が出合い頭に接触しそうになり大変危険である。ドライバーへの注意喚起対策として、通学路表示などを検討してほしい。	道路					路面標示の再設置等




令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考	
No.26 栖本中学校	4	栖本町じゅうえん公園前道路	横断歩道の白線が大分剥げている状態である。スクールゾーンであることが一目で分かるよう、横断歩道をカラー舗装に塗り直してほしい。(栖本支所と連携)		警察					横断歩道の再塗装
No.28 五和中学校	1	御領 御領幼児園付近道路	横断歩道の白線が薄い。坂道になっており、車のスピードが出やすいので、この場所を目立つように、白線補修や道路のカラー化等をしてほしい。	道路	警察					横断歩道の再塗装
No.2 めぐみ保育園学童クラブ	2	天草市古川町	電柱の反射板が外れており、強風時等危険である。固定するか撤去を要望します。					その他		反射板の撤去

令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)






No.2 本渡北小学校	11	ヘアースalon峰前の丁字路	県道本渡葦北線へ進入する際、生垣があるため左方面からの車両が見えない。一時停止線も消えかけている。カーブミラーの追加設置、一時停止線の引き直し等、安全対策をお願いしたい。	道路 警察		一時停止線の再塗装
				<p>対策前</p> 		
				<p>対策後</p> 		
<p>○ : 対策要望箇所      - - - - - : 通学路(学校指定)</p>						

令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.10 有明小学校	1	ごとう病院前の横断歩道	本渡方面からくる車が、スピードを落とさずにカーブを走ってくるため危ない。信号があるが効果がない。信号以外にも対策してほしい。	道路	防護柵の設置
				<p>対策前</p> 	
<p>○ : 対策要望箇所      - - - - - : 通学路(学校指定)</p>				<p>対策後</p> 	








令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.15 五和小学校	1	手野公民館(バス乗降場所)付近の横断歩道	スクールバスを降りた児童が道路を横断する。車の交通量が多いが横断歩道が消えかかっているため、大変危険である。横断歩道を塗り直してほしい。	警察		横断歩道の再塗装
			<p>対策前</p> 	<p>対策後</p> 		
 : 対策要望箇所			 : 通学路(学校指定)			








令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.15 五和小学校	2	旧手野小学校方面から県道本渡五和線にでる橋付近	スクールバスを降りた児童が道路を横断する。車の交通量が多いが横断歩道が消えかかっているので、大変危険である。横断歩道を塗り直してほしい。	警察		横断歩道の再塗装
				<p>対策前</p> 		
<p>  : 対策要望箇所              : 通学路(学校指定)         </p>				<p>対策後</p> 		



令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.15 五和小学校	3	手野 高橋商店付近の横断歩道	スクールバスを降りた児童が道路を横断する。車の交通量が多く、カーブ途中の横断歩道は、ほとんど消えている。大変危険であるので、横断歩道を塗り直してほしい。	警察		横断歩道の再塗装
			<p>対策前</p> 			
			<p>対策後</p> 			
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)						








令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.15 五和小学校	4	御領 御領幼児園付近道路	児童が毎日横断する。横断旗を設置してあるが、坂道等のため見通しが悪い。車の交通量が多く横断歩道が消えかかっているため、大変危険である。横断歩道を塗り直してほしい。	警察		横断歩道の再塗装
			<p>対策前</p> 			
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)			<p>対策後</p> 			



令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)




<p>No.15 五和小学校</p>	<p>7</p>	<p>御領神社近くの交差点(国道324号と市道貝津沖の畑線の合流地点)</p>	<p>押しボタン式信号のある交差点になるが、国道がカーブしている箇所に複数の道路が交差し交通量も多く危険なため、ガードレールを設置し登下校時の安全を確保してほしい。</p>	<p>道路</p>	<p>区画線の再設置</p>
				<p>対策前</p> 	
<p>  : 対策要望箇所              : 通学路(学校指定)         </p>				<p>対策後</p> 	

令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)




No.17 河浦小学校	2	河浦町河浦(倉田地区)の市営住宅	一町田団地から通学路に出る停止線が消えているので、停止線を再度塗装してほしい。		その他	停止線の再塗装
				<p>対策前</p> 		
<p>○ : 対策要望箇所      - - - - - : 通学路(学校指定)</p>				<p>対策後</p> 		



令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.22 牛深東中学校	2	久玉町の道路 牛深高校裏門側	カーブミラーはあるが、注意書きが矢印だけしかない。そのため、危険を知らせる手段を増やしてほしい。	道路		路面標示の設置
				<p>対策前</p> 		
				<p>対策後</p> 		
<p>○ : 対策要望箇所      - - - - - : 通学路(学校指定)</p>						

令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)


No.26 栖本中学校	1	栖本町湯船原 コインランドリー前	停止線はあるが、国道へ出る自動車と登下校中の生徒が出合い頭に接触しそうになり大変危険である。ドライバーへの注意喚起対策として、通学路表示などを検討してほしい。	道路				路面標示の再設置等
 <p>市立栖本郵便局</p>				<p>対策後</p> 				
<p>○ : 対策要望箇所      - - - - - : 通学路(学校指定)</p>				<p>対策後</p> 				



令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)



No.26 栖本中学校	4	栖本町じゅうえん公園前道路	横断歩道の白線が大分剥けている状態である。スクールゾーンであることが一目で分かるよう、横断歩道をカラー舗装に塗り直してほしい。(栖本支所と連携)	警察		横断歩道の再塗装
			<p>対策前</p>			
			<p>対策後</p>			
: 対策要望箇所          : 通学路(学校指定)						

令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.28 五和中学校	1	御領 御領幼稚園付近道路	横断歩道の白線が薄い。坂道になっており、車のスピードが出やすいので、この場所を目立つように、白線補修や道路のカラー化等をしてほしい。	道路 警察		横断歩道の再塗装
				<p>対策前</p> 		
				<p>対策後</p> 		
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)						



令和4年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.2 めぐみ保育園学童クラブ	2	天草市古川町	電柱の反射板が外れており、強風時等危険である。固定するか撤去を要望します。			その他	反射板の撤去
 <p>古川町 熊本国税局天草税務署</p>				<p>対策前</p> 			
<p>○ : 対策要望箇所      - - - - - : 通学路(学校指定)</p>				<p>対策後</p> 