

# 天草市汚泥再生処理センターの維持管理に関する情報

更新日

R7. 4. 1

## 【1】受け入れをした一般廃棄物の種類と数量

単位：KL

|       |        | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 累計     |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| H29年度 | し尿     | 966   | 961   | 924   | 902   | 964   | 867   | 967   | 840   | 1,070 | 831   | 858   | 895   | 11,045 |
|       | 浄化槽汚泥  | 2,044 | 2,100 | 2,053 | 1,934 | 1,816 | 1,754 | 1,953 | 2,132 | 1,888 | 1,947 | 1,937 | 2,097 | 23,656 |
|       | 集落排水汚泥 | 0     | 0     | 75    | 77    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 152    |
| H30年度 | し尿     | 935   | 975   | 918   | 963   | 941   | 785   | 922   | 845   | 1,010 | 840   | 843   | 947   | 10,923 |
|       | 浄化槽汚泥  | 2,036 | 2,091 | 2,068 | 1,883 | 1,800 | 1,816 | 2,120 | 2,112 | 1,847 | 2,237 | 1,934 | 2,161 | 24,106 |
|       | 集落排水汚泥 | 0     | 0     | 83    | 76    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 159    |
| R元年度  | し尿     | 939   | 936   | 881   | 937   | 980   | 837   | 897   | 873   | 1,033 | 801   | 921   | 834   | 10,869 |
|       | 浄化槽汚泥  | 1,998 | 2,080 | 1,974 | 1,993 | 1,867 | 1,862 | 2,139 | 2,054 | 1,998 | 2,138 | 1,909 | 2,211 | 24,224 |
|       | 集落排水汚泥 | 0     | 0     | 75    | 64    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 139    |
| R2年度  | し尿     | 981   | 800   | 950   | 1,095 | 882   | 810   | 930   | 754   | 932   | 889   | 820   | 889   | 10,733 |
|       | 浄化槽汚泥  | 1,999 | 2,154 | 2,214 | 2,038 | 1,910 | 2,001 | 2,292 | 2,125 | 2,125 | 2,115 | 1,990 | 2,325 | 25,288 |
|       | 集落排水汚泥 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|       | その他    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 3      |
| R3年度  | し尿     | 905   | 807   | 915   | 874   | 973   | 790   | 828   | 778   | 968   | 809   | 796   | 918   | 10,360 |
|       | 浄化槽汚泥  | 2,064 | 2,168 | 2,197 | 2,040 | 1,989 | 1,996 | 2,262 | 2,191 | 2,164 | 2,058 | 2,006 | 2,246 | 25,381 |
|       | 集落排水汚泥 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|       | その他    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 0     | 3     | 0     | 0     | 3     | 8      |
| R4年度  | し尿     | 824   | 872   | 814   | 818   | 849   | 763   | 751   | 737   | 913   | 771   | 754   | 824   | 9,691  |
|       | 浄化槽汚泥  | 1,959 | 2,132 | 2,274 | 1,948 | 1,981 | 1,972 | 2,275 | 2,079 | 2,072 | 2,012 | 1,976 | 2,368 | 25,049 |
|       | 集落排水汚泥 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|       | その他    | 0     | 0     | 3     | 0     | 0     | 3     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 3     | 10     |
| R5年度  | し尿     | 797   | 791   | 820   | 758   | 831   | 695   | 756   | 714   | 863   | 657   | 776   | 766   | 9,224  |
|       | 浄化槽汚泥  | 2,098 | 2,285 | 2,215 | 2,017 | 1,929 | 2,136 | 2,085 | 2,133 | 2,165 | 2,145 | 2,199 | 2,217 | 25,624 |
|       | 集落排水汚泥 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|       | その他    | 0     | 0     | 3     | 0     | 0     | 3     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 3     | 10     |
| R6年度  | し尿     | 807   | 747   | 735   | 785   | 741   | 697   | 710   | 695   | 825   | 673   |       |       | 7,416  |
|       | 浄化槽汚泥  | 2,081 | 2,323 | 2,223 | 2,086 | 1,837 | 2,095 | 2,219 | 2,132 | 2,137 | 2,122 |       |       | 21,256 |
|       | 集落排水汚泥 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       | 0      |
|       | その他    | 0     | 0     | 3     | 0     | 0     | 2     | 0     | 3     | 3     | 0     |       |       | 11     |

■危険物の規制に関する規則第六十二条の五の二第二項及び第六十二条の五の三第二項

## 【2】地下タンクの漏洩検査実施日及び漏洩の有無

|       |          |  |  |  |  |
|-------|----------|--|--|--|--|
| 検査年月日 | R4. 6. 3 |  |  |  |  |
| 施設名   | メタノールタンク |  |  |  |  |
| 漏洩の有無 | 無        |  |  |  |  |