

令和5年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(一覧表)


No.10 有明小学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)	備考
1	蛤里バス停付近	途中で歩道がなくなり歩行幅が狭く危険なため、横断歩道まで歩道をのばしてほしい。	道路	国道324号
2	有明東中学校跡バス停付近	木や草が歩道まで出てきており、通るのに危険なため、伐採してほしい。	道路	国道324号
3	下津浦宮本地区～萩の平地区	工事が途中で中断しており、大雨により土砂崩れが起きる可能性があるため、急ぎ工事を進めてほしい。	道路	県道 河内上津浦港線
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)


※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。

No.10 有明小学校

1	蛤里バス停付近	途中で歩道がなくなり歩行幅が狭く危険なため、横断歩道まで歩道をのばしてほしい。	道路	国道324号
			 	
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)				

令和5年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.10 有明小学校

2	有明東中学校跡バス停付近	木や草が歩道まで出てきており、通るのに危険なため、伐採してほしい。	道路	国道324号
				
 :対策要望箇所			 :通学路(学校指定)	

No.10 有明小学校

3	下津浦宮本地区～萩の平地区	工事が途中で中断しており、大雨により土砂崩れが起きる可能性があるため、急ぎ工事を進めてほしい。	道路	県道 河内上津浦港線
				
<p>○ : 対策要望箇所 - - - - - : 通学路(学校指定)</p>			<p>写真又は地図(拡大)を貼り付け 写真サイズは800*600ピクセルに リサイズしてください。</p>	