

令和5年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(一覧表)

No.12 倉岳小学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考
1	倉岳町浦地区小浦 阿蘇宮前スクールバス停留所横	スクールバス停留所の横に側溝があり、蓋がないため増水時に危険(普段でも山からの水が勢いよく流れている)であるため、蓋を設置してほしい。					その他	用水路
2	倉岳町宮田地区遣迎寺前	遣迎寺前の道路は、カーブと坂道で見通しが悪いので、「飛び出し注意」等、運転手に注意喚起する標識を設置してほしい。	道路					市道 境目梅ノ木線
3	倉岳町棚底旭(海沿い)から倉岳小学校まで	棚底旭(海沿い)は、登校時間帯に棚底港からの車が多い。また、車道も狭く危険であるため、カラーの舗装をしてほしい。	道路					市道 棚底中央線
4	倉岳町棚底山崎(倉岳山頂入口付近)	倉岳山頂入口付近は、倉岳山頂への観光客が増加し、通学時間帯にも頻繁に車が通る。車道も狭く危険であるため、カラーの舗装をしてほしい。	道路					市道 棚底中央線
5	倉岳小学校から倉岳町棚底旭へ向かう交差点周辺	歩道と車道を分ける白線が消えかかっており、車同士の離合もあるため、車と人が接触する可能性が高い。白線を引き直すか、カラーの舗装をしてほしい。また、道路に段差があるため危険である。段差をなくしてほしい。	道路					市道 棚底横断線
6	倉岳派出所付近から倉岳郵便局付近まで	歩道と車道を分ける白線が消えかかっており、車同士の離合もあるため、車と人が接触する可能性が高い。白線を引き直すか、カラーの舗装をしてほしい。	道路					市道 棚底横断線
7	倉岳小学校体育館裏の通学路	用水路側溝の蓋がなく、道幅も狭いため危険である。また、水かさが増したときは流れも速く足を取られる危険もある。用水路側溝の蓋を取りつけてほしい。	道路					市道 歳川横道線
8	倉岳町棚底 山本商店から浦方面	幅員が狭く歩道が未整備であるため、通学時危険な状況である。	道路					市道 棚底横断線
9								
10								

※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)






※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。

令和5年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.12 倉岳小学校

1	倉岳町浦地区小浦 阿蘇宮前スクールバス停留所横	スクールバス停留所の横に側溝があり、蓋がないため増水時に危険(普段でも山からの水が勢よく流れている)であるため、蓋を設置してほしい。	その他 用水路
			
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)			

No.12 倉岳小学校

2	倉岳町宮田地区遣迎寺前	遣迎寺前の道路は、カーブと坂道で見通しが悪いので、「飛び出し注意」等、運転手に注意喚起する標識を設置してほしい。	道路	市道 境目梅ノ木線
				
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)				

No.12 倉岳小学校

3	倉岳町棚底旭(海沿い)から倉岳小学校まで	棚底旭(海沿い)は、登校時間帯に棚底港からの車が多い。また、車道も狭く危険であるため、カラーの舗装をしてほしい。	道路	市道 棚底中央線

No.12 倉岳小学校

4	倉岳町棚底山崎(倉岳山頂入口付近)	倉岳山頂入口付近は、倉岳山頂への観光客が増加し、通学時間帯にも頻繁に車が通る。車道も狭く危険であるため、カラーの舗装をしてほしい。	道路	市道 棚底中央線

No.12 倉岳小学校

5	倉岳小学校から倉岳町棚底旭へ向かう交差点周辺	歩道と車道を分ける白線が消えかかっており、車同士の離合もあるため、車と人が接触する可能性が高い。白線を引き直すか、カラーの舗装をしてほしい。また、道路に段差があるため危険である。段差をなくしてほしい。	道路	市道 棚底横断線

No.12 倉岳小学校

6	倉岳派出所付近から倉岳郵便局付近まで	歩道と車道を分ける白線が消えかかっており、車同士の離合もあるため、車と人が接触する可能性が高い。白線を引き直すか、カラーの舗装をしてほしい。	道路	市道 棚底横断線

令和5年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.12 倉岳小学校

7	倉岳小学校体育館裏の通学路	用水路側溝の蓋がなく、道幅も狭いため危険である。また、水かさが増したときは流れも速く足を取られる危険もある。用水路側溝の蓋を取りつけてほしい。	道路	市道 歳川横道線
 <p>市立倉岳小学校</p>			 	
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)				

No.12 倉岳小学校

8	倉岳町棚底 山本商店から浦方面	幅員が狭く歩道が未整備であるため、通学時危険な状況である。	道路	市道 棚底横断線
				
<p>○ : 対策要望箇所 - - - - - : 通学路(学校指定)</p>				