

令和6年度

【交通安全用】通学路安全対策要望調書(一覧表)

No.8 牛深小学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備 考
1	牛深町 牛深小学校付近	道幅が狭くなる箇所にある横断歩道だが、横断歩道の標識が見にくいので、車の運転手からも分かりやすくしてもらいたい。(標識の付け替え、道路に描かれた◇マーク、外側線の再塗装など)	道路	警察				県道 牛深天草線
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。

令和6年度

【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.8 牛深小学校

1	牛深町 牛深小学校付近	道幅が狭くなる箇所にある横断歩道だが、横断歩道の標識が見にくいので、車の運転手からも分かりやすくしてもらいたい。(標識の付け替え、道路に描かれた◇マーク、外側線の再塗装など)	道路 警察			県道 牛深天草線
			事故の有無： 無			
: 対策要望箇所、 : 通学路(学校指定) ※通学路を使用する児童生徒数 R6: 10人 R7: 9人						