

No.17 河浦小学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考
1	河浦町河浦(倉田地区)から河浦支所までの通学路	一車線で道幅が狭く、路側帯や横断歩道の塗装が消え、登下校に危険であるため、路側帯及び横断歩道を塗装し直してほしい。加えて、グリーンゾーンの設置、もしくは、通学路標識の設置をお願いしたい。	道路	警察				市道 太田代線
2	河浦町今田から河浦町新合	転落防止柵が錆びたり、破損したりしている箇所が依然あり、補修をお願いしたい。	道路					県道 新合高浜港線
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								


※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。

No.17 河浦小学校

1	河浦町河浦(倉田地区)から河浦支所までの通学路	一車線で道幅が狭く、路側帯や横断歩道の塗装が消え、登下校に危険であるため、路側帯及び横断歩道を塗装し直してほしい。加えて、グリーンゾーンの設置、もしくは、通学路標識の設置をお願いしたい。	道路	警察		市道 太田代線
<p>○ : 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定) ※通学路を使用する児童生徒数 R6: 18人 R7: 14人</p>			<p>事故の有無 : 無</p>			

No.17 河浦小学校

2	河浦町今田から河浦町新合	転落防止柵が錆びたり、破損したりしている箇所が依然あり、補修をお願いしたい。	道路	県道 新合高浜港線
				
<p>○ :対策要望箇所、 - - - :通学路(学校指定) ※通学路を使用する児童生徒数 R6: <u>3人</u> R7: <u>3人</u></p>			<p>事故の有無 : 無</p>	