

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考
No.1 本渡南小学校	1	熊本県天草市川原町6-3 NTT西日本本渡電話交換所 前交差点	横断歩道の途中にくぼみがあり、補修してほしい。 (児童が横断する際に転倒することがあった。)	道路					舗装の補修
No.2 本渡北小学校	1	茂木根海水浴場付近の市道	歩道がない区間がある。朝の通勤時間帯は交通量が多く、児童にとって非常に危険であるため、カラー舗装等の安全対策を早急に講じていただきたい。	道路					車線分離標の設置
No.2 本渡北小学校	3	本泉のカーブミラー	カーブミラーが劣化しているため、白く濁って見えづらい。朝は特に、運転者側から子供たちが見えづらく、とても危ないと感じている。交換等の対応を早急をお願いしたい。	道路					ミラーの交換
No.3 亀川小学校	1	亀場町・理容室ラッキーから入った橋の先	多くの児童が通学路として利用しているが、交通量が多く道路が狭いため、危険性が高い。外側線が消えており、カラー舗装も薄くなっているため塗り直しをお願いしたい。また、用水路で道路側に設置してある柵は、隙間が広く転落のおそれがあるためガードレール等の設置を希望する。	道路					外側線の再塗装
No.6 本町小学校	3	本町小正門前の「とまれ」の表示	「とまれ」の表示が薄くなっていて、歩行者や車から見えにくく危険である。「とまれ」をはっきりと見えるようにして欲しい。				学校		とまれの再塗装
No.6 本町小学校	6	県道本渡茅北線と市道梶山・一の瀬線との交差点付近(酒井病院側)	通学路の途中で、道路が狭くなり、歩道がなくなっている。白線が薄くなっているため、車から分かりにくく、歩行者にとって危険である。白線が必要と思われる。	道路					外側線の再塗装
No.10 有明小学校	1	有明町大島子 沖の田地区	民家の庭木が道路にはみ出しており、子供たちが車道の方によけて歩いている。定期的な剪定を要請してほしい。	道路					庭木の剪定要請
No.15 五和小学校	1	鬼池157番地	空き家の瓦が落ちそうで危ないので、安全対策をお願いしたい。	道路			学校	その他	空き家適性管理要請
No.15 五和小学校	2	御領新町交差点	横断歩道の近くに鎖のチェーンがあり、横断待ちの児童が車道付近で待機することになるので、安全対策をお願いしたい。	道路			学校		車線分離標の設置
No.16 天草小学校	1	グループホームせんだんの実前の道路	ゾーン30に指定されているが、交通量が多く速度超過の車も見られる。道幅も狭いため路側帯の中まで車が入ってしまうこともあり歩行者にとって危険である。安全に登下校できるよう、通学路と分かる看板を支給してほしい。					その他	注意喚起看板の設置


令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備 考
No.20 稜南中学校	2	楠浦町 入船産業前	歩道に木が覆いかぶさっていたり、雑草が茂っていたりするところがあり、自転車走行の妨げになっている。通学路については、定期的な除草や支障木の伐採を実施してほしい。	道路					除草
No.21 牛深中学校	1	牛深町天附 通天公園から天附公園	道幅がせまく、白線もところどころ消えかけている。また道路脇から雑草が生い茂っているため交通の妨げになっている。白線を引くことと雑草の除去をお願いしたい。	道路					除草
No.21 牛深中学校	2	牛深町 加世浦のトンネル	トンネル内の照明が暗い。事故防止のためにも照明を明るくしてほしい。	道路					トンネル灯の全基点灯
No.22 牛深東中学校	3	久玉町 村田地区 高校住宅～鍛冶屋行き川沿い	通学路になっている道の川向こうの土手。数年前から徐々に木が傾いている。強風時は道路に枝・葉が落ち生徒が通る際に危ない時がある。樹木伐採をお願いしたい。	道路					支障枝木の伐採
No.27 新和中学校	4	新和町小宮地5257-11付近の道路	道路に穴が開いているので、自転車通学が危ない。	道路					舗装の補修
No.31 あけぼの児童クラブ	1	亀川小学校プール前のバス停	バス停のベンチが老朽化のせいか変形し割れている箇所がある。下校中の小学生が座ることもあり、怪我をしないか心配である為。	道路					ベンチの撤去

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.1 本渡南小学校	1	熊本県天草市川原町6-3 NTT西日本本渡電話交換所 前交差点	横断歩道の途中にくぼみがあり、補修してほしい。 (児童が横断する際に転倒することがあった。)	道路	舗装の補修
				対策前  対策後 	
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)					

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.2 本渡北小学校	1	茂木根海水浴場付近の市道	歩道がない区間がある。朝の通勤時間帯は交通量が多く、児童にとって非常に危険であるため、カラー舗装等の安全対策を早急に講じていただきたい。	道路					車線分離標の設置
				対策前					
									
				対策後					
									
 :対策要望箇所				 :通学路(学校指定)					

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.2 本渡北小学校	3	本泉のカーブミラー	カーブミラーが劣化しているため、白く濁って見えづらい。朝は特に、運転者側から子供たちが見えづらく、とても危ないと感じている。交換等の対応を早急をお願いしたい。	道路					ミラーの交換
				対策前					
									
				対策後 					
 :対策要望箇所				 :通学路(学校指定)					

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.3 亀川小学校	1	亀場町・理容室ラッキーから 入った橋の先	多くの児童が通学路として利用しているが、交通量が多く道路が狭いため、危険性が高い。外側線が消えており、カラー舗装も薄くなっているため塗り直しをお願いしたい。また、用水路で道路側に設置してある柵は、隙間が広く転落のおそれがあるためガードレール等の設置を希望する。	道路					外側線の再塗装
				対策前					
									
				対策後					
									
 :対策要望箇所				 :通学路(学校指定)					

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.6 本町小学校	3	本町小正門前の「とまれ」の表示	「とまれ」の表示が薄くなっていて、歩行者や車から見えにくく危険である。「とまれ」をはっきりと見えるようにして欲しい。			学校	とまれの再塗装
				対策前			
							
				対策後			
							
 :対策要望箇所				 :通学路(学校指定)			

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.6 本町小学校	6	県道本渡幸北線と市道梶山・一の瀬線との交差点付近(酒井病院側)	通学路の途中で、道路が狭くなり、歩道がなくなっている。白線が薄くなっているため、車から分かりにくく、歩行者にとって危険である。白線が必要と思われる。	道路				外側線の再塗装
				対策前				
				対策後				
:対策要望箇所 :通学路(学校指定)								



令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.10 有明小学校	1	有明町大島子 沖の田地区	民家の庭木が道路にはみ出しており、子供たちが車道の方によけて歩いている。定期的な剪定を要請してほしい。	道路					庭木の剪定要請
				対策前					
				対策後					
:対策要望箇所 :通学路(学校指定)									

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.15 五和小学校	1	鬼池157番地	空き家の瓦が落ちそうで危ないので、安全対策をお願いしたい。	道路		学校	その他	空き家適性管理要請
鬼池郵便局				対策前				
				対策後				
:対策要望箇所 :通学路(学校指定)								


令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.15 五和小学校	2	御領新町交差点	横断歩道の近くに鎖のチェーンがあり、横断待ちの児童が車道付近で待機することになるので、安全対策をお願いしたい。			学校	車線分離標の設置
				対策前			
							
				対策後			
							
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)							

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.16 天草小学校	1	グループホームせんだんの 実前の道路	ゾーン30に指定されているが、交通量が多く速度超過の車も見られる。 道幅も狭いため路側帯の中まで車が入ってしまうこともあり歩行者にとって危険である。安全に登下校できるよう、通学路と分かる看板を支給してほしい。			その他	注意喚起看板の設置
				対策前  対策後 			
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)							

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.20	稜南中学校	2	楠浦町 入船産業前	歩道に木が覆いかぶさっていたり、雑草が茂っていたりするところがあり、自転車走行の妨げになっている。通学路については、定期的な除草や支障木の伐採を実施してほしい。	道路				除草
					対策前				
									
					対策後				
									
 :対策要望箇所					 :通学路(学校指定)				

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.21	牛深中学校	1	牛深町天附 通天公園から天附公園	道幅がせまく、白線もところどころ消えかけている。また道路脇から雑草が生い茂っているため交通の妨げになっている。白線を引くことと雑草の除去をお願いしたい。	道路				除草
					対策前				
					対策後				
:対策要望箇所					:通学路(学校指定)				

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.21 牛深中学校	2	牛深町 加世浦のトンネル	トンネル内の照明が暗い。事故防止のためにも照明を明るくしてほしい。	道路					トンネル灯の全基点灯
				対策前					
									
				対策後					
									
 :対策要望箇所				 :通学路(学校指定)					

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.22 牛深東中学校	3	久玉町 村田地区 高校住宅～鍛冶屋行き川治い	通学路になっている道の川向こうの土手。数年前から徐々に木が傾いている。強風時は道路に枝・葉が落ち生徒が通る際に危ない時がある。樹木伐採をお願いしたい。	道路	支障枝木の伐採
				対策前 	
				対策後 	
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)					

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.27 新和中学校	4	新和町小宮地5257-11付近の道路	道路に穴が開いているので、自転車通学が危ない。	道路					舗装の補修
				対策前					
									
				対策後					
									
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)									

令和6年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.31 あけぼの児童クラブ	1	亀川小学校プール前のバス停	バス停のベンチが老朽化のせいか変形し割れている箇所がある。下校中の小学生が座ることもあり、怪我をしないか心配である為。	道路	ベンチの撤去
				対策前  対策後 	
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)					