

No.6 本町小学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備 考
1	本町本字垣内199-4付近 市道平・引地線 本渡方面隊7-1消防ポンプ格納庫前	側溝の一部に蓋の設置がなく、危険である。また、道路もアスファルトの凹凸が生じており、補修してほしい。	道路					市道 平・引地線
2	本町小プール前のスクールゾーン 標識	スクールゾーンの看板が古くなっている。今後危険が生じる恐れがあるため撤去してほしい。		学校				市道 平・引地線
3	本町小学校正門から、プール横を通り、本町新旧方面へ進む旧道	子ども達は登校と下校時に旧道を通っている。歩道はなく、両側の白線の外側を歩くようになっているが、白線が薄くなっていて車からも分かりにくく、歩行者にとって危険である、白線を引き直して欲しい。	道路					市道 平・引地線
4	本町本34番地1 地先から広い道路へ出るところ	止まれの白線が消えかかっていて、児童の登下校の時などに自動車が分かりにくく危険である。白線を引き直して欲しい。	道路	警察				県道本渡芥北線
5	本町福岡 鈴木神社入り口付近から本町福岡方面へ向かう道路	鈴木神社下の道路までは二車線で道幅が広いが、その先が一車線になっている。歩行者が身を避けるスペースがなくて事故に遭いやすく危険であるので、道路を拡張して欲しい。	道路					※R6からの継続 県道 本渡芥北線
6								
7								
8								
9								
10								

※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複数枚提出してください。

令和7年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.6 本町小学校

1	本町本字垣内199-4付近 市道平・引地線 本渡方面隊7-1消防ポンプ格納庫前	側溝の一部に蓋の設置がなく、危険である。また、道路もアスファルトの凹凸が生じており、補修してほしい。	道路					市道 平・引地線
		 ○ : 対策要望箇所、 --- : 通学路(学校指定) ※ 通学路を使用する児童生徒数 R7: 45人 R8: 45人		事故の有無 :	無			

令和7年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.6 本町小学校

2	本町小プール前のスクールゾーン 標識	スクールゾーンの看板が古くなっている。今後危険が生じる恐れがあるため撤去して ほしい。		学校		市道 平・引地線
						
		<p>○ : 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定)  通学路を使用する児童生徒数 R7: <u>45人</u> R8: <u>45人</u></p>		事故の有無 :	無	

令和7年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.6 本町小学校

3	本町小学校正門から、プール横を通り、本町新旧方面へ進む旧道	子ども達は登校と下校時に旧道を通っている。歩道はなく、両側の白線の外側を歩くようしているが、白線が薄くなっていて車からも分かりにくく、歩行者にとって危険である、白線を引き直して欲しい。	道路					市道 平・引地線
○ 対策要望箇所、 — 通学路(学校指定) ※ 通学路を使用する児童生徒数 R7: 48人 R8: 46人				事故の有無 : 無				



令和7年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.6 本町小学校

4	本町本34番地1 地先から広い道路へ出るところ	止まれの白線が消えかかっていて、児童の登下校の時などに自動車が分かりにくく危険である。白線を引き直して欲しい。	道路 警察				県道本渡芥北線
							
○ : 対策要望箇所、 --- : 通学路(学校指定) ✖ : 通学路を使用する児童生徒数 R7: 48人 R8: 46人				事故の有無 : 無			

令和7年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.6 本町小学校

5	本町福岡 鈴木神社入り口付近から本町福岡方面へ向かう道路	鈴木神社下の道路までは二車線で道幅が広いが、その先が一車線になっている。歩行者が身を避けるスペースがないで事故に遭いやすく危険であるので、道路を拡張して欲しい。	道路					県道 本渡芥北線
								
○ 対策要望箇所、 — — 通学路(学校指定) ※ 通学路を使用する児童生徒数 R7: <u>3人</u> R8: <u>2人</u>				事故の有無 : 無				