

## No.7 佐伊津小学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)	備 考
1	佐伊津町 寺の尾地区 隅田川沿いの道路	隅田川沿いに植えてあるセンダンの木の太い枝が路側帯(道路)にはみ出していて、児童が通りかかった際に折れた場合、命に関わる大事故につながる可能性がある。	道路	市道 佐伊津・小串線
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複数枚提出してください。

令和7年度

## 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

## No.7 佐伊津小学校

1	佐伊津町 寺の尾地区 隅田川沿いの道路	隅田川沿いに植えてあるセンダンの木の太い枝が路側帯(道路)にはみ出していて、児童が通りかかった際に折れた場合、命に関わる大事故につながる可能性がある。	道路					市道 佐伊津・小串線
		  	<span style="color: red;">●</span> : 対策要望箇所、 <span style="color: red;">---</span> : 通学路(学校指定) <span style="color: red;">※</span> 通学路を使用する児童生徒数 R7: <u>3人</u> R8: <u>2人</u>	事故の有無 :	無			