

No.8 牛深小学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備 考
1	牛深町 須口地区(県道35号線)	下校時、県道35号線と交わる交差点を渡って、幸愛保育園の学童保育に行く児童が毎年度一定数おり、特に低学年だけで渡ることが多いため、押しボタン式の信号機を新設してもらいたい。	<input type="checkbox"/>	県道牛深天草線				
2	牛深町岡四地区(県道35号線)	道幅が狭く、道路の端を通行しているが、側溝に段差ができていたり、ブロックとブロックの間に隙間が開いたりしており、通行するのに危険がある。	<input type="checkbox"/>	県道牛深天草線				
3			<input type="checkbox"/>					
4			<input type="checkbox"/>					
5			<input type="checkbox"/>					
6			<input type="checkbox"/>					
7			<input type="checkbox"/>					
8			<input type="checkbox"/>					
9			<input type="checkbox"/>					
10			<input type="checkbox"/>					

※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複数枚提出してください。

No.8 牛深小学校

1	牛深町 須口地区(県道35号線)	下校時、県道35号線と交わる交差点を渡って、幸愛保育園の学童保育に行く児童が毎年度一定数おり、特に低学年だけで渡ることが多いため、押しボタン式の信号機を新設してもらいたい。	警察			県道牛深天草線
		  				

○ : 対策要望箇所、

- - - : 通学路(学校指定)

※ 通学路を使用する児童生徒数 R7: 39人 R8: 45人

事故の有無 : 無

No.8 牛深小学校

令和7年10月10日作成

2	牛深町岡四地区(県道35号線)	道幅が狭く、道路の端を通行しているが、側溝に段差ができていたり、ブロックとブロックの間に隙間が開いたりしており、通行するのに危険がある。	道路					県道牛深天草線
								
● : 対策要望箇所、 — : 通学路(学校指定) ※ 通学路を使用する児童生徒数 R7: 66人 R8: 62人					事故の有無 : 有			