

令和7年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書（一覧表）




No.9 牛深東小学校

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備 考
1	天草市久玉町 牛深東小学校	国道266号線から牛深東小学校に降りる階段が急傾斜である上、亀裂があり、段板が盛り上がっている。転倒の危険があるため、段板を平らに補修してほしい。また、手すりの支柱に錆がひどく、破損する可能性がある。	道路					国道266号
2	天草市久玉町	牛深高校前の橋を渡ったところの手すりから低学年が海へ落下しないか心配である。手すりの隙間をもう少し狭くしてほしい。	道路					国道266号
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複写して作成してください。

No.9 牛深東小学校

1	天草市久玉町 牛深東小学校	国道266号線から牛深東小学校に降りる階段が急傾斜である上、亀裂があり、段板が盛り上がっている。転倒の危険があるため、段板を平らに補修してほしい。また、手すりの支柱に錆がひどく、破損する可能性がある。	道路					国道266号
								
								
○ : 対策要望箇所、 - - - : 通学路(学校指定) ※通学路を使用する児童生徒数 R7: <u>40人</u> R8: <u>38人</u>			事故の有無 : 無					



No.9 牛深東小学校

2	天草市久玉町	牛深高校前の橋を渡ったところの手すりから低学年が海へ落下しないか心配である。手すりの隙間をもう少し狭くしてほしい。	道路				国道266号
							
 :対策要望箇所、  :通学路(学校指定)  通学路を使用する児童生徒数 R7: <u>10人</u> R8: <u>10人</u>			事故の有無： 無				