

No.17 河浦小学校


No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備 考
1	河浦町河浦(下田)通学路	JA斎場付近の三叉路の横断歩道は、徒步の児童が運転者から気づかれにくいため、はねられる危険性がある。そのため、注意喚起の設備を追加してほしい。	道路	警察				県道牛深天草線 市道 一町田中央線 市道 馬場線
2	河浦町河浦(下田)通学路	ガイドパイプが腐食していて、ガイドパイプに触れた児童が川に落ちてしまう危険性がある。そのため、補修をお願いしたい。	道路					県道牛深天草線
3	河浦町白木河内国道266線沿い水田に隣接する箇所	歩道と田んぼの間の側溝に側溝がなく、深いところで約1.3mの段差があり大変危険である。防護柵の設置を要望する。	道路					国道266号
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

※国土地理院地図や写真(ストリートビューの切り取りは不可)を添付してください。(地図取説を参照)

※箇所数が10箇所以上ある場合はシートを複数枚提出してください。

令和7年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.17 河浦小学校

1	河浦町河浦(下田)通学路	JA斎場付近の三叉路の横断歩道は、徒歩の児童が運転者から気づかれにくいため、はねられる危険性がある。そのため、注意喚起の設備を追加してほしい。	道路 警察	県道牛深天草線 市道 一町田中央線 市道 馬場線
		  		

令和7年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.17 河浦小学校

2	河浦町河浦(下田)通学路	ガイドパイプが腐食していて、ガイドパイプに触れた児童が川に落ちてしまう危険性がある。そのため、補修をお願いしたい。	道路					県道牛深天草線
		   						

(○) : 対策要望箇所、 (---) : 通学路(学校指定) ※通学路を使用する児童生徒数 R7: 8人 R8: 6人 事故の有無 : 有

令和7年度 【交通安全用】通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.17 河浦小学校

3	河浦町白木河内国道266線沿い水田に隣接する箇所	歩道と田んぼの間の側溝に側溝がなく、深いところで約1.3mの段差があり大変危険である。防護柵の設置を要望する。	道路						国道266号
● 対策要望箇所、 — 通学路(学校指定) ※ 通学路を使用する児童生徒数 R7: <u>2人</u> R8: <u>2人</u>					事故の有無 : 無				