

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡地区(本渡南、本渡北、亀場町)

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R4	本渡南 栄町 大黒屋商店付近の交差点	市道:港町・乙女蛇線 市道:亀川・馬場線	一時停止線が消えており危険。(2か所)	一時停止線と「止まれ」の引き直し	対応済み(警察)
2	R4	本渡北 城下町 小松原町交差点を城下町 方面に入って突き当りのT 字路	主要地方道:本渡苓 北線	信号のない横断歩道とバス停が近くにあり、バスが停車する場合はT字路内で止まることになり危険。横断歩行者及びT字路左折車がいた場合、対向車の死角となる。	バス停の位置を、T字路から遠ざけるように変更する。	検討中(九州産交)
3	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 イエローハットから入った 所の突き当り	市道:井手原・法泉寺 線 主要地方道:本渡苓 北線	車両の合流地点は歩道でもあるが、登り坂で見通しが悪い。どの位置で一時停止すべきか分かりづらく、危険である。	車両の停止位置を明確にするよう、一時停止線(中抜き線)を引く。	対応済み(市)
4	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 支援学校前の道路	市道:園田・丸尾線	合流する車が止まらないため危険。	一時停止線(中抜き線)を引く。	対応済み(市)
5	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 西ノ久保公園から本渡苓 北線のT字路	市道:井龍・箱の水線 主要地方道:本渡苓 北線	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直し。	対応済み(市)
6	R4	本渡北 本渡町広瀬 天草ボウリングセンター前 の信号機のない交差点	市道:馬場・大矢崎線	一時停止だが、「止まれ」の文字が無く、停止位置がはっきりと分からない	「止まれ」の文字を引く。	検討中(警察)
7	R7	本渡北 本渡町広瀬 堀田養鰻付近	市道:権現堂・平線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	検討中(警察)
8	R4	本渡 亀場町 食場 ベネシユ天草店前	国道266号線 市道:平小場・宇土線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)
9	R4	本渡 亀場町 亀川 看護専門学校前	市道:大川尻2号線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き)の引き直し	対応済み(市)
10	R4	本渡 亀場町 亀川 看護専門学校前	市道:大川尻2号線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き)の引き直し	対応済み(市)

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡地区(本渡南、本渡北、亀場町)

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R4	本渡 亀場町 亀川 アトリエFua付近	市道: 浜田尻新田線	合流する際、家の外壁で死角となり危険。	カーブミラーの設置	検討中(市)
12	R4	本渡亀場町 亀川 ファミリーサロンラッキーか ら入った中道	市道: 浜田尻新田線 市道: 榎木丸・恵比曾 線	「止まれ」の文字が消えており危険。	「止まれ」の引き直し	対応済み(警察)
13	R4	本渡 亀場町 亀川 深川釣具天草店付近	市道: 新涯・草積橋線	一時停止線及び「止まれ」が消えており危 険。	一時停止線(中抜き線)及び「止まれ」の 引き直し	対応済み(市)
14	R4	本渡亀場町 亀川 お弁当たけのや付近	市道: 恵比曾・垣内線	50mほど側溝が無く危険。	側溝蓋の設置	対応済み(市)
15	R4	本渡 亀場町 亀川 お弁当たけのや付近	市道: 恵比曾・垣内線	側溝蓋がグラついている。段差も生じてお り危険。	側溝蓋の改修	対応済み(市)
16	R4	本渡 亀場町 亀川 コスモス亀場店付近	市道: 新涯・草積橋線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市: R8対応予定)
17	R7	本渡 亀場町 亀川 亀川薬局付近	市道: 榎木丸・新涯線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市: R8対応予定)
18	R7	本渡 亀場町 亀川 フレッシュヨシダ付近	市道: 名亀線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市: R8対応予定)
19	R7	本渡亀場町 亀川 新生堂天草営業所付近	市道: 浜田上線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市: R8対応予定)
20	R7	本渡 亀場町 亀川 本渡治療院付近	市道: 浜田尻新田線	カーブミラーが見えにくくなっており危険。	支障木の伐採	対応済み(地域住民)

様式1-1

**【交通安全用】危険箇所対策一覧表**

本渡地区(本渡南、本渡北、亀場町)

令和8年2月現在


No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
21	R7	本渡 亀場町 亀川 フジオカ薬品付近	市道:浜田尻新田線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市:R8対応予定)
22	R7	本渡 亀場町 亀川 メナード化粧品天草代行店 横	市道:浜田尻新田線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡南地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R4	本渡南 栄町 大黒屋商店付近の交差点	市道：港町・乙女蛇線 市道：亀川・馬場線	一時停止線が消えており危険。(2か所)	一時停止線と「止まれ」の引き直し	対応済み(警察)



停止線及び「止まれ」の引き直

対応後



○ : 対策要望箇所      - - - : 市道〇〇線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
2	R4	本渡北 城下町 小松原町交差点を城下町方面に入って突き当りのT字路	主要地方道:本渡菟北線	信号のない横断歩道とバス停が近くにあり、バスが停車する場合はT字路内で止まることになり危険。横断歩行者及びT字路左折車がいた場合、対向車の死角となる。	バス停の位置を、T字路から遠ざけるように変更する。	検討中(九州産交)



バス停を移動させる



○ : 対策要望箇所

— — — 主要地方道:本渡菟北線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
3	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 イエローハットから入った所の 突き当り	市道:井手原・法泉寺線 主要地方道:本渡芥北線	車道の合流地点は歩道でもあるが、登り坂で見通しが悪い。どの位置で一時停止すべきか分かりづらく、危険である。	車両の停止位置を明確にするよう、一時停止線(中抜き線)を引く。	対応済み(市)
				 <p>一時停止線(中抜き線)を引く</p> <p>対応後</p>		
						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
4	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 支援学校前の道路	市道：園田・丸尾線	合流する車が止まらないため危険。	一時停止線(中抜き線)を引く。	対応済み(市)



一時停止線(中抜き線)を引く

対応後



○ : 対策要望箇所


--- 市道：園田・丸尾線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
5	R4	本渡北 本渡町本戸馬場 西ノ久保公園から本渡芥北線 のT字路	市道:井龍・箱の水線 主要地方道:本渡芥北線	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直し。	対応済み(市)



○ : 対策要望箇所

--- 市道:井龍・箱の水線  
主要地方道:本渡芥北線



対応後



横断歩道の引き直し

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
6	R4	本渡北 本渡町広瀬 天草ボウリングセンター前 の信号機のない交差点	市道：馬場・大矢崎線	一時停止だが、「止まれ」の文字が無く、 停止位置がはっきりと分からない	「止まれ」の文字を引く。	検討中（警察）



「止まれ」の表示



○ : 対策要望箇所

--- 市道：馬場・大矢崎線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡北地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
7	R7	本渡北 本渡町広瀬 堀田養鰻付近	市道:権現堂・平線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	検討中(警察)



○ : 対策要望箇所

--- 市道:権現堂・平線


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
8	R4	本渡 亀場町 食場 ベネシュ天草店前	国道266号線 市道:平小場・宇土線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)



一時停止線の引き直し



○ : 対策要望箇所



国道266号線  
市道:平小場・宇土線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
9	R4	本渡 亀場町 亀川 看護専門学校前	市道:大川尻2号線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き)の引き直し	対応済み(市)



○ : 対策要望箇所

— — — 市道:大川尻2号線



一時停止線(中抜き)の引き直し

対応後



【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
10	R4	本渡亀場町 亀川看護専門学校前	市道:大川尻2号線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き)の引き直し	対応済み(市)



一時停止線(中抜き)の引き直し



対応後



○ : 対策要望箇所

--- 市道:大川尻2号線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R4	本渡 亀場町 亀川 アトリエFua付近	市道：浜田尻新田線	合流する際、家の外壁で死角となり危険。	カーブミラーの設置	検討中(市)



○ : 対策要望箇所

--- 市道：浜田尻新田線



カーブミラーの設置




【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
12	R4	本渡亀場町 亀川 ファミリーサロンラッキーから 入った中道	市道：浜田尻新田線 市道：榎木丸・恵比曽線	「止まれ」の文字が消えており危険。	「止まれ」の引き直し	対応済み(警察)



○ : 対策要望箇所

--- 市道：浜田尻新田線  
市道：榎木丸・恵比曽線



対応後



【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
13	R4	本渡 亀場町 亀川 深川釣具天草店付近	市道:新涯・草積橋線	一時停止線及び「止まれ」が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)及び「止まれ」の引き直し	対応済み(市)



○ : 対策要望箇所      - - - 市道:新涯・草積橋線



一時停止線(中抜き)の引き直し

↓


対応後

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
14	R4	本渡亀場町 亀川 お弁当たけのや付近	市道: 恵比曽・垣内線	50mほど側溝が無く危険。	側溝蓋の設置	対応済み(市)



○ : 対策要望箇所

--- 市道: 恵比曽・垣内線



50mほど側溝蓋がない

対応後



様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
15	R4	本渡 亀場町 亀川 お弁当たけのや付近	市道:恵比曽・垣内線	側溝蓋がグラついている。段差も生じており危険。	側溝蓋の改修	対応済み(市)



側溝蓋がガタガタ、グラつており、段差も生じている。



対応後



○ : 対策要望箇所


--- 市道:恵比曽・垣内線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
16	R7	本渡 亀場町 亀川 コスモス亀場店付近	市道:新涯・草積橋線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市:R8対応予定)



○ : 対策要望箇所

--- 市道:新涯・草積橋線


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
17	R7	本渡 亀場町 亀川 亀川薬局付近	市道:榎木丸・新涯線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市:R8対応予定)



○ : 対策要望箇所


--- 市道:榎木丸・新涯線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
18	R7	本渡 亀場町 亀川 フレッシュヨシダ付近	市道:名亀線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市:R8対応予定)



○ : 対策要望箇所


--- 市道:名亀線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
19	R7	本渡亀場町 亀川 新生堂天草営業所付近	市道:浜田上線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市:R8対応予定)



○ : 対策要望箇所


--- 市道:浜田上線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
20	R7	本渡 亀場町 亀川 本渡治療院付近	市道：浜田尻新田線	カーブミラーが見えにくくなっており危険。	支障木の伐採	対応済み(地域住民)



○ : 対策要望箇所

--- 市道：浜田尻新田線



対応後



【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
21	R7	本渡 亀場町 亀川 フジオカ薬品付近	市道：浜田尻新田線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市：R8対応予定)



○ : 対策要望箇所


— — — 市道：浜田尻新田線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 亀場地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
22	R7	本渡 亀場町 亀川 メナード化粧品天草代行店 横	市道:浜田尻新田線	一時停止線が消えており危険。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)



一時停止線の引き直し

○ : 対策要望箇所

--- 市道:浜田尻新田線