

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡地区(栢宇土町、志柿町、下浦町、楠浦町、本町、佐伊津町)

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R4	本渡 栢宇土町 トーソー天草営業所先の横断歩道	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し。	検討中(県)
2	R4	本渡 栢宇土町 天草教販前の横断歩道	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道の引き直し。	検討中(警察)
3	R4	本渡 栢宇土町 国道から市道に入って一番目のカーブ	市道四平田・荒平線	カーブミラーが割れている。また、カーブミラーが電柱に隠れており死角がある。	カーブミラーの移設。	検討中(市)
4	R7	本渡 栢宇土町 亀川ダム付近のセンターライン	国道266号線	センターラインが消えており危険。	センターラインの引き直し。	検討中(県)
5	R7	本渡 栢宇土町 大林バス停前	国道266号線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンド及び歩行者注意の文字の引き直し。	検討中(県)
6	R7	本渡 栢宇土町 天草教販付近	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し。	検討中(県)
7	R4	本渡 志柿町 瀬戸 「セドの肉」前の横断歩道	国道266号線	横断歩道があるが薄くなっており気づきにくい。止まる車が少なく危険。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
8	R4	本渡 志柿町 瀬戸 中の浦バス停前の横断歩道	国道266号線	横断歩道があるが薄くなっており気づきにくい。止まる車が少なく危険。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
9	R4	本渡 下浦町 下浦石工発祥の地碑付近	国道266号 市道:平床・新開線	一時停止が消えており危険	一時停止停止線の引き直し。	検討中(市:R8対応予定)
10	R4	本渡 下浦町 下浦保育園前の横断歩道	市道:西・樫ノ木線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道の引き直し。	検討中(警察)

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡地区(栢宇土町、志柿町、下浦町、楠浦町、本町、佐伊津町)

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R4	本渡 下浦町 下浦町4389付近	市道:後小手線	カーブミラーの支柱が腐食しており倒壊の恐れがある。	支柱の取り替え。	対応済み(市)
12	R4	本渡 下浦町 天草オレンジラインと菅の尾・岩太郎線のT字路	天草オレンジライン 市道:菅の尾・岩太郎線	カーブミラーの鏡が無くなっており危険。	ミラー部分の取り替え。	対応済み(市)
13	R4	本渡 楠浦町 小川商店先のカーブ	市道:久保・立浦線	カーブミラーが経年劣化により、見えにくくなっている。	新規に交換する。	検討中(市)
14	R4	本渡 楠浦町 楠浦ダム手前のカーブ	市道:黒木尾・東太平線	カーブミラーの方向が少しずれており、見えにくいになっている。	カーブミラーの向きを少し下に向ける。	検討中(市)
15	R4	本渡 楠浦町 本渡牛深線と釜・辺田線のT字路	県道:本渡牛深線 市道:釜・辺田線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	対応済み(警察)
16	R4	本渡 楠浦町 上杉置店前のT字路	県道:本渡牛深線 錦島 釜線	一時停止線及び横断歩道が消えている。	一時停止線及び横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)
17	R4	本渡 本町 本町山口線と本渡芥北線のT字路	市道:本町山口線 主要地方道本渡芥北線	横断歩道の線が消えており、歩行者が渡りにくく、車からの認識も遅くなり危険。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)
18	R4	本渡 本町 本町天草支援学校付近	主要地方道本渡芥北線	横断歩道の線が消えており、歩行者が渡りにくく、車からの認識も遅くなり危険。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)
19	R4	本渡 本町 本町平・引地線と本渡芥北線の交差点	市道:平・引地線 主要地方道本渡芥北線	横断歩道の線及び一時停止線が消えており、一時停止をしない車もいるため危険。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)
20	R4	本渡 佐伊津町 国道324号線と蛭ノ尾・弓田線のT字路	国道324号線 市道:蛭ノ尾・弓田線	一時停止線及び白線が消えている。右左折する際の停止位置が分かりにくく危険。	一時停止線ほか白線の引き直し。	対応済み(警察)

様式1-1

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡地区(柵宇土町、志柿町、下浦町、楠浦町、本町、佐伊津町)

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
21	R4	本渡 佐伊津町 金が丘交差点付近	市道:佐伊津・小串線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	対応済み(警察)
22	R4	本渡 佐伊津町 ローソン付近	国道324号線	横断歩道の線が消えている。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 栢宇土地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R4	本渡 栢宇土町 トソー天草営業所先の横 断歩道	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し。	検討中(県)



横断歩道及びダイヤモンドの引き直し



○ : 対策要望箇所

— — — 国道266号線


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 栢宇土地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
2	R4	本渡 栢宇土町 天草教販前の横断歩道	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道の引き直し。	検討中(警察)



横断歩道の引き直し



○ : 対策要望箇所


— — — 国道266号線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 栢宇土地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
3	R4	本渡 栢宇土町 国道から市道に入って一番目のカーブ	市道四平田・荒平線	カーブミラーが割れている。また、カーブミラーが電柱に隠れており死角がある。	カーブミラーの移設。	検討中(市)



○ : 対策要望箇所

— — — 市道四平田・荒平線



様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 栢宇土地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
4	R7	本渡 栢宇土町 亀川ダム付近のセンターライン	国道266号線	センターラインが消えており危険。	センターラインの引き直し。	検討中(県)



○ : 対策要望箇所



国道266号線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 栢宇土地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
5	R7	本渡 栢宇土町 大林バス停前	国道266号線	ダイヤモンドが消えており危険。	ダイヤモンド及び歩行者注意の文字の引き直し。	検討中(県)



○ : 対策要望箇所

--- 国道266号線


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 栢宇土地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
6	R7	本渡 栢宇土町 天草教販付近	国道266号線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し。	検討中(県)



○ : 対策要望箇所



国道266号線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 志柿地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
7	R4	本渡 志柿町 瀬戸 「セドの肉」前の横断歩道	国道266号線	横断歩道があるが薄くなっており気づきにくい。止まる車が少なく危険。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)



横断歩道が薄くなっており危険



対応後



○ : 対策要望箇所

— — — 国道266号線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 志柿地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
8	R4	本渡 志柿町 瀬戸 中の浦バス停前の横断歩道	国道266号線	横断歩道があるが薄くなっており気づきにくい。止まる車が少なく危険。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)



横断歩道が薄くなっており危険

対応後



○ : 対策要望箇所

— — — 国道266号線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 下浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
9	R4	本渡 下浦町 下浦石工発祥の地碑付近	国道266号 市道：平床・新開線	一時停止が消えており危険	一時停止停止線の引き直し。	検討中(警察)



一時停止線を引き直す




○ : 対策要望箇所

--- 国道266号
市道：平床・新開線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 下浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
10	R4	本渡 下浦町 下浦保育園前の横断歩道	市道:西・榎ノ木線	横断歩道が消えており危険。	横断歩道の引き直し。	検討中(警察)
				 <p>横断歩道を引き直す</p> 		
 : 対策要望箇所  市道:西・榎ノ木線						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 下浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R4	本渡 下浦町 下浦町4389付近	市道:後小手線	カーブミラーの支柱が腐食しており倒壊の恐れがある。	支柱の取り替え。	対応済み(市)



支柱の取り替え

対応後



○: 対策要望箇所

--- 市道:後小手線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 下浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
12	R4	本渡 下浦町 天草オレンジラインと菅の尾・岩太郎線のT字路	天草オレンジライン 市道：菅の尾・岩太郎線	カーブミラーの鏡が無くなっており危険。	ミラー部分の取り替え。	対応済み(市)



対応後



○ : 対策要望箇所

--- 天草オレンジライン
市道：菅の尾・岩太郎線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 楠浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
13	R4	本渡 楠浦町 小川商店先のカーブ	市道:久保・立浦線	カーブミラーが経年劣化により、見えにくくなっている。	新規に交換する。	検討中(市)



○ : 対策要望箇所

— — — 市道:久保・立浦線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 楠浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
14	R4	本渡 楠浦町 楠浦ダム手前のカーブ	市道：黒木尾・東太平線	カーブミラーの方向が少しずれており、見えにくいになっている。	カーブミラーの向きを少し下に向ける。	検討中(市)

ミラーの位置を下げる

○ : 対策要望箇所 - - - 市道：黒木尾・東太平線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 楠浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
15	R4	本渡 楠浦町 本渡牛深線と釜・辺田線の T字路	県道:本渡牛深線 市道:釜・辺田線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	対応済み(警察)



対応後



○ : 対策要望箇所

--- 県道:本渡牛深線
市道:釜・辺田線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 楠浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
16	R4	本渡 楠浦町 上杉畳店前のT字路	県道:本渡牛深線 錦島 釜線	一時停止線及び横断歩道が消えている。	一時停止線及び横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)



一時停止線及び横断歩道の引き直し



対応後



○: 対策要望箇所



県道:本渡牛深線
錦島 釜線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 本町地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
17	R4	本渡 本町 本町山口線と本渡芥北線のT字路	市道：本町山口線 主要地方道本渡芥北線	横断歩道の線が消えており、歩行者が渡りにくく、車からの認識も遅くなり危険。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)





↓

横断歩道の引き直し

対応後



 : 対策要望箇所


 市道：本町山口線
主要地方道本渡芥北線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 本町地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
18	R4	本渡 本町 本町天草支援学校付近	主要地方道本渡芥北線	横断歩道の線が消えており、歩行者が渡りにくく、車からの認識も遅くなり危険。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)



対応後

横断歩道の引き直し



○ : 対策要望箇所

— — — 主要地方道本渡芥北線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 本町地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
19	R4	本渡 本町 本町平・引地線と本渡芥北線 線の交差点	市道：平・引地線 主要地方道本渡芥北線	横断歩道の線及び一時停止線が消えており、一時停止をしない車もいるため危険。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)



対応後



横断歩道の引き直し



○ : 対策要望箇所

— — — 市道：平・引地線
主要地方道本渡芥北線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 佐伊津地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
20	R4	本渡 佐伊津町 国道324号線と蛭ノ尾・弓田 線のT字路	国道324号線 市道:蛭ノ尾・弓田線	一時停止線及び白線が消えている。右左 折する際の停止位置が分かりにくく危険。	一時停止線ほか白線の引き直し。	対応済み(警察)



対応後

線の引き直し



○ : 対策要望箇所



国道324号線
市道:蛭ノ尾・弓田線

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 佐伊津地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
21	R4	本渡 佐伊津町 金が丘交差点付近	市道：佐伊津・小串線	一時停止線が消えている。	一時停止線の引き直し。	対応済み(警察)



対応後



○ : 対策要望箇所

— — — 市道：佐伊津・小串線


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

本渡 佐伊津地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
22	R4	本渡 佐伊津町 ローソン付近	国道324号線	横断歩道の線が消えている。	横断歩道の引き直し。	対応済み(警察)



対応後



○ : 対策要望箇所

— — — 国道324号線