

## 【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R5	河浦町 一町田 市道釜線と国道389号線との 交差点(下田区田嶋商店 付近)	市道:釜線	停止線が消えている。通学路であるが、 市道側が下り坂で国道への視認性が悪い。	一時停止線の引き直し	対応済み(警察)
2	R5	河浦町 一町田 市道下田線と国道389号線 との交差点	市道:下田線	停止線が消えている。国道側歩道が通学 路になっているが、市道から右側の視認 性が悪い。	一時停止線の引き直し	対応済み(警察)
3	R5	河浦町 一町田 市道小堀里線と市道妙見 小堀里線との交差点	市道:妙見小堀里線	停止線が消えている。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市)
4	R5	河浦町 一町田 市道妙見線と市道下田上 揚線との交差点	市道:下田上揚線	停止線が消えている。市道下田上揚線か ら右側の視認性が悪い。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市)
5	R5	河浦町 一町田 市道一町田中央線と県道 新合高浜港線との交差点 (松本医院付近)	県道:新合高浜港線	横断歩道・停止線が消えている。近くにバ ス停があり病院利用者が横断する。	横断歩道、一時停止線の引き直し	対応済み(警察)
6	R5	河浦町 一町田 市道太田代線(ゲートボー ル場付近)	市道:太田代線	横断歩道が消えている。歩道のない通学 路になっている。	横断歩道の引き直し	検討中(警察)
7	R5	河浦町 一町田 国道266号線と市道榎ノ浦 重道田線との交差点	国道266号線	横断歩道が消えている。市道から国道へ の視認性が悪く国道歩道が自転車通学 の通学路になっている。	横断歩道の引き直し	検討中(警察)
8	R5	河浦町 一町田 市道馬場線と県道牛深天 草線との交差点	市道:馬場線	停止線が消えている。市道から右側がブ ロック塀で視認性が悪い。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市)
9	R5	河浦町 一町田 市道立山平線と国道266号 線との交差点	市道:立山平線	停止線が消えている。	一時停止線の引き直し	対応済み(警察)
10	R5	河浦町 富津 市道志茂西河内線と市道 蛤潟志茂線との交差点	市道:蛤潟志茂線	停止線が消えている。市道蛤潟志茂線側 からは右側に建物があり視認性が悪い。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	対応済み(市)

## 【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R5	河浦町 富津 市道前田線と市道崎津長 林線との交差点	市道:前田線	停止線が消えている。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)
12	R5	河浦町 富津 崎津漁協から国道389号線 (小高浜側)の区間	市道:小島小高浜線	ガードコンクリートとガードレールが風化・ 鉄筋爆裂等により当初の機能を有してい ない。	ガードレールへの変更(国立公園内である場合、環 境省との協議が必要)	検討中(市)
13	R5	河浦町 富津 市道崎津長林線と市道小 島小高浜線との交差点	市道:崎津長林線	横断歩道が消えている。多くの観光客等 が通る場所で市道崎津長林線の幅員が 狭い上に右側のブロック塀で視認性が悪 いため、ドライバーは歩行者と侵入してく る車両に気を付けなければならない。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
14	R5	河浦町 富津 市道小島小高浜線と市道 月ヶ浦線との交差点(駐在 所付近)	市道:月ヶ浦線	通学路であるが、停止線が消えている。	一時停止線の引き直し	対応済み(警察)
15	R5	河浦町 新合 国道266号線と県道大多尾 新合線との交差点	国道266号線 県道:大多尾新合線	横断歩道が消えている。横断歩道手前が 下り坂であり、スピードが出やすい場所 である。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
16	R5	河浦町 新合 国道266号線と市道村迫松 崎線との交差点	市道:村迫松崎線	停止線が消えている。市道側左側にブ ロック塀があり視認性が悪い。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)
17	R5	河浦町 新合 国道266号線(大丸バス停 付近)	国道266号線	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
18	R5	河浦町 新合 国道266号線と市道戸屋平 線との交差点	市道:戸屋平線	停止線が消えている。	一時停止線の引き直し	対応済み(警察)
19	R5	河浦町 新合 国道266号線(さざんか公園 入口)	国道266号線	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
20	R5	河浦町新合 国道266号線(JA給油所前)	国道266号線	横断歩道が消えている。交通事故多発地 帯でスクールバス乗り場までの通学路に もなっている。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)

## 【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在


No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
21	R5	河浦町新合 国道266号線と市道御幸 線・市道上松中線との交差 点	国道266号線	横断歩道が消えている。交通事故多発地 帯でスクールバス乗り場までの通学路に もなっている。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
22	R5	河浦町 新合 国道266号線(十ノ原バス停 付近)	国道266号線	横断歩道が消えている。スクールバス乗り 場までの通学路になっている。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
23	R5	河浦町 宮野河内 市道村迫松崎線と県道本 渡牛深線との交差点	市道:村迫松崎線	停止線が消えている。県道の宮野河内方 面からが下り坂でスピードが出やすい場 所になっている。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)
24	R5	河浦町 宮野河内 県道本渡牛深線と漁港道 路との交差点	県道:本渡牛深線	横断歩道及びダイヤモンドが消えてい る。県道の本渡方面からが下り坂でス ピードが出やすい場所になっている。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し	検討中(警察)
25	R5	河浦町 宮野河内 市道大野線と県道本渡牛 深線との交差点	市道:大野線	停止線が消えている。市道側は倉庫と生 け垣があり視認性が悪い。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市)
26	R5	河浦町 宮野河内 市道元浦前田線と市道尾 崎元浦線との交差点	市道:元浦前田線	横断歩道が消えている。交差点になっ ているが、建物等で視認性が悪い。	横断歩道の引き直し	検討中(警察)
27	R5	河浦町 宮野河内 市道舟津線と漁港道路の 交差点	市道:舟津線	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直し	検討中(警察)
28						
29						
30						

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
1	R5	河浦町 一町田 市道釜線と国道389号線との 交差点(下田区田嶋商店 付近)	市道:釜線	停止線が消えている。通学路であるが、市道側 が下り坂で国道への視認性が悪い。	一時停止線の引き直し	対応済み(警察)



作成日時: 2024/02/06 13:14

○ : 対策要望箇所

--- 市道:釜線



停止線の引き直し



対応後




【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
2	R5	河浦町 一町田 市道下田線と国道389号線との交差点	市道:下田線	停止線が消えている。国道側歩道が通学路になっているが、市道から右側の視認性が悪い。	一時停止線の引き直し	対応済み(警察)



停止線の引き直し




対応後



○ : 対策要望箇所

--- 市道:下田線

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
3	R5	河浦町 一町田 市道小堀里線と市道妙見 小堀里線との交差点	市道:妙見小堀里線	停止線が消えている。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市)




停止線の引き直し



○ : 対策要望箇所

--- 市道: 妙見小堀里線

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
4	R5	河浦町一町田 市道妙見線と市道下田上揚線との交差点	市道：下田上揚線	停止線が消えている。市道下田上揚線から右側の視認性が悪い。	一時停止線（中抜き線）の引き直し	検討中（市）



○ : 対策要望箇所


--- 市道：下田上揚線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
5	R5	河浦町 一町田 市道一町田中央線と県道 新高高浜港線との交差点 (松本医院付近)	県道:新高高浜港線	横断歩道・停止線が消えている。近くにバス停があり病院利用者が横断する。	横断歩道、一時停止線の引き直し	対応済み(警察)



横断歩道、一時停止線の引き直し


対応後



○:対策要望箇所

--- 県道:新高高浜港線

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
6	R5	河浦町 一町田 市道太田代線(ゲートボール場付近)	市道:太田代線	横断歩道が消えている。歩道のない通学路になっている。	横断歩道の引き直し	検討中(警察)



横断歩道、一時停止線の引き直し



○ : 対策要望箇所


--- 市道:太田代線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
7	R5	河浦町 一町田 国道266号線と市道榎ノ浦 重道田線との交差点	国道266号線	横断歩道が消えている。市道から国道への視認性が悪く国道歩道が自転車通学の通学路になっている。	横断歩道の引き直し	検討中(警察)



横断歩道の引き直し



○ : 対策要望箇所


--- 国道266号線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
8	R5	河浦町 一町田 市道馬場線と県道牛深天 草線との交差点	市道：馬場線	停止線が消えている。市道から右側がブ ロック塀で視認性が悪い。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市)



停止線の引き直し



○ : 対策要望箇所

--- 市道：馬場線

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
9	R5	河浦町 一町田 市道立山平線と国道266号 線との交差点	市道:立山平線	停止線が消えている。	一時停止線の引き直し	対応済み(警察)



5774 1: 2021年2月8日 10:40

○ : 対策要望箇所

--- 市道:立山平線





一時停止線の引き直し



対応後




No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
10	R5	河浦町 富津 市道志茂西河内線と市道 蛤潟志茂線との交差点	市道: 蛤潟志茂線	停止線が消えている。市道蛤潟志茂線側からは右側に建物があり視認性が悪い。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	対応済み(市)
				 <p>停止線の引き直し</p> 		
<p>○ : 対策要望箇所      - - - 市道: 蛤潟志茂線</p>						

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
11	R5	河浦町 富津 市道前田線と市道崎津長 林線との交差点	市道:前田線	停止線が消えている。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)
 <p>○ : 対策要望箇所      - - - 市道:前田線</p>					 <p>一時停止線の引き直し</p> 	

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
12	R5	河浦町 富津 崎津漁協から国道389号線 (小高浜側)の区間	市道:小島小高浜線	ガードコンクリートとガードレールが風化・鉄筋爆裂等により当初の機能を有していない。	ガードレールへの変更(国立公園内である場合、環境省との協議が必要)	検討中(市)
 <p>STN 100 : 2024年2月 11:06</p>						
<p>○ : 対策要望箇所      - - - : 市道:小島小高浜線</p>						

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
13	R5	河浦町 富津 市道崎津長林線と市道小島小高浜線との交差点	市道:崎津長林線	横断歩道が消えている。多くの観光客等が通る場所で市道崎津長林線の幅員が狭い上に右側のブロック塀で視認性が悪いため、ドライバーは歩行者と侵入してくる車両に気を付けなければならない。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
					 <p>横断歩道の引き直し</p>	
<p>○ : 対策要望箇所      - - - 市道:崎津長林線</p>					<p>対応後</p> 	


No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
14	R5	河浦町 富津 市道小島小高浜線と市道 月ヶ浦線との交差点(駐在 所付近)	市道:月ヶ浦線	通学路であるが、停止線が消えている。	一時停止線の引き直し	対応済み(警察)
 <p>○ : 対策要望箇所      - - - 市道:月ヶ浦線</p>					 <p>一時停止線の引き直し</p> <p>↓</p> <p>対応後</p> 	

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
15	R5	河浦町 新合 国道266号線と県道大多尾新合線との交差点	国道266号線 県道:大多尾新合線	横断歩道が消えている。横断歩道手前が下り坂であり、スピードが出やすい場所である。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)



2024年2月27日 04:35




対応後

横断歩道の引き直し

↓




○
対策要望箇所

- - -
国道266号線

- - -
県道:大多尾新合線

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
16	R5	河浦町 新合 国道266号線と市道村迫松崎線との交差点	市道:村迫松崎線	停止線が消えている。市道側左側にブロック塀があり視認性が悪い。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)
						
<p>○ : 対策要望箇所      - - - 市道:村迫松崎線</p>						


様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
17	R5	河浦町 新合 国道266号線(大丸バス停 付近)	国道266号線	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)



印刷日時: 2026年05月01日 11:10




横断歩道の引き直し

↓

対応後



○ : 対策要望箇所
--- 国道266号線

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
18	R5	河浦町 新合 国道266号線と市道戸屋平線との交差点	市道:戸屋平線	停止線が消えている。	一時停止線の引き直し	対応済み(警察)
 <p>記号説明</p> <p>○:対策要望箇所      - - - 市道:戸屋平線</p>					 <p>一時停止線の引き直し</p> <p>↓</p> <p>対応後</p> 	


様式1-2


【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
19	R5	河浦町 新合 国道266号線(さざんか公園入口)	国道266号線	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
 <p>河浦町 新合</p> <p>さざんか公園 河浦町さざんか公園 渡船所</p> <p>河浦町 新合</p> <p>国道266号線</p>					 <p>横断歩道の引き直し</p> <p>↓</p> <p>対応後</p> 	
<p>○ : 対策要望箇所</p> <p>--- 国道266号線</p>						

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
20	R5	河浦町新合 国道266号線(JA給油所前)	国道266号線	横断歩道が消えている。交通事故多発地帯でスクールバス乗り場までの通学路にもなっている。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
					 <p>横断歩道の引き直し</p>	
<p>○ : 対策要望箇所      - - - 国道266号線</p>					<p>対応後</p> 	


No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
21	R5	河浦町新合 国道266号線と市道御幸線・市道上松中線との交差点	国道266号線	横断歩道が消えている。交通事故多発地帯でスクールバス乗り場までの通学路にもなっている。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
					 <p>横断歩道の引き直し</p> <p>↓</p> <p>対応後</p> 	
<p>○ : 対策要望箇所      - - - 国道266号線</p>						


様式1-2




【交通安全用】危険箇所対策一覧表


河浦地区




令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
22	R5	河浦町 新合 国道266号線(十ノ原バス停 付近)	国道266号線	横断歩道が消えている。スクールバス乗り場までの通学路になっている。	横断歩道の引き直し	対応済み(警察)
					 <p>横断歩道の引き直し</p>	
					<p>対応後</p> 	

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
23	R5	河浦町 宮野河内 市道村迫松崎線と県道本渡牛深線との交差点	市道:村迫松崎線	停止線が消えている。県道の宮野河内方面から下り坂でスピードが出やすい場所になっている。	一時停止線の引き直し	検討中(警察)
 <p>ETM 11# : 2024.02.02 10:09</p>					 <p>一時停止線の引き直し</p> 	
<p>○ : 対策要望箇所      - - - 市道:村迫松崎線</p>						

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
24	R5	河浦町 宮野河内 県道本渡牛深線と漁港道路との交差点	県道:本渡牛深線	横断歩道及びダイヤモンドが消えている。 県道の本渡方面からが下り坂でスピードが出やすい場所になっている。	横断歩道及びダイヤモンドの引き直し	検討中(警察)
						
						

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
25	R5	河浦町 宮野河内 市道大野線と県道本渡牛深線との交差点	市道:大野線	停止線が消えている。市道側は倉庫と生け垣があり視認性が悪い。	一時停止線(中抜き線)の引き直し	検討中(市)
 <p>○ : 対策要望箇所      - - - 市道:大野線</p>					 <p>一時停止線の引き直し</p>	

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
26	R5	河浦町 宮野河内 市道元浦前田線と市道尾崎元浦線との交差点	市道:元浦前田線	横断歩道が消えている。交差点になっているが、建物等で視認性が悪い。	横断歩道の引き直し	検討中(警察)
				 <p>横断歩道の引き直し</p> 		
						

様式1-2

【交通安全用】危険箇所対策一覧表

河浦地区

令和8年2月現在

No.	年度	住所・位置	路線名	状況・危険の内容	対策方法・要望内容	対応状況
27	R5	河浦町 宮野河内 市道舟津線と漁港道路の 交差点	市道：舟津線	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直し	検討中(警察)
 <p>○ : 対策要望箇所      - - - 市道：舟津線</p>					 <p>横断歩道の引き直し</p>	