

広告板落下事故の概要

発生日時：平成27年2月15日 13時55分ごろ

発生場所：北海道札幌市中央区北三条西2丁目飲食店ビル

被害者：重症1名

事故概要：ビルの外壁に緊結された看板の一部が落下し、当該建物に接する歩道
を通行していた歩行者の頭部に当たった。

落下した看板は縦約30cm、横約150cm、奥行約30cmの金
属製で、約15mの高さに設置されていた。

原 因：看板を外壁に緊結する部分が腐食したことにより強度が低下し、事故
当時吹いていた強風の影響により落下した可能性が考えられる。

