

平成28年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

佐伊津小学校

平成28年7月5日作成

1	佐伊津町911-5 通学路(ほんどの森地区の児童の集団登校集合場所)	道路に側溝があるが、蓋がない部分が多い。写真の部分は蓋はあるがすき間がある。5月に1年生児童が誤ってこのすき間に足がはまり、軽いケガをしたので、すき間をなくしてほしい。できれば周辺の側溝の蓋もしてほしい。	道路
			
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)			