

新和小学校

平成28年6月27日作成

1	新和町碓石	路幅が減少し歩道もないため危険である。また、竹やぶがあるため薄暗い。歩道の整備と竹やぶの除去を願いたい。	道路	地域	碓石中田線県道326号線
					
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)					

新和小学校





平成28年6月27日作成

2	新和町大多尾	ガードレールがないため転落の危険がある。ガードレールを設置してほしい。	道路		地域	その他	山中農道
							
<p>○ : 対策要望箇所 - - - - - : 通学路(学校指定)</p>							

新和小学校

平成28年6月27日作成

3	新和町小宮地	空き家のトタンが落下しそうである。撤去もしくは固定してほしい。	道路	地域	本渡牛深線県道26号
			 		
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)					

4	新和町碓石	幅員が狭く、見通しが悪いため、通学等に支障をきたしている。	道路	県道326号線 碓石中田線
				
<p> : 対策箇所</p>				