

平成28年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

天草小学校

平成28年7月7日作成

1	天草町 大江地区大野 千の通りトンネル付近	木が道路にさしかかっているために通学バスに当たり、バスが通りにくい状況になっている。	道路	学校	地域	その他	市道 大江中央線
							
 			<p>写真又は地図(詳細)を貼り付け 写真サイズは800*600ピクセルに リサイズしてください。</p>				

平成28年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

天草小学校

平成28年7月7日作成

2	天草町 下黒勘根 下黒勘根バス停付近	木が道路にさしかかっているために通学バスに当たり、バスが通りにくい状況になっている。	道路		学校	地域	その他	市道 大江中央線
								
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)			<p>写真又は地図(詳細)を貼り付け 写真サイズは800*600ピクセルに リサイズしてください。</p>					

平成28年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

天草小学校

平成28年7月7日作成

3	天草町 下田南地区 妙見が浦トンネル～下田南バス停	木が道路にさしかかっているために通学バスに当たり、バスが通りにくい状況になっている。	道路		学校	地域	その他	国道389号線
								
<p>○ : 対策要望箇所      - - - - - : 通学路(学校指定)</p>			<p>写真又は地図(詳細)を貼り付け 写真サイズは800*600ピクセルに リサイズしてください。</p>					

平成28年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

天草小学校

平成28年7月7日作成

4	天草町 下田北地区松の平 菅の原トンネル付近	木が道路にさしかかっているために通学バスに当たり、バスが通りにくい状況になっている。	道路		学校	地域	その他	市道 踊瀬線
								
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)			<p>写真又は地図(詳細)を貼り付け 写真サイズは800*600ピクセルに リサイズしてください。</p>					