





平成30年度 通学路安全対策要望調書(一覧表)

No.9 牛深東小学校

平成30年10月作成

No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考
			道路	警察	学校	地域	その他	
例	〇〇町 〇〇地内 〇〇宅～〇〇宅	車の通行量が多いが歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。 (どのように危険なのか、どのような対策を求めるか記載してください。)	道路	警察	学校	地域	その他	※機関名は分かる範囲で 選択(空白でも可)
1	久玉町吉田地区	歩道が狭く危ない。歩道であることが確認できるように、歩道に色づけしてほしい。	道路					市道 脇の田吉田線
2	久玉町上揚地区 めがね橋	めがね橋の通行は1.1tまでの車のみとなっているのに、それ以上の車も通っているの、周知徹底をしてほしい。	道路	警察	学校			市道 無量寺線
3	久玉町上揚地区 牛深東小学校前～スクールバス乗り場	道が狭くて暗い。バスに乗る子どもたちや中学生の自転車通学生が通るので、広くしてほしい。また、下校時は暗いので街灯をつけてほしい。	道路		学校			市道 久玉山の浦線
4	久玉町上揚地区 無量寺～江良石油	横断歩道はあるが、自動車の通行が多く危険なため、信号のある大脇交差点まで行き、横断している。横断歩道のところに点滅信号か押しボタン式の信号をつけてほしい。		警察				国道 266号線
5	深海町浅海地区 浅海～深海	スクールバスの経路になっているが、大雨の際冠水し通行不能になることがあるので、改善してほしい。	道路		学校			県道 26号線 (本渡牛深線)
6	久玉町内の原地区	歩行者用路側帯が片側にしかないため、登下校の際に横断歩道のない道路を横断している児童がいる。車がスピードを上げて途切れなく走っているため、大変危険である。写真付近の国道に横断歩道をつけてほしい。		警察	学校			国道 266号線
7								
8								
9								
10								





※「地図・空中写真閲覧サービス」(国土地理院)(<http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)をもとに天草市で作成。

1	久玉町吉田地区	歩道が狭く危ない。歩道であることが確認できるように、歩道に色づけしてほしい。	道路		市道 脇の田吉田線
					
 					

平成30年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)





No.9 牛深東小学校

平成30年10月作成

2	久玉町上揚地区 めがね橋	めがね橋の通行は1.1tまでの車のみとなっているのに、それ以上の車も通っているの、周知徹底をしてほしい。	道路	警察	学校		市道 無量寺線
							
 :対策要望箇所  :通学路(学校指定)							

No.9 牛深東小学校


平成30年10月作成

3	久玉町上揚地区 牛深東小学校前～スクールバス乗 り場	道が狭くて暗い。バスに乗る子どもたちや中学生の自転車通学生が通るので、 広くしてほしい。また、下校時は暗いので街灯をつけてほしい。	道路	学校		市道 久玉山の浦線
						
						

平成30年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.9 牛深東小学校

平成30年10月作成

4	久玉町上揚地区 無量寺～江良石油	横断歩道はあるが、自動車の通行が多く危険なため、信号のある大脇交差点まで行き、横断している。横断歩道のところに点滅信号か押しボタン式の信号をつけてほしい。	警察		国道 266号線
					
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)					

平成30年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.9 牛深東小学校





平成30年10月作成

5	深海町浅海地区 浅海～深海	スクールバスの経路になっているが、大雨の際冠水し通行不能になることがあるので、改善してほしい。	道路	学校	県道 26号線 (本渡牛深線)
					
					

平成30年度 通学路安全対策要望調書(箇所別)

No.9 牛深東小学校

平成30年10月作成

6	久玉町内の原地区	歩行者用路側帯が片側にしかないため、登下校の際に横断歩道のない道路を横断している児童がいる。車がスピードを上げて途切れなく走っているため、大変危険である。写真付近の国道に横断歩道をつけてほしい。	警察	学校		国道 266号線
						
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)						