




令和3年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

学校名/クラブ名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数選択可)					備考	
				道路						
No.02 本渡北小学校	5	本渡町本泉21付近道路	道路の3カ所がコンクリート部分がなく、大雨等で歩行者や車等が道路下に流される可能性がある。安全対策を実施してほしい。	道路						注意杭の設置
No.04 本渡東小学校	4	下浦町 平床 学校下通学路	小手の田の方から上がってくる道であるが、斜面の木が覆い被さり、土砂崩れ等の心配があり、伐採などの対処してほしい。			学校				樹木の伐採
No.10 有明小学校	5	下津江地区	ガソリンスタンドを過ぎた上りの通学路の桜の木が、歩道全体に覆い被さり通学路の妨げになる。今は伐採してあるが、早めの手入れをしてほしい。	道路						樹木の剪定
No.13 栖本小学校	1	栖本町馬場 コンビニエンス ストア前交差点の横断歩道	横断歩道の白線が、かすれて不鮮明になっており危険である。塗り直して鮮明にしてほしい。		警察					横断歩道の補修
No.14 新和小学校	2	新和町小宮地馬場下地区	雑草、雑木が空き家を覆っている。道路の歩道部分まで草が伸びており、脇道からの見通しも悪い。人通りも少ないので、児童の登下校の際には危険である。雑草、雑木の除去をお願いしたい。	道路						除草および伐採
No.15 五和小学校	1	五和町城河原1丁目打越	道路の凹凸が激しいため、転倒の恐れあり。舗装工事をしてほしい。	道路						舗装の補修
No.25 倉岳中学校	4	倉岳町 棚底地区 倉岳タクシー前横断歩道	横断歩道の中央部のアスファルトが広範囲にわたって沈みこんでおり、雨が長時間続いた時に水がたまって通りにくい状況である。アスファルトの舗装を行っていただきたい。	道路						舗装の補修
No.28 五和中学校	1	五和町御領 御領幼稚園 ～本渡方面へ10m	歩道の道幅が狭く、縁石も繋がっていないので登下校時に車道へはみ出す危険あり。縁石、歩道を整備して欲しい。	道路						舗装の補修

令和3年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.02 本渡北小学校	5	本渡町本泉21付近道路	道路の3カ所がコンクリート部分がなく、大雨等で歩行者や車等が道路下に流される可能性がある。安全対策を実施してほしい。	道路					注意杭の設置
				対策前					
									
				対策後					
									
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)									

令和3年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.04 本渡東小学校	4	下浦町 平床 学校下通学路	小手の田の方から上がってくる道であるが、斜面の木が覆い被さり、土砂崩れ等の心配があり、伐採などの対処してほしい。		学校		樹木の伐採
				<p>対策前</p> 			
				<p>対策後</p> 			
<p>○ : 対策要望箇所</p> <p>----- : 通学路(学校指定)</p>							




令和3年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.10 有明小学校	5	下津江地区	ガソリンスタンドを過ぎた上りの通学路の桜の木が、歩道全体に覆い被さり通学路の妨げになる。今は伐採してあるが、早めの手入れをしてほしい。	道路				樹木の剪定
				対策前				
				対策後 				
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)								

令和3年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.13 栖本小学校	1	栖本町馬場 コンビニエンスストア前交差点の横断歩道	横断歩道の白線が、かすれて不鮮明になっており危険である。塗り直して鮮明にしてほしい。	警察	横断歩道の補修
			<p>対策前</p> 		
			<p>対策後</p> 		
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)					






令和3年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.14 新和小学校	2	新和町小宮地馬場下地区	雑草、雑木が空き家を覆っている。道路の歩道部分まで草が伸びており、脇道からの見通しも悪い。人通りも少ないので、児童の登下校の際には危険である。雑草、雑木の除去をお願いしたい。	道路					除草および伐採
				対策前					
									
<p>○ : 対策要望箇所</p> <p>----- : 通学路(学校指定)</p>				対策後					
									





令和3年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.15 五和小学校	1	五和町城河原1丁目打越	道路の凹凸が激しいため、転倒の恐れあり。舗装工事をしてほしい。	道路			舗装の補修
				対策前			
<p>○ : 対策要望箇所 - - - - - : 通学路(学校指定)</p>				対策後			

令和3年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.25 倉岳中学校	4	倉岳町 棚底地区 倉岳タクシー前横断歩道	横断歩道の中央部のアスファルトが広範囲にわたって沈みこんでおり、雨が長時間続いた時に水がたまって通りにくい状況である。アスファルトの舗装を行っていただきたい。	道路					舗装の補修
				<p>対策前</p> 					
				<p>対策後</p> 					
 : 対策要望箇所  : 通学路(学校指定)									

令和3年度【交通安全用】通学路安全対策要望調書(対策済箇所)

No.28 五和中学校	1	五和町御領 御領幼稚園 ～本渡方面へ10m	歩道の道幅が狭く、縁石も繋がっていないので登下校時に車道へはみ出す危険あり。縁石、歩道を整備して欲しい。	道路					舗装の補修
				対策前					
				対策後 					
 : 対策要望箇所				 : 通学路(学校指定)					